

Výzva č. 1/2023 k dílčímu plnění zakázky			řada MVTV / typ agreg. / jednotka	Předpok. počet jednotek	Cena v Kč bez DPH	
Blok	Kód pol.	Popis požadované činnosti.			Za jednotku	Celkové náklady
Údržba P2 MVTV a	A 1.1	Plánovaná údržba "Preventivní prohlídka P2" dle přepisu SZ S8 a dle návodu na údržbu motorového vozu řady 892 a návodu na údržbu vozidlo MVTV2.1-029.	MVTV 2	1		-
	A 2	Servisní prohlídka nezávislého naftového topení Eberspacher Hydronic 35 kW dle Návodu na obsluhu a údržbu zařízení č. 25 2599 90 00 01. Vydání Protokolu o provedení údržby a měření topných přístrojů JE Hydronic L-II v KV.	Eber. Hydronic	1		-
Technické kontroly, Provozní revize,	B 1.1	Technické kontrola SHV dle Vyhlášky Ministerstva dopravy č. 173/1995 Sb v platném znění a v souladu se Směrnicí SŽDC č. 52 pro provádění TK SHV v planém znění. Vydání zápisu o provedení TK.	MVTV 2	1		-
	B 2	Napěťová zkouška polopantografického sběrače dle TNŽ 34 3109 přílohy G	MVTV	1		-
	B 6.1	Kontrola správné funkce bezpečnostního šoupátka a lokomotivního adaptéru XX48 radiostanice VS67, zkouška STOP TRS (GSM-R) dle MP pro údržbu VZZ č.j. 58670/00-O14 SDC Brno SSZT. Provedení zápisu do Záznamníku poruch na sdělovacím zab. zařízení.	MVTV 2	1		-
	B 7.1	Kontrola a seřízení pískování dle Pokynu provozovatele dráhy č.1/2008 (nov. 09/2008) včetně vydání zápisu.	MVTV 2	1		-
Opravy	C 1.1	Revize radiostanice, oprava sluchátka na II. stanovišti	hod. práce	26		-
	C 1.1	oprava nezávislého topení	hod. práce	23		-
	C 1.1	oprava rychloměru	hod. práce	11		-
	C 1.1	Přebroušení hlav motoru	hod. práce	18		-
	C 1.1	Oprava stavěče zdrží SZ6	hod. práce	8		-
	C 1.1	Dosazení zásuvek 230 na obě stanoviště, oprava přívodu teplé vody, kontrola a seřízení řazení převodovky, oprava vnějšího LED osvětlení, odstranění olejové netěsnosti hydrostatu, zrušení ovládání topení v dílně a pod věží, výměna všech gumiček stěračů na stanovištích a ve věži, dodání náhradního klínového řemene na vodní pumpu, oprava zrcátka na II. stanovišti, oprava netěsnosti vodní pumpy SM, výměna stopexu na II. stanovišti, oprava spalovacího motoru, oprava signalizace výšky hladiny ve vyrovnávací nádrži, výměna izolátorů pod sběračem, výměna brzdíče BS2 na II. stanovišti, výměna přívodní vzduchové hadice ke sběrači, výměna vstřikovacích trysek SM,	hod. práce	118		-
	E 2	Maxigel Plus (Total), chladicí okruh spal. motoru, okruhu vytápění.	litr	20		-
	E 4	Odmašťovací přípravek Myjak Ultra	litr	5		-
	E 5	Technický benzín	litr	5		-
	E 10	Řemen klínový 13x8x1275	kus	1		-
	E 12	Křemenný (slévárenský) písek, dle ČSN 72 1200, frakce od 2,5 do 4,8 mm, Pískovací zařízení.	kilogram	75		-
	E 13	Špalík brzdový 320 PZ-013	kus	8		-
	E 15	Brzdíč DAKO BS2 (repasovaný)	kus	1		-

Materiál	E 22	Žárovka 24V 4W Ba9s	kus	2	-
	E 31	Signalizátor výšky vodní hladiny SH-2	kus	1	-
	E 37	Motor stěrače 24V/50W,443 122 169 027	kus	1	-
	E 47	Hadice silikonová 50-58	m	1	-
	E 48	Spona hadicová 32-50	ks	2	-
	E 49	Těsnění pryžové 26x34x2	ks	2	-
	E 50	Těsnění 8x14x2	ks	12	-
	E 51	kroužek 190x5 NBR	ks	1	-
	E 52	Spojovací materiál	kg	0,4	-
	E 55	Zrcátko zpětné	kg	1	-
	E 58	Lišta stíratka 550 mm	kus	4	-
	E 59	Guma stíratka 550 mm	kus	2	-
	E 60	Těsnění hlavy válce SM Liaz ML634	kus	1	-
	E 61	Těsnění spodního víka SM Liaz ML634	kus	1	-
	E 62	Těsnění víka hlav SM Liaz ML634	kus	3	-
E 63	Tryska vstřikovací DOP 115 S 530-4376	kus	6	-	
Cena celkem v Kč bez DPH					368 595,00