

Vyúčtování nákladů na provedení prací na MVTV2-081

A) Seznam prací a materiálu uvedených v jednotkovém ceníku smlouvy 645500001/2022

| č.pol. | popis položky | cena/ks | počet | celkem |
|---------------|--|---------|-------|----------------------|
| 1 | P2(MM) - malá prohlídka MVTV2 -práce | ██████ | █ | 40 670,00 Kč |
| 2 | P2(MM) - malá prohlídka MVTV2 -materiál | ██████ | █ | 18 490,00 Kč |
| 12 | technická kontrola | ██████ | █ | 6 100,00 Kč |
| 15 | opravy plán a neplán (práce mechanika) | ██████ | █ | 99 000,00 Kč |
| 21 | přezkoušení STOP TRS | ██████ | █ | 1 857,00 Kč |
| 26 | servisní prohlídka nezávislého topení | ██████ | █ | 5 268,00 Kč |
| 47 | písek pr. 30 PAP 25 | ██████ | █ | 375,00 Kč |
| 79 | benzín technický | ██████ | █ | 292,00 Kč |
| 39 | zdrž brzdová UIC 320 II. | ██████ | █ | 3 896,00 Kč |
| 44 | kladička | ██████ | █ | 2 310,00 Kč |
| 81 | odmašťovadlo Myjak Plus | ██████ | █ | 978,00 Kč |
| 45 | řemen klínový 13x1800 La AVX | ██████ | █ | 816,00 Kč |
| 52 | sítko | ██████ | █ | 1 820,00 Kč |
| 67 | excentr | ██████ | █ | 3 315,00 Kč |
| 89 | tryska pískovače | ██████ | █ | 1 626,00 Kč |
| 91 | kohout vypouštěcí | ██████ | █ | 3 022,00 Kč |
| 95 | západka zámku | ██████ | █ | 458,00 Kč |
| 126 | spona hadicová 24-40 | ██████ | █ | 56,00 Kč |
| 43 | tryska | ██████ | █ | 998,00 Kč |
| 107 | zářivka 220V/8W | ██████ | █ | 70,00 Kč |
| 92 | měníč C-MEGA | ██████ | █ | 1 581,00 Kč |
| 105 | žárovka 24V, 2W | ██████ | █ | 24,00 Kč |
| 124 | těsnění 9x19x2 | ██████ | █ | 90,00 Kč |
| 116 | těsnění 10x16x1,5 | ██████ | █ | 12,00 Kč |
| 115 | těsnění 8x14x2 | ██████ | █ | 104,00 Kč |
| celkem | | | | 193 228,00 Kč |


B) Seznam práce a materiálu neuvedených v jednotkovém ceníku smlouvy 645500001/2022

| popis položky | cena/ks | počet | celkem |
|----------------------------|----------------|--------------|--------------------|
| kotouč řezný | ██████ | █ | 75,00 |
| vazelina Novates | ██████ | █ | 658,00 |
| rámeček se sítkem | ██████ | █ | 857,00 |
| páska stahovací VPC 4/200 | ██████ | █ | 6,00 |
| hadice Petrotec 25-35 | ██████ | █ | 629,00 |
| páska stahovací 360x7,8 mm | ██████ | █ | 15,00 |
| hadice 1SN DN6-400 | ██████ | █ | 385,00 |
| trubka 25x2 | ██████ | █ | 66,00 |
| celkem | | | 2 691,00 Kč |

celková cena na opravu MVTV 2-081

195 919,00 Kč

Ceny práce a materiálu, které nejsou uvedené v jednotkovém ceníku smlouvy jsou v čase a místě plnění obvyklé.



Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 3407975

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: c412604f-6381-49d6-b1a8-9484489755ff

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Milena STOULILOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 21.02.2023 08:02:00



144e68fa-1ad8-49d9-bb4f-1a8a57146713