



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

## OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky: 02PT-007489

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 155 0003

Název veřejné zakázky: **D0 515 zkapacitnění – prohlídka propustků a korozní průzkum mostu**

### Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR  
Závod Praha, Na Pankráci 56, Praha 4  
Bankovní spojení: [REDACTED]  
[REDACTED]

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

### Dodavatel:

Pontex, spol. s r.o.  
Bezová 1658/1, 147 00 Praha 4  
e-mail: [REDACTED]

Tato objednávka Objednatele zavazuje po jejím potvrzení Dodavatele obě Smluvní strany ke splnění stanovených závazků a nahrazuje smlouvu (dále jako „*Smlouva*“). Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele služby specifikované níže. Objednatel se zavazuje zaplatit za služby poskytnuté v souladu s touto Smlouvou cenu uvedenou níže.

**Místo dodání: ŘSD ČR ZP, Na Pankráci 56, Praha 4**

**Kontaktní osoba objednatele:** [REDACTED]

**Fakturujte:** Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4

**Obchodní a platební podmínky:** Objednavatel uhradí cenu jednorázovým bankovním převodem na účet dodavatele uvedený na faktuře, termín splatnosti je stanoven na 30 dnů ode dne doručení faktury objednateli. Fakturu lze předložit nejdříve po protokolárním převzetí zboží/služeb/stavebních prací objednatelům bez vad či nedodělků. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené platnými právními předpisy, číslo objednávky a místo dodání. Objednatel umožňuje dílčí platby ceny, dle soupisu prací. Fakturace smluvního dokumentu **02PT-0074** bude provedena na základě skutečně provedených prací. Celková uhrazená Cena tj. součet částek jednotlivých uhrazených faktur, nepřesáhne Celkovou hodnotu objednávky. Akceptací (potvrzením přijetí) této objednávky se dodavatel zavazuje plnit veškeré povinnosti v této objednávce uvedené. Objednatel výslovně vylučuje přijetí objednávky dodavatelem s jakýmkoliv změnami, takové přijetí bude považováno za nový návrh smlouvy k jednání.

### Objednáváme u Vás:

Prohlídku 10 ks propustků nacházející se pod tělesem dálnice D0 515 a korozní průzkum mostu (tubosider) ev.č. D0 515-206.3

Prohlídka propustků musí být zpracována tak, aby ověřil aktuální stav propustků a mostu, zejména zjištění skutečného technického stavu s vyjmenováním případných závad a poruch na kontrolovaných konstrukcích. Výsledky průzkumu budou využity pro projekt DUSP zkapacitnění D0 515.



