

**PŘÍLOHA Č. 3 KE SMLouvĚ O DíLO O POSKYTOVÁNÍ SERVISU ZDRAVOTNICKÉ
TECHNIKY**

**Ceník za odbornou údržbu
výrobky Hill-Rom / Gaymar-Stryker / ScanMobility / Liko**

Přístroj	Výrobce	Typ	Cena vč. MIS/ks
Lůžko AvantGuard, HR900	Hill-Rom	800, 900, 1200, 1400, 1600, XT	
Lůžko Evolution	Hill-Rom	všechny modely	
Lůžko Dynamis	Hill-Rom	LI-150, Gerialit	
Křeslo Anatome	Hill-Rom	všechny modely	1234,00
Porodní lůžko Affinity	Hill-Rom	všechny modely	
Lůžko VersaCare s aktivní matrací	Hill-Rom	VC700 - VC755	
Lůžko TotalCare s pasivní matrací	Hill-Rom	TC100	
Lůžko TotalCare s aktivní matrací	Hill-Rom	TC300 – TC655, SpO2RT	
Lůžko Progressa s aktivní matrací	Hill-Rom	P7500	
Transportní lůžko TranStar, DuraStar	Hill-Rom	všechny modely	
Aktivní matrace ClinActiv, Primo, P330	Hill-Rom	všechny modely	
Aktivní matrace CliniDyne, Scan Turn	Gaymar / Stryker; Scan Mobility	všechny modely	
Mobilní patientský zvedák	Liko / Hill-Rom	všechny modely	1707,00
Stropní patientský zvedák	Liko / Hill-Rom	Likorall, Multirall, motor, kolejnice	
Hrudní oscilátor The Vest	Hill-Rom	105, 205	

Základní poplatek za výjezd: **2.914,00 Kč**

Cena hodinové práce servisního technika za práci mimo odbornou údržbu: **1.313,00 Kč**

Měření izolačních stavů (MIS): **456,00 Kč**

Ceny platné od **01.02.2023 do 31.1.2024** a nahrazují veškeré v minulosti vydané cenové přílohy.

Nově cena bezpečnostně technické kontroly obsahuje cenu měření izolačních stavů, která již nebude účtována zvlášť.

Všechny ceny jsou uvedeny po slevě pro zákazníka s uzavřenou servisní smlouvou a bez DPH, která se k cenám na konečném daňovém dokladu připočítává ve smyslu platných daňových zákonů.

Zhotovitel:

DARTIN

**DARTIN spol. s r.o.
Suchdolská 688
252 62 Horoměřice**

**Tel.: 261 216 076
241 470 361**

E-mail: servis@dartin.cz