

ANDĚL vzduchotechnika klimatizace, s.r.o.

Všeradice 53, 26726 Všeradice
 IČ: 01473832, DIČ: CZ01473832
 Tel :
 Fax:
 E-mail: info@andelvztklima.cz
 Web: www.andelvztklima.cz

Městská část Praha 6

p. ██████
 Čs. armády 601/23

 16000 Praha 6
 Česká republika

Vážený pane ██████
 zasíláme vám cenovou nabídku na provedení pravidelného servisu jednotek instalovaných v objektu ČS Armády :

Datum vystavení: 26.09.2022 Nabídka platí do: 26.09.2023

Poř.	Kód produktu	Popis produktu	Počet MJ	Cena MJ	DPH	Cena bez DPH
001		Čs. armády 601/23				
002	PS	Pravidelný servis split systému RAV - SM1103 m.č. 616 hlavní serverovna; dvůr střední levá	1,00 ks			
003	PS	Pravidelný servis split systému RAV - SM464 m.č.620 kumbál v místnost IT;terasa u bistra - vedle nasávání klíma	1,00 ks			
004	PS	Pravidelný servis venkovní jednotky RAV - SM464 terasa u tajemníka	2,00 ks			
005	PS	Pravidelný servis vnitřní jednotky HOKKAIDO m.č.617 2x a m.č.618 1x; m.č.623 2x a m.č.627 1x	6,00 ks			
006	PS	Pravidelný servis venkovní jednotky MMY-MAP1001 za 605 u holubů (levá velká)	1,00 ks			
007	PS	Pravidelný servis vnitřní jednotky výměník m.č.601 2x a m.č.638 1x	3,00 ks			
008	PS	Pravidelný servis split systému RAV - SM457 m.č. 603,za 605 u holubů (pravá malá)	1,00 ks			
009	PS	Pravidelný servis venkovní jednotky MMY-MAP2501 dvůr (dolní pravá)	1,00 ks			
010	PS	Pravidelný servis vnitřních jednotek MMCAP015 m.č. 535,427, 325 Serverovny 3. 4. a 5. patro	3,00 ks			
011	PS	Pravidelný servis split systému RAV - SM562 č.m. 220, dvůr (horní pravá)	1,00 ks			
012	PS	Pravidelný servis venkovní jednotky MMY-MAP2501 Dvůr (dolní pravá a levá)	1,00 ks			
013	PS	Pravidelný servis vnitřních jednotek MMC AP015 m.č.229,140,-120 server 2 a 1. patro , ústředna	3,00 ks			
014	PS	Pravidelný servis split systému RAV - SM562 m.č.-116, dvůr (horní levá)	1,00 ks			
015	PS	Pravidelný servis split systému RAV - SM562 m.č. -110 pravá , dvůr - druhá od spodu	1,00 ks			

Poř.	Kód produktu	Popis produktu	Počet MJ	Cena MJ	DPH	Cena bez DPH
016	PS	Pravidelný servis split systému RAV - SM562 m.č.110 levá , dvůr (pravá - třetí odspodu)	1,00 ks			
017	PS	Pravidelný servis split systému RAS-18N3AV2 m.č. 040, dvůr (pod oknem pasovky)	1,00 ks			
018	PS	Pravidelný servis split systému RAV - SM1103 m.č.616, terasa u bistra (spodní)	1,00 ks			
019	PS	Pravidelný servis split systému RAV - SM304 m.č. 0125, dvůr pod kovovými schody	1,00 ks			
020	PS	Pravidelný servis split systému RAV - GM1101 m.č.616, terasa u bistra (horní)	1,00 ks			
021	PS	Pravidelný servis RAV-GM1601 nový split systém	1,00 ks			
022	PS	Pravidelný servis RAV-GM1101 nový split systém	1,00 ks			
023	MATERIAL	Spotřební a čistící material	1,00 ks			
024	DOPRAVA	Doprava a režie	3,00 kpl			
025	SLUZBA	Plošina (lešení)	1,00 kpl			
				Celkem bez DPH	CZK	55.200,00
				Celkem DPH	CZK	11.592,00
				Celkem	CZK	66.792,00

Venkovní klima jednotky – kontrola kompresorů, vyčištění výměníků, kontrola úniku chladiva, kontrola řídicí regulace, měření tlaku jednotlivých okruhů, měření celkového aktuálního proudového odběru každé jednotky při současném chodu všech připojených okruhů a porovnání se štitkovými hodnotami

Vnitřní klima jednotky – vyčištění výměníků, kontrola čerpadla kondenzátu, vyčištění filtru, kontrola funkce elektroniky, kontrola funkčnosti všech stupňů regulace na ovladači, kontrola čistoty vnitřní jednotky, kontrola úniku chladiva

Doporučená četnost pravidelného servisu : 1x ročně před chladicí sezonou 3-4 měsíc

Cena neobsahuje:

- opravy zařízení
- náhradní díly, dodávku náhradních filtrů a chladivo

Podpis: