


Nabídka-objednávka na poskytování služby

na základě požadavkového listu č. 09/2022 – 4 RD ag. č. 22225014460
podle smlouvy č. 201060292

Objednatel: Česká republika – Ministerstvo obrany Tychonova 1, 160 01 Praha 6		Poskytovatel: FORTE a.s. 798 02, Mostkovice 529	
Jehož jménem jedná zástupce objednatele: plukovník gšt. Ing. Luděk TEGER velitel útvaru VÚ 4312, V Lípkách 100, 386 01 Strakonice		Jehož jménem jedná: Bohumil Petrželka Předseda představenstva	
Kontaktní osoba: [redacted] Telefon: [redacted] Mobil: [redacted] E-mail: [redacted]		Kontaktní osoba: [redacted] Mobil: [redacted] Telefon: [redacted] E-mail: [redacted]	
Typ/modifikace techniky:	ZIL-131/2T7	Uživatel techniky: VÚ 4312 Strakonice Dislokace techniky: V Lípkách 100, 386 01, Strakonice	
Evidenční číslo:	vpz.: 271-16-92 v.č.: 78053	plukovník gšt. Ing. Luděk TEGER velitel útvaru hodnost, titul, jméno, příjmení	
Rok výroby:	1985		
SOJ ano/ne; rozsah:	ANO -závěrečná kontrola	Zástupce uživatele (velitel techniky/stanice) Kontaktní osoba: [redacted] Telefon: [redacted] E-mail: [redacted]	
Vyjádření zástupce SOJ k provedení SOJ: Číslo mobil: [redacted]			
Konečná kontrola SOJ bude provedena v požadovaném rozsahu.			
Ing. Jaroslav Pácl [redacted] hodnost, titul, jméno, příjmení, razítko a podpis			
Název služby (popis závady), dokumentace k odstranění závady: <u>Provedení následujících prací a odstranění následujících závad dle zhotovitele.</u>			
<u>NÁSTAVBA</u>			
<ul style="list-style-type: none">- Netěsnost uložení hlavního pístu zdvihu ramene- Vůle v uložení hlavního pístu zdvihu ramene- Přetěsnění kroužkového tělesa čepu ramene- Přetěsnění hydraulického čerpadla nástavby- Výměna hydraulických hadic 2 pístnice ramene. Výroba 2 ks hydraulických hadic.- Poškozené napínací řemínky, a chybí ocelová lanka 2 ks- Na ovládacím pultu je poškozená prachovka vypínače osvětlení – výměna- Utržené oko pro řemínek plachty ovl. Pultíku 1x – oprava, výroba- Díra v plachtě ovládacího pultíku			
<u>PLACHTA</u>			
<ul style="list-style-type: none">- Poškozené řemínky na plachtě 14 ks- oprava			
<u>PODVOZEK</u>			
<ul style="list-style-type: none">- Vůle v kardanu přední nápravy- Očištění brzdového obložení ruční brzdy, případná výměna			
<u>MOTOROVÁ ČÁST</u>			
<ul style="list-style-type: none">- Doplnění hydraulického oleje do posilovače řízení (Hydraulický olej ON1 – 2l)- Přetěsnění olejové vany a vyčištění olejového síta. Vypuštění oleje + výroba těsnění.- Přetěsnění čerpadla posilovače řízení			
<u>ELEKTROINSTALACE</u>			
<ul style="list-style-type: none">- Schází předeříváč s ventilátorem- Volný řemen k alternátoru – oprava- Poškozený + kabel (očko) k alternátoru – oprava- Rozbité pravé zadní světlo, a schází přepážka – výměna skla, výroba přepážky 1 ks- Rozbité levé zadní světlo, a schází přepážka – výměna skla, výroba přepážky 1 ks- Nefunkční hledáček – oprava- Schází ventilátor v kabině řidiče- Nevrací se spínací skříňka start – výměna - spínací skříňka VK 856 1 ks- Poškozená pancéřová hadice k levému spodnímu světlu – výměna			
Místo: FORTE a.s. Mostkovice 529, 798 02 Mostkovice Termín (doba) ukončení poskytování služby: 30.06.2023			

Cenová specifikace opravy techniky 2T7M vpz: 271-16-92 , v.č.78053

Poř.č.	Specifikace opravy	Cena 1 Nh	Počet Nh	Cena práce	Materiál	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
1.	Defektace							
	Nástavba - Oprava zdvihacího zařízení							
2.	Demontáž jeřábu - ramen							
3.	Oprava úniku hydraulické kapaliny z otočného válce jeřábu (kroužkové těleso)							
	Těsnící prvky "O" kroužky, 12 ks á 100 Kč							
4.	Přetěsnění uložení hlavního pístu zdvihu ramene							
	Vymezení uložení hlavního pístu zdvihu ramene							
	Vymezovací podložka 2 ks á 80Kč							
	Těsnící prvky "O" kroužky, 4 ks á 100 Kč							
5.	Přetěsnění hydraulického čerpadla nástavby							
	Výroba těsnění 2ks 100x100 mm							
6.	Výměna hydraulických hadic 2. pístnice ramene							
	Hydraulická hadice 2 ks á 600							
7.	Výměna prachovky vypínače osvětlení							
	Prachovka 1 ks á 50 Kč							
8.	Oprava hlavní plachty a plachty ovládacího pultíku							
	Výroba celové lanko s napínacím řemínem 2ks á 300 Kč							
9.	Výroba nového oka pro uchycení plachty							
10.	Zpětná montáž jeřábu - ramen							
	Motor a podvozek							
11.	Výměna kardanu přední nápravy 1 ks							
	Kardan předního náhonu DODÁ ZADAVATEL							
12.	Demontáž, očištění obložení, ruční brzdy, zpětná montáž							
	Výroba těsnění 1ks 150x150 mm							
13.	Přetěsnění čerpadla posilovače řízení, doplnění hydraulického oleje do posilovače							
	Těsnící prvky "O" kroužky, 2 ks á 100 Kč							
	Výroba těsnění 2ks 50x30 mm							
	Hydraulický olej ON1 – 2 l á 180 Kč							

14.	Přetěsnění olejové vany a vyčištění olejového síta				
	Výroba těsnění - Gumokorek 1000 x1000 mm 1 ks á 1000 Kč				
	Elektroinstalace a kabina řidiče				
15.	Doplnění předehříváče s ventilátorem - NEDOPLŇOVAT				
16.	Oprava alternátoru				
	Klínový řemen - výměna				
17.	Oprava zadních skupinových světil				
	Oprava zadního světla-výroba přepážky 2 ks á 50 Kč				
18.	Oprava spínací skříňky start-spínací skříňka VK 856				
	Spínací skříňka VK 856				
19.	Výměna pancéřové hadice k levému spodnímu světlu				
	LAPP61802080-1SILVYN AS7/8*10Ochranná hadice na kov stříbrná 8mm, metrové zboží 1 m (1m á 200 Kč)				
20.	Oprava hledáčku-NEOPRAVOVAT				
21.	Doplnění ventilátoru v kabině řidiče- NEDOPLŇOVAT				
	Zkoušky				
22.	Funkční zkouška se zátěží				
23.	Revize ZZ bude provedena pracovníky VÚ 4312				
	CELKEM		138 370,00	29 057,70	167 427,70

Nabídková cena: 138.370,00 Kč bez DPH

Cena celkem: 167.427,00 Kč s DPH

Poznámka:

Dle pokynů zástupce Objednatele neopravovat hledací světlomet. Nedoplňovat ventilátor do kabiny řidiče a předehříváč s ventilátorem.

Zástupce poskytovatele:

titul, jméno, příjmení, telefon

V Mostkovicích, dne: 28.2.2023

V Strakonice, dne: 1.3.2023

Za poskytovatele:

Bohumil Petrželka

Za objednatele:

plukovník gšt. Ing. Luděk TEGER
v z. podplukovník Ing. Jan HOLÝ