

ZHOTOVITEL

Jméno: ARAMY s.r.o.	E-mail: [REDACTED]
Ulice: Novgorodská 935/12	IČ: 290 26 121 DIČ: CZ29026121
PSČ: 101 00 Obec: Praha 10 Vršovice	Banka: Raiffeisenbank a.s.
Provoz: [REDACTED]	Číslo účtu: 4899176001/5500
Vyřizuje: [REDACTED]	Datová schránka: zm3jvm9
Telefon: [REDACTED] Fax: [REDACTED]	

Odběratel (organizační složka státu) podle § 7 odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb.,
o majetku ČR, pověřil **příjemce** k vystavení **VÝZVY** číslo:

38120-12 / 2023**ODBĚRATEL (daňový subjekt):**

Jméno: Česká republika - Ministerstvo obrany
Ulice: Tychonova 1
PSČ: 160 00 Obec: Praha 6
IČ: 60162694 DIČ: CZ60162694

PŘÍJEMCE (fakturační adresa):

Jméno: Vojenský útvar 5104
Ulice: Rooseveltova 620 / 23
PSČ: 161 05 Obec: Praha 6
Banka: ČNB Praha, číslo účtu: 404881/0710
Vyřizuje: [REDACTED] Fax: [REDACTED]
Telefon: [REDACTED] Mobil: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]

Objednáváme u Vás (ceny v Kč s DPH):

Popis	MJ	Počet	Cena za MJ (s DPH)	CENA CELKEM (s DPH)
Provedení servisu na vozidle Land Rover Discovery 3, VPZ 014-76-62, RZ 5A5-98-53, VIN SALLAAA146A409038 dle defektačního protokolu 012/5104.	Oprava	1	125 773,22	125 773,22
Požadovaná doba dodání (do):	dle podmínek uvedených v dohodě č. 38120/2021		CELKEM:	125 773,22

Právní úprava, kterou se závazkový vztah bude řídit -zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Místo plnění: dle podmínek uvedených v rámcové dohodě č. 38120/2021.

Záruční podmínky: práva z vadného plnění se řídí ustanovením OZ.

Podmínky objednatele: (zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákon č. 235/2004 Sb., o DPH).

Podmínky odběratele:

- 1) Podmínky provedení díla (jeho dílčí plnění) vyplývají ze smluvního vztahu mezi objednatelem a zhotovitelem a jsou uvedeny v jednotlivých ustanoveních uzavření dohody č. 38120/2021 a dalších ustanoveních zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákona č. 235/2004 Sb., o DPH.
- 2) Fakturu a potvrzenou dílčí písemnou objednávku zašlete (doručíte) na adresu odběratele (fakturační adresu).
- 3) Veškeré další smluvní ujednání se řídí uzavřenou dohodou č. 38120/2021.

Schvalují: náčelník Vojenské policie	Datum: 2023
Podpis: plukovník gšt. Ing. Jiří ROČEK	

Zhotovitel jednatel ARAMY s.r.o.	Digitalně podepsal Robert Hnátek	Datum: 17.3. 2023
Podpis: Robert Hnátek	Robert Hnátek Datum: 2023.03.17 09:15:06 +01'00'	

VPZ: 5A5 98-53
 VIN: SALLAAA146A409038

ND Sleva
 20%

Příloha k PL / KZ / Nabídce č.: 012/5104
 Rámcová dohoda č.: 38120/2021-5104

Servisní sazba
 500,00 Kč

P.č.	Úkon	Materiál							Práce		SUBDODÁVKA (Kč bez DPH)	CENA ZA SLUŽBU CELKEM (Kč bez DPH)
		RN	Počet jedn.	Měrná jedn.	Popis	Cena za 1ks (Kč bez DPH)	Sleva (%)	Cena za 1ks po slevě (Kč bez DPH)	Cena celkem (Kč bez DPH)	Počet hodin		
1.1	Oprava převodovky - rozhybání táhla			ks			20%	- Kč	- Kč	2,00	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč
2.1	Oprava vzduch. pérování	RNB501580	2	ks	měch pérování přední	16 128,37 Kč	20%	12 902,70 Kč	25 805,39 Kč	4,20	2 100,00 Kč	27 905,39 Kč
2.2	Oprava vzduch. pérování	RYG000440	2	ks	šroub	430,28 Kč	20%	344,22 Kč	688,45 Kč		- Kč	688,45 Kč
2.3	Oprava vzduch. pérování	FX116056	2	ks	matice	186,80 Kč	20%	149,44 Kč	298,88 Kč		- Kč	298,88 Kč
2.4	Oprava vzduch. pérování	LR072537	1	ks	kompresor pérování	30 545,23 Kč	20%	24 436,18 Kč	24 436,18 Kč		- Kč	24 436,18 Kč
2.5	Oprava vzduch. pérování	RPM500200	1	ks	manžeta LZ měchu	1 642,07 Kč	20%	1 313,66 Kč	1 313,66 Kč		- Kč	1 313,66 Kč
2.6	Oprava vzduch. pérování	RYG000461	1	ks	šroub	442,99 Kč	20%	354,39 Kč	354,39 Kč		- Kč	354,39 Kč
2.7	Oprava vzduch. pérování	FX116056	1	ks	matice	186,80 Kč	20%	149,44 Kč	149,44 Kč		- Kč	149,44 Kč
3.1	Výměna ložiska PP kola	LR076692	1	ks	ložisko	9 908,53 Kč	20%	7 926,82 Kč	7 926,82 Kč	1,20	600,00 Kč	8 526,82 Kč
3.2	Výměna ložiska PP kola	FC112146	4	ks	šroub	126,79 Kč	20%	101,43 Kč	405,73 Kč		- Kč	405,73 Kč
3.3	Výměna ložiska PP kola	LR173842	16	ks	matice kola	130,82 Kč	20%	104,66 Kč	1 674,50 Kč		- Kč	1 674,50 Kč
4.1	Výměna zadního kardanu	LR037027	1	ks	kardan zadní	17 355,97 Kč	20%	13 884,78 Kč	13 884,78 Kč	1,00	500,00 Kč	14 384,78 Kč
4.2	Výměna zadního kardanu	TYP500180	6	ks	šroub	155,93 Kč	20%	124,74 Kč	748,46 Kč		- Kč	748,46 Kč
4.3	Výměna zadního kardanu	TYG500130	4	ks	šroub	73,78 Kč	20%	59,02 Kč	236,10 Kč		- Kč	236,10 Kč
4.4	Výměna zadního kardanu	RYG500980	2	ks	šroub	30,69 Kč	20%	24,55 Kč	49,10 Kč		- Kč	49,10 Kč
4.5	Výměna zadního kardanu	WF2500120	1	ks	kryt kardanu	1 347,57 Kč	20%	1 078,06 Kč	1 078,06 Kč		- Kč	1 078,06 Kč
4.6	Výměna zadního kardanu	WYH500050	2	ks	matice	67,58 Kč	20%	54,06 Kč	108,13 Kč		- Kč	108,13 Kč
4.7	Výměna zadního kardanu	AYH100790	2	ks	matice	26,66 Kč	20%	21,33 Kč	42,66 Kč		- Kč	42,66 Kč
4.8	Výměna zadního kardanu	KYG500380	6	ks	šroub	8,68 Kč	20%	6,94 Kč	41,66 Kč		- Kč	41,66 Kč
5.1	Oprava výfuku	WCE500080	0	ks	střední díl	16 559,58 Kč	20%	13 247,66 Kč	- Kč	0,00	- Kč	- Kč
5.2	Oprava výfuku	WCS000150	0	ks	guma výfuku	476,78 Kč	20%	381,42 Kč	- Kč		- Kč	- Kč
5.3	Oprava výfuku	LR005068	0	ks	guma výfuku	270,63 Kč	20%	216,50 Kč	- Kč		- Kč	- Kč
5.4	Oprava výfuku	WCL500020	0	ks	spona výfuku	1 612,62 Kč	20%	1 290,10 Kč	- Kč		- Kč	- Kč
6.1	Výměna hadice sání	PNH500025	1	ks	hadice	1 837,68 Kč	20%	1 470,14 Kč	1 470,14 Kč	0,60	300,00 Kč	1 770,14 Kč
2.5	Oprava zadních brzd	LR134696	1	ks	destičky	2 904,08 Kč	20%	2 323,26 Kč	2 323,26 Kč	2,50	1 250,00 Kč	3 573,26 Kč
7.2	Oprava zadních brzd	SDB000636	2	ks	kotouče	3 046,68 Kč	20%	2 437,34 Kč	4 874,69 Kč		- Kč	4 874,69 Kč
7.3	Oprava zadních brzd	SOE000025	1	ks	čidlo	706,18 Kč	20%	564,94 Kč	564,94 Kč		- Kč	564,94 Kč
7.4	Oprava zadních brzd	LR031947	2	ks	brzdové obložení	3 587,63 Kč	20%	2 870,10 Kč	5 740,21 Kč		- Kč	5 740,21 Kč
8.1	Oprava 5. dveří	LR086368	2	ks	vzpěra	1 092,75 Kč	20%	874,20 Kč	1 748,40 Kč	0,30	150,00 Kč	1 898,40 Kč
8.2	Oprava 5. dveří	LR035515	0	ks	lišta	9 222,81 Kč	20%	7 378,25 Kč	- Kč		- Kč	- Kč
8.3	Oprava 5. dveří	EYP500250	0	ks	šroub	28,52 Kč	20%	22,82 Kč	- Kč		- Kč	- Kč
8.4	Oprava 5. dveří	BNP4106	0	ks	příchytka	24,80 Kč	20%	19,84 Kč	- Kč		- Kč	- Kč
0,2	Oprava stěračů	LR154776	1	ks	stěrač přední	1 824,35 Kč	20%	1 459,48 Kč	1 459,48 Kč	0,20	100,00 Kč	1 559,48 Kč
9.2	Oprava stěračů	DKB500680	1	ks	stěrač zadní	541,88 Kč	20%	433,50 Kč	433,50 Kč		- Kč	433,50 Kč

