

**Servisní list číslo: JD 067/23**



Budějovická 1320, 389 01 Vodňany,  
tel: 383 382 206, e-mail: servis@sovt-radio.cz,  
www.sovt-radio.cz

Firma, adresa:

**Vimperk**

IC:

DIČ:

Telefon:

Předal: Dráb

Převzal:

Datum: **14.3.2023**

Zařízení (typ):

Výr. Číslo:

Příslušenství:

Oprava mimozáruční

Oprava záruční – předávací protokol číslo:

Po dobu opravy zapůjčena technika:

Udaná závada:

Oprava výměnou (typ, výr. číslo):

Skutečná závada:

**Provozní prohlídka bezdrátového rozhlasu s výměnou akumulátorů.**

**BH – 39,73 (BAT 2022) , BH 45,54 (BAT 2021)**

**BH 15,17,47,61,62 odpojeny z neznámého důvodu**

Práce – materiál:	Množství	Cena za MJ bez DPH	Cena celkem bez DPH
Kontrola bezdrátového hlásiče	83	490 Kč	40 670 Kč
Výměna akumulátorů	79	698 Kč	55 142 Kč
Kontrola převaděče	1	890 Kč	890 Kč
Základní deska BH 10	1	4 429 Kč	4 429 Kč
Přijímač BH 6 , BH 9	2	3 120 Kč	6 240 Kč
Převaděč – výměna akumulátoru 12V/7,5Ah	1	698 Kč	698 Kč
			0 Kč
			0 Kč
			0 Kč
			0 Kč
2x Vodňany – Vimperk a zpět	168	16 Kč	2 688 Kč
<b>Celková cena opravy bez DPH:</b>			<b>110 757 Kč</b>

Oprava záruční – záruční doba končí dne:

Práci a kontrolu provedl:



Předal:

Převzal:

Dne: 14.3.2023 Dráb

Zasláno dne:

Datum: