

**Univerzita Karlova**1. lékařská fakulta  
Kateřinská 32  
121 08 Praha 2Ing. XXX XXX  
tel.: XXX XXX XXXV Hradci Králové dne **06.03.2023****Zpracoval za INT SERVIS s.r.o.**

XXX XXX, tel.: XXX XXX XXX, email: XXX@intservis.cz

**Věc: Cenová nabídka č.16-048-23-02**

Vážená paní XXXX,

tímto si Vám dovoluujeme předložit cenovou nabídku:

Po instalaci nového řídicího modulu DDC 4200 byla zjištěna nekompatibilita s původními analogovými moduly SBM30 a bude potřeba tyto moduly nahradit za novější BMA 4024. Bohužel tuto skutečnost nešlo předpokládat, jelikož jsme nemohli zjistit stav firmwaru ve starých modulech SBM30 na objektu LF UK Kateřinská.

LF UK Kateřinská

Položka	Mj	Cena/mj	Cena celkem bez DPH
Modul BMA 4024	2	33581	67162
Práce servisního technika	1	6 000	6 000
<b>CELKEM</b>			<b>73 162</b>

Veškeré ceny jsou uvedeny bez DPH.

**Záruka:** Záruka na nové komponenty se řídí zárukou výrobce a činí 24 měsíců.

Termín realizace: 03 - 04 /2023

Splatnost faktury 14 dní od data vystavení.

Platnost cenové nabídky je 3 měsíce.

Doufáme, že naše nabídka splňuje Vaše představy a požadavky a budeme se těšit na budoucí spolupráci.

S pozdravem

XXXX  
technik  
servisu