

**Změnový list č. 1 - Změna fasády**

**Stavba:** DOD č. 1 Výjezdová základna Zdravotnické záchranné služby JMK, p.o. v Bučovicích

**Zadavatel** IČO:  
DIČ:



**Zhotovitel:** MANAG, a.s. IČO: 47906898  
DIČ: CZ47906898

**Vypracoval:**

Rozpis ceny			Celkem
Připočty			200 720,55
Odpočty			-379 739,00
<b>Celkem</b>			<b>-179 018,45</b>

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-179 018,45 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK
<b>Cena celkem bez DPH</b>		<b>-179 018,45 CZK</b>

v Brně dne 21. 11. 2022

Za zhotovitele  
 Za objednatele



AD:




GARANT s.r.o.  
0 Brno  
722865  
ekt.cz  
ekt.cz

S:	Výjezdová základna Zdravotnické záchranné služby JMK, p.o. v Bučovicích	
O:	SO 101	Budova výjezdového stanoviště ZZS
R:	01b	Výjezdová základna Zdravotnické záchranné služby JMK, p.o. v Bučovicích
<b>ZL6 Změna povrchové úpravy fasády</b>		

	<b>Povrchová úprava fasády původní</b>	<b>Povrchová úprava fasády nová</b>
typ	Obklad stěn pásky imitace cihla tl. do 1,5 cm, tmel pouze montáž, obklad ve specifikaci	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka weberpas silikon-zrnitý 1,5 mm vnějších stěn
nasákavost	obdobná jako omítka	obdobná jako obklad
možnost žádosti o dotaci	necertifikované skládba	certifikované skládba

Věc: Vyjádření AD k záměně fasádních klinker pásek za fasádní omítku

Na výše uvedené stavbě se lokálně předpokládalo v místě klinker pásek s použitím sendvičové tepelné izolace na bázi vaty a polystyrenu z důvodů vyplývajících z požadavků PSŘ. Jedná se o malé plochy v úrovni 2.NP mezi okny a pásy z omítkoviny. Technologická ani technická specifikace tohoto materiálu v době projekce nezakazovala možnost lepení klinker pásek a výrobce nebo dodavatel kontaktního zateplovacího systému nespecifikovala podmínky ani nevylučovala použití klinker pásek u tohoto materiálu. Projektant tedy vycházel v době projektové činnosti z možných dostupných materiálů a předpokládal, že je možné na tento druh izolantu použít tepené klinker pásky, s obzvláště u takto malé plochy. Až v rámci realizace bylo výrobcem a dodavatelem písemně upřesněno, že na tento druh izolantu není možné lepit klinker pásky. Materiálově ani funkčně nedojde ke zhoršení kvality díla a z tohoto důvodu AD povolil záměnu klinker pásek za probarvenou omítku.



Polozka	Název	Jednotka	Množství		JC D+M Kč/m	CELKEM Kč	Poznámka
			pln.	skutečnost			
	<b>ZL 01 Změna fasády</b>						
<b>Pol. č.</b>	<b>ZL 01 Celkem</b>					<b>170 018,45 Kč</b>	
454	782155015RT1 Obklad stěn pásky imitace cihla tl. do 1,5 cm, (mal pouze montáž, obklad ve specifikaci)	m2	350,85	0,00	643,76 Kč	-225 865,77 Kč	cena z SOD
455	782 PC 001 Příplatek za rohové pásky (ostění, nadpraží, rohy)	m	73,40	0,00	111,95 Kč	-8 217,86 Kč	cena z SOD
456	782 PC 002 D+M Speciální bezbarvý nátěrový systém na hydroobřezci cihelných materiálů 0,5-0,8 l/m2 nízkomolekulární akrylalkoxylovan s min cca 7 % siloxanu	m2	350,85	0,00	27,89 Kč	-9 820,40 Kč	cena z SOD
457	596240200R Pásek obklad. cihelný exteriérový 240x71x10 mm nasáklavost 6%	kus	18577,85	0,00	7,48 Kč	-123 670,77 Kč	cena z SOD
458	996782202R06 Přesun hmot pro obklady z kamene, výšky do 12 m	%	4137,48	0,00	2,84 Kč	-12 164,18 Kč	cena z SOD
62-1	602023198R00 Penetrace stěn (adhezni mostek u betonových kci)	m2	360,85	0,00	48,88 Kč	17 149,74 Kč	
62-2	622591022 Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka, zrnitost 2,0mm, vnějších stěn	m2	350,85	0,00	508,00 Kč	177 532,12 Kč	
62-3	622421491R00 Doplnky zateplovacích systémů, rohová lišta s ořezacíčkou	m2	30,00	0,00	48,88 Kč	2 444,00 Kč	
62-3	622421492R00 Doplnky zateplovacích systémů, okenní lišta s tkaninou	m2	49,00	0,00	57,76 Kč	2 483,68 Kč	
62-4	622421494R00 Doplnky zateplovacích systémů, podparapetní lišta s tkaninou	m2	50,00	0,00	22,22 Kč	1 111,00 Kč	

VYJÁDRĚNÍ AD DŮVOD ZAMÍTNUTÍ DATUM	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME  _____ PODPIS
VYJÁDRĚNÍ TOS DŮVOD ZAMÍTNUTÍ DATUM	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME _____ PODPIS
VYJÁDRĚNÍ IR DŮVOD ZAMÍTNUTÍ DATUM	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME  _____ PODPIS