

1877/1/110.2./2017-6624

Výzva k poskytnutí plnění č. 1766240020033 ✓
ke smlouvě č. – 155610111 ✓

Objednatel:	Česká republika - Ministerstvo obrany Tychonova 1 160 01 PRAHA 6 v zastoupení Vojenský útvar 6624 Bechyně 391 65	zhotovitel:	Prokservis s.r.o. Rudská 177, 271 01 Nové Strašecí
IČ:	60162694	IČ:	24250074
DIČ:	CZ60162694	DIČ:	CZ24250074
Bankovní spojení:	Česká národní banka	Bankovní spojení:	
Číslo účtu:		Číslo účtu:	
Vyřizuje:		Vyřizuje:	
Telefon:		Telefon:	
Email:		Email:	

Provedení servisu u vozidla LRD Discovery II, VPZ : 196-69-05, VIN [redacted] v rozsahu dle přílohy č. 1.


Termín plnění : dle čl. III. bod 5 a 6 smlouvy č. 155610111 ✓
Místo plnění : Rudská 177, 271 01, Nové Strašecí ✓

Zhotovitel čestně prohlašuje, že náhradní díly účtuje v souladu s čl. II, bod 3 uzavřené smlouvy.

Předpokládaná cena včetně DPH: 86 415 ,00 Kč ✓

Veškerá smluvní ujednání uvedená v rámcové smlouvě č. 155610111 jsou platná v plném rozsahu i pro tuto výzvu k poskytnutí plnění. ✓

Součástí výzvy je příloha č. 1 – 2 listy



rozpočet opravy

Parčala s.r.o.
Pavel Křížek
Strana: 1/2

Dodavatel: Prokservis s.r.o. www.servis-vozidel.cz www.jp-sxtes.cz Rudská 0177 271 01 Nové Strašce, Česká republika		Faktura číslo: 120170071 Konstantní symbol: 0308 Variabilní symbol: 120170071 Objednávka:			
Bankovní spojení: Číslo účtu: Banka: IBAN: BIC:		Odběratel: Česká republika - Ministerstvo obrany Tychonová 1, 160 00 Praha 6 391 65 Bechyně Vojenský útvar 6624			
Adresa dodání: vozidlo: Land Rover Discovery objednávka defektace		Data splatnosti: Forma úhrady: Převedení Datum uisřování dokladu: 10.05.2017 Datum usk. rozhodnutí o plnění:			
Označení dodávky	Množství	Mj	Cena/mj (Kč)	Sazba DPH (%)	Col. bez DPH (Kč)
Fakturuje se Vám					
Imel těsnící pro převodovku STC404	1,00	ks			511,00
čistič STC50544	3,00	ks			582,00
kapalina do servořízení STC50519	1,00	ka			549,00
chladič kapaliny STC50529	4,00	L			1480,80
dextron 2 - olej do převodovky STC6261	1,00	ks			252,00
těsnění výfuku ERR8733	2,00	ks			560,00
těsnění olejové vany LVF100400	1,00	ks			765,90
dotaz nápravy p-řívový RNV100080	2,00	ks			1382,24
hadice servořízení QEP105510	1,00	ks			1853,00
střední část výfuku WCE104640	1,00	ks			11498,10
senzor otáček motoru ERR6168	1,00	ks			5249,70
svíčka zapalovací NLP100320	8,00	ks			3069,84
šroub hlavy ERP2944	6,00	ks			957,50
přenosník ERR7322	1,00	ks			7794,00
výfuk škrtil klapky MGM000010K	1,00	ks			537,50
těsnění ventilového víka LVC100280	2,00	ks			1396,00
těsnění hlavy LVB500030	1,00	ks			1306,00
silník pro p-řívodovku KQB100140	1,00	ka			1300,00
silník pro převodovku LH KQB100150	1,00	ks			1300,00
uložení stabilizátoru zadní RBX101710	2,00	ks			372,00
těsnění O kroužek FTC4919	2,00	ks			97,80
uložení stabilizátoru přední RBX101680	2,00	ks			193,10
těsnění převodovky výstup FTC4939	1,00	ks			410,87
gufery převodovky FRC5439	1,00	ks			244,00
tyč spojovací řízení QHG000060	1,00	ks			3112,00

společnost Prokservis s.r.o. je zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze
 oddělení 2, vložka 187148

rozpočet opravy

Faktura číslo: 120170071

Strana: 2 / 2

Označení dodávky	Množství	Mj	Cena/mj (Kč)	Sazba DPH (%)	Cel. bez DPH (Kč)
těsnění trnel STC50550	1,00	ks			497,00
olej pro převodovku STC8259	2,00	ks			532,00
filtr vzduchový LR027408	1,00	ks			491,80
o kroužek ERR5888	1,00	ks			43,30
olejový filtr ERR3340	1,00	ks			416,00
tlumič přední RNB000270	2,00	ks			6428,00
tlumič zadní RPD000190	2,00	ks			6428,00
měch vzduchový zadní RKB101200	1,00	ks			8323,60
těsnění převodovky přídevná O kroužek FRC7439	2,00	ks			164,00
O kroužek FRC6292	1,00	ks			45,48
O kroužek FRC5576	1,00	ks			25,80
O kroužek FRC5473	1,00	ks			56,92
sleva na ND 15,00 %					10538,42
olej motorový dle smL 10W-40	7,00	L			700,00
servisní práce	44,00	hod			11000,00

 17

(Zaokrouhleno: -0,45)

Celkem k úhradě: 86 415,00 Kč

Sazba DPH	Základ (Kč)	Výše DPH (Kč)	Celkem s DPH (Kč)
21,0	71417,79	14897,72	86415,45
15,0	0,00	0,00	0,00
0,0	0,00	0,00	0,00

Podpis a razítko:

společnost Praxi servis s.r.o. je zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze
číslo C, vložka 107248