

Oprava a nátěr šindelových střech na objektech kláštera

1a, oprava cihlové římsy z levé strany kaple (západní strana)

1b, nátěr přilehlé půlkruhové střešní šindelové krytiny nad přilehlým schodištěm u kaple

montáž a demontáž lešení + pronájem	23400
vyspárování a oprava římsy včetně materiálu	3875
očištění střechy a přibití šindelů	3750
provedení dvojitého nátěru (HK Remmers - ořech)	6980
úklid pracoviště, odvoz suti	1500
VRN	3000

2, nátěr šindelové střešní krytiny nad pavlačí

vybudování přístupu a vyvázání lan	2350
očištění střechy	1200
provedení dvojitého nátěru (HK Remmers - ořech)	6680
přibití uvolněných šindelů	2450
VRN	2400

CENA CELKEM 57585