

Objednávka vydaná číslo **OZT/23/02076 / Ke**

Odběratel :

Fakultní nemocnice Hradec Králové

Sokolská 581

500 05 Hradec Králové - Nový Hradec Králové

IČO: **00179906** DIČ: **CZ00179906**

Bankovní spojení: **Česká národní banka**

Číslo účtu: **24639511/0710**

Plátce DPH: **Ano**

Dodavatel :

MEDIAL spol. s r.o.

Na dolinách 128/36

143 00 Praha 4

IČO: **14892901**

Telefon: **296 328 310 (-315)**

Fax: **296 328 320**

E-mail: **objednavka@medial.cz,**
servis@medial.cz, fialova@medial.cz

Objednáváme u Vás :

Datum vystavení : 27.3.2023

Datum odeslání : 27.3.2023

Datum splnění :

č.f.	název položky	množství mj
1.	Oprava, Přístroj kardiovaskulární, typ: VICORDER, v.č. 0482, i.č. 4036889	1

Oprava Na základě CN Kč 393 250,-

Dodací podmínky:

Dodavatel je povinen:

- na fakturu uvést prohlášení dodavatele o tom, že ke dni vystavení faktury není (je) veden v registru nesplnitelných plátců daně z přidané hodnoty a bankovní účet uvedený na faktuře je účtem, který je plátcem daně dle § 108 z.č. 235/2004 Sb. zveřejněn;
- veškeré případné vícepráce nebo navýšení sjednané ceny nechat vždy předem odsouhlasit;
- fakturu označit číslem této objednávky; Montážní (dodací) list musí dále obsahovat nákladové sídelsko, výrobní a inventurní číslo přístroje, číselné jméno pracovníka kliniky, který zboží nebo službu převzal, jeho osobní číslo, podpis a razítko;
- oprava musí být provedena v souladu se zákonem č. 375/2022 Sb., dodavatel doloží kopii oprávnění o školení osob u výrobce nebo autorizované osoby dle § 44, § 45, §

FN Hradec Králové
Doc. MUDr. Radovan Malý, Ph.D.

Nabídka č. NA_1_27032023
V Praze 27.3.2023

Cenová nabídka na kardiovaskulární systém Vicorder II

Níže uvedená nabídka obsahuje dvě varianty:

- 1) Nabídka na opravu stávajícího přístroje Vicorder I s následným softwarovým upgradem na model Vicorder II s nejnovější verzí 9. Tato varianta nabídky nezahrnuje standardní příslušenství, je možné využít stávajícího příslušenství. Podmínkou je vrácení starého přístroje.
- 2) Nabídka na nový přístroj Vicorder II včetně softwarového upgradu na nejnovější verzi 9 a včetně standardního příslušenství.

Pol.	Předmět nabídky	Cena v Kč celkem bez DPH	DPH 21%	Cena vč. DPH
1.	Vicorder II – oprava Vicorderu I se upgradem softwaru na model Vicorder II, bez standardního příslušenství.	325 000	68 250	393 250
2.	Vicorder II – nový přístroj včetně standardního příslušenství, včetně softwarového upgradu na verzi 9.	495 000	103 950	598 950

Softwarové vybavení obsahuje licence na následující protokoly:

ABI/TBI oscilometricky, ABI/TBI pletysmograficky (PPG), ABI/TBI Doppler, Dolní končetiny PVR (Puls Volume Recording), Dolní končetiny Stress, Dolní končetiny PPG, Horní končetiny PVR, Generický protokol (vlastní protokol), Dolní končetiny Doppler, Horní končetiny Doppler, Karotida, Prstové tlaky na nohou, Prstové tlaky na rukou.

Minimální požadavky na PC:

- 2.0GHz Intel Pentium 4 nebo AMD ekvivalentní procesor
- Vicorder software vyžaduje 512 MB RAM a 2 USB 2.0 porty
- Hard disk 100 MB volného místa, 4x nebo rychlejší CD-ROM mechanika je vyžadována pro instalaci
- DirectX 9.0c-compatibilní 64 MB video karta
- Windows 7 nebo vyšší
- DirectX verze 9.0c nebo vyšší

Tato nabídka je platná pouze pro účel vyřízení objednávky firmou Medial, Praha