

Výzva č. 5/2023 k dílčímu plnění zakázky			řada MVTV / typ agreg. / jednotka	Předpok. počet jednotek	Cena v Kč bez DPH	
Blok	Kód pol.	Popis požadované činnosti.			Za jednotku	Celkové náklady
Údržba P2 MVTV a	A 1.1	Plánovaná údržba "Preventivní prohlídka P2" dle přepisu SZ S8 a dle návodu na údržbu motorového vozu řady 892 a návodu na údržbu vozidlo MVTV2.1-029.	MVTV 2	1		
	A 2	Servisní prohlídka nezávislého naftového topení Eberspacher Hydronic 35 kW dle Návodu na obsluhu a údržbu zařízení č. 25 2599 90 00 01. Vydání Protokolu o provedení údržby a měření topných přístrojů JE Hydronic L-II v KV.	Eber. Hydronic	1		
Technické kontroly, Provozní revize,	B 1.1	Technické kontroly SHV dle Vyhlášky Ministerstva dopavy č. 173/1995 Sb v platném znění a v souladu se Směrnicí SŽDC č. 52 pro provádění TK SHV v planém znění. Vydání zápisu o provedení TK.	MVTV 2	1		
	B 2	Napěťová zkouška polopantografického sběrače dle TNŽ 34 3109 přílohy G	MVTV	1		
	B 6.1	Kontrola správné funkce bezpečnostního šoupátka a lokomotivního adaptéru XX48 radiostanice VS67, zkouška STOP TRS (GSM-R) dle MP pro údržbu VZZ č.j. 58670/00-O14 SDC Brno SSZT. Provedení zápisu do Záznamníku poruch na sdělovacím zab. zařízení.	MVTV 2	1		
	B 7.1	Kontrola a seřízení pískování dle Pokynu provozovatele dráhy č.1/2008 (nov. 09/2008) včetně vydání zápisu.	MVTV 2	1		
Opravy	C 1.1	Generální oprava kompresoru 3 DSK-75	hod. práce	131		
	C 1.1	Dodání nových zámků na skříňky č.7,11, oprava zavírání dveří drhrou, nejdou zajistit, dveře nezajišťují, výměna vysílače teploty motoru na I. stanovišti, kontrola topných spirál, vyčistit stavoznak palivové nádrže, výměna hydraulického tlumiče pravý zadní, doplnění vzpěry pískovače pravý zadní, kontrola zámků na brzdících DAKO BS2 na obou stanovištích, výměna zdrží, oprava opláštění tlumiče výfuku, oprava rolety strojvedoucího na I. stanovišti, výměna hladinoměru SH2, výměna stěrače na okno na plošinu v prohlížecí kabině, zhotovení zásuvku na dobíjení tabletu na stanovišti strojvedoucího (obě stan.), oprava odpojovače baterií.	hod. práce	62		
Materiál	E 2	Maxigel Plus (Total), chladicí okruh spal. motoru, okruhu vytápění.	litr	9		
	E 4	Odmašťovací přípravek Myjak Ultra	litr	2		
	E 5	Technický benzín	litr	2		
	E 11	Řemen klínový 13x1800	kus	4		
	E 12	Křemenný (slévárenský) písek, dle ČSN 72 1200, frakce od 2,5 do 4,8 mm, Pískovací zařízení.	kilogram	70		
	E 13	Špalík brzdový 320 PZ-013	kus	8		
	E 16	Sítka vzduchu s rámečkem brzdíče DAKO BP	kus	2		
	E 18	Kohout vypouštěcí 1" 96400-030	kus	1		
	E 31	Signalizátor výšky vodní hladiny SH-2	kus	1		
	E 34	Čidlo termostatické T6 87°C	kus	1		
	E 41	Kladička 458.9.104.60.65.1	kus	2		

E 42	Excentr	kus	1		
E 44	Tlumič hydraulický příčný 190.40.40.2.2 (repasovaný)	kus	1		
E 48	Spona hadicová 32-50	ks	8		
E 49	Těsnění pryžové 26x34x2	ks	1		
E 50	Těsnění 8x14x2	ks	10		
E 51	kroužek 190x5 NBR	ks	1		
E 52	Spojovací materiál	kg	0,39		
E 63	Tryska vstříkovací DOP 115 S 530-4376	kus	3		
<b>Cena celkem v Kč bez DPH</b>					<b>310 253,00</b>