

- 84/145110058

**Nabídka na realizaci objednávky  
č. 84/145110058**

Smluvní strany	
<b>Ministerstvo: Česká republika- Ministerstvo obrany</b> Tychonova 1, 160 01 Praha 6 IČO: 601 62 694  <b>Jehož jménem jedná: Ing. Tomáš DVOŘÁČEK</b>  Kontaktní osoba: <b>Ing. Jiří Gottvald</b> Telefon: [redacted]	<b>Dodavatel: General Dynamics European Land Systems – Czech s.r.o.</b> Náchodská 469/137, Horní Počernice Praha 9 IČO: 271 56 753  <b>Jehož jménem jedná: Ing. Juraj URBAN</b>  Kontaktní osoba: <b>Ing. Arpád Vrábek</b> [redacted]
Požadovaná servisní činnost:	Provedení opravy KBVP PANDUR II 8x8 CZ – oprava 1 ks přístroje R30MOS. V protokolu (zprávě) uvést i možné (pravděpodobné) příčiny vzniku poškození (závady) a doporučení k jejich předcházení (neopakování) v budoucnosti
Identifikace a dislokace techniky	Označení: <b>KBV-PZLOK PANDUR II 8x8 CZ</b> Výrobní číslo: <b>s/n zaměřovače: 233, s/n vozidla: 5.335.20.03-008</b> VPZ: <b>418-54-64</b> Dislokace: <b>VÚ 6142 Bučovice</b>
Označení uživatele techniky	VÚ/VZ: <b>VÚ 6142 Bučovice</b> Adresa: <b>Sokolovská, 685 13 Bučovice</b>
Zástupce uživatele techniky	Jméno: <b>rtm. Petr Sluka</b> Telefon: [redacted]
Zástupce Ministerstva	Jméno: <b>Ing. Luboš Stuchlý</b> Telefon: [redacted]
Zástupce Dodavatele	Jméno: <b>Richard Směja</b> Telefon: [redacted]
<b>Bližší popis provedení servisu:</b>  Na základě „Nabídky na realizaci objednávky č. 55/145110058“ podepsané ze strany Ministerstva dne 30. 10. 2015, předané Dodavateli dne 03. 11. 2015. Dodavatel s využitím kooperace GDELS-Steyr a RAFAEL zabezpečil provedení defektace předmětného zaměřovače R30MOS z výše identifikovaného vozidla KBV-PZLOK a následně zpracování a předání „Informace potřebné ke stanovení rozsahu opravy, potřeby ND, ceny a doby potřeby pro provedení případné opravy 1 ks zaměřovače R30MOS RN: QOSP00000A-EGSR, KČM: 0022040222152, NSN: 5855-16-005-7994 dle Nabídky na realizaci objednávky č. 55/145110058“ (dále jen „Informace“) „Zástupci Ministerstva“. Tyto „Informace“ (čj. 2801-22/2016/GDCZ ze dne 02. června 2016) byly předány „Zástupci Ministerstva“ prostřednictvím e-mailu ze dne 02. června 2016 a v písemné podobě rovněž dne 02. června 2016.  Na základě „Objednávky – výzvy k podání nabídky č. 84/145110058“, podepsané ze strany Ministerstva dne 28. 07. 2016 (dále jen „Objednávka“), Ministerstvo požaduje v části „Bližší popis požadovaného servisu (popis vad, nefunkčnosti, její projevy apod.)“ následující: „Oprava přístroje R30MOS v rozsahu dle defektace zpracované na základě nabídky na realizaci objednávky č. 55/145110058.“  Rozsah opravy a cenová nabídka na provedení opravy předmětného zaměřovače R30MOS, které byly součástí výše zmíněné „Informace“ (čj. 2801-22/2016/GDCZ ze dne 02. června 2016), jsou nedílnou součástí této „Nabídky na realizaci	

objednávky č. 84/145110058“ (dále jen „Nabídka“) - viz přílohy k této Nabídce.

V případě akceptace této „Nabídky na realizaci objednávky č. 84/145110058“ Ministerstvem, Dodavatel nebude účtovat Ministerstvu jakékoliv náklady související s provedením defektace dle „Nabídky na realizaci objednávky č. 55/145110058“ podepsané dne 30. 10. 2015, tedy jakékoliv náklady za dopravu předmětného zaměřovače k opravě a zpět, dovozní a vývozní celní formality a za vlastní provedení expertízy.

Místo provedení servisu: RAFAEL (Izrael)

Místo předání/převzetí techniky: VÚ 6142 Bučovice

Přepravu do/z místa předání techniky zabezpečí:

- z místa předání techniky (od uživatele techniky) do sídla GDELS-Steyr (Rakousko) - společnost GDELS-Steyr,
- ze sídla GDELS-Steyr (Rakousko) do Izraele – společnost GDELS-Steyr,
- v rámci Izraele – společnost RAFAEL,
- z Izraele do Rakouska – společnost RAFAEL,
- v rámci Rakouska - společnost GDELS-Steyr,
- ze sídla GDELS-Steyr do místa předání techniky (zpět k uživateli techniky) – společnost GDELS-Steyr.

Servis provede: GDELS-Czech s.r.o. s využitím kooperace GDELS-Steyr a RAFAEL.

Provedení SOJ:

Nepožadováno / Nenabízeno

Provedení katalogizace (pouze u dodávek náhradních dílů):

Nepožadováno / Nenabízeno

Datum zahájení/ukončení servisu:

- Zahájení ihned po předání této Nabídky na realizaci objednávky č. 84/145110058 podepsané ze strany Ministerstva Dodavatelů.

- Ukončení do 7 měsíců od předání této Nabídky podepsané ze strany Ministerstva Dodavatelů.

V případě záměru Dodavatele o ukončení servisu a jeho fakturaci v roce 2016 je Dodavatel povinen oznámit Ministerstvu termín ukončení servisu alespoň s 30 denním předstihem.

Poskytnutá záruka:

Na opravu se vztahuje záruka ve smyslu ustanovení čl. 13 Rámcové smlouvy č. 145110058

Nabídková cena:

Celkem bez DPH		1 076 084,80 Kč
DPH (21 %)		225 977,81 Kč
Celkem s DPH		1 302 062,61 Kč

Slovy: „Jedemiliontřistadvatisícešedesátdvě a 61/100 korun českých“

Ceny bez DPH za jednotlivé druhy nákladů jsou cenami nejvýše přípustnými a nepřekročitelnými.

Rozpis nákladů na kooperaci:

Celkem s DPH

1 502 002,01 Kč

Ostatní informace, sdělení a požadavky Dodavatele:

**Podmínky platnosti této Nabídky:**

Tato „Nabídka na realizaci objednávky č. 84/145110058“ je platná do 31. srpna 2016.

**Závěrečná ujednání:**

Pro realizaci této Nabídky platí podmínky uvedené v rámcové smlouvě č. 145110058 uzavřené mezi Ministerstvem a Dodavatelem dne 11. listopadu 2014.

Tato „Nabídka na realizaci objednávky č. 84/145110058“ je vyhotovena ve dvou originálních výtiscích o 3 listech s 2 přílohami o celkem 2 listech s tím, že každá ze smluvních stran obdrží jeden výtisk.

Příloha č. 1 – Rozsah opravy zaměřovače R30MOS s/n: 233 - 1 list

Příloha č. 2 – Cenová nabídka na opravu zaměřovače R30MOS s/n: 233 - 1 list

Podepsáním této „Nabídky na realizaci objednávky č. 84/145110058“ Ministerstvem se stává tato Nabídka platná a dnem doručení podepsané Nabídky Dodavateli se stává tato Nabídka účinná.

V Praze dne 22. srpna 2016

V Praze dne 22. srpna 2016

GENERAL DYNAMICS EUROPEAN  
SYSTEMS - CZECH s.p.o.  
Kobylská 462/137  
150 00 - Horní Pračemnice  
IČO: 2522156753

V zastoupení

Rozsah opravy zámeřovače R30MDS s/n: 233

Poř. č.	Popis	R30MOS S/N	DETEKOVÁNA PŘÍČINA PORUCHY / NESPRÁVNÉ FUNKCE	STANOVENÍ ROZSAHU OPRAVY	SEZNAM POŽADOVANÝCH NAHRADNÍCH DÍLŮ PRO OPRAVU	DOPORUČENÍ, JAK SE VYHNOUT PORUŠE / NESPRÁVNÉ FUNKCI V BUDOUCNU (JE-LI MOŽNÉ JEJ STANOVIT)
1	1 x oprava díle výsledků defektnosti R30MOS na základě Nabídky na realizaci objednávky č. 55/145110058	233	- Vadný kódovač náměru (Elevation Encoder);	- Výměna kódovače náměru (Elevation Encoder) - Kalibrace teplotního senzoru (Thermal sensor) - Kalibrace a proplachtování - Provedení ESS a ATP - Vystavení Štítku provozuschopnosti (Serviceable tag) a Osvědčení o shodě (Certificate of Compliance) - Balení a manipulace	- Kódovač náměru (Elevation Encoder);	- Ze strany výrobce nelze na základě výsledků defektnosti stanovit jakékoliv doporučení jak se vyhnout poruše / nesprávné funkci v budoucnu.

VYSVĚTLIVKY:

- ATP „Acceptance Test Procedure“ - přijímací testovací zkouška - zkouška, kterou musí každý výrobek projít na speciálním testovacím zařízení  
ESS „Environmental Stress Screening“ - zátěžová zkouška prostředí - vibrace, nárazy, teplota..., kterou musí každý výrobek projít s cílem verifikovat uložení komponentů a vyloučit chyby montáže