

Servisní činnost chladicí zařízení, větrání a klimatizace v objektu ÚP ČR Na Poříčí 3510, Frýdek-Místek

ZÁKLADNÍ SERVIS

Zhotovitel se zavazuje provádět na vzduchotechnických, klimatizačních a chladicích zařízeních základní servis v pravidelných termínech 2x ročně tj.

- 1) v termínu do 15. května servis na letní provoz
 - 2) v termínu do 5. října servis na zimní provoz
- a dále dle provozních stavů zařízení.

Základní servis se provádí na zařízeních:

Zařízení č.1 – Centrální větrání

- VZT jednotka VTS Clima typ H16 1ks
- výrobek chladné vody Lennox typ LCH 422 VK 1ks
- parní zvlhčovač Carel typ UE 090HL000 1ks
- požární klapka Mandík typ PKTM- 90 12ks

Zařízení č. 2 - Klimatizace a topení v kanceláři

- klimatizační jednotka fancoil typ CWC 020-4P
- klimatizační jednotka fancoil typ CWC 030-4P
- klimatizační jednotka fancoil typ CWC 040-4P
- klimatizační jednotka fancoil typ CWC 050-4P
- klimatizační jednotka fancoil typ CWC 070-4P
- klimatizační jednotka fancoil typ CWC 090-4P
- Celkem 106 ks**

Provedení kontroly funkčnosti zařízení, vyčištění zařízení a vyprání textilního filtru

Zařízení č. 3. a 4. — Větrání bufetu a zasedací místnosti v 1.PP

- větrací jednotka Samba 2 1ks
- větrací jednotka Samba 4 1ks
- ventilátor Remak typ RP 60 - 30/28 - 4D 1ks
- ventilátor Remak typ RP 60 - 35/31 - 4D 1ks

Zařízení č. 5. a 6. — Větrání hygienických zařízení a skladů v 1.PP

- střešní ventilátor typ DH 400-4D 1ks
- střešní ventilátor typ DH 355-4D 1ks
- radiální ventilátor typ KV 125L 1ks
- radiální ventilátor typ KV 160L 2ks
- radiální ventilátor typ KV 250L 1ks
- axiální ventilátor typ TREB 200 1ks
- axiální ventilátor typ HCFB/4—315H 1ks

Zařízení č. 7 - Klimatizace serveru a rozvodny

- venkovní kondenzační jednotka Lennox - systém Split 1ks
- vnitřní kazetová jednotka Lennox - systém split 1ks
- venkovní kondenzační jednotka TOSHIBA RAV - systém Split 1ks
- vnitřní kazetová jednotka TOSHIBA - systém split 1ks

Zařízení č. 8 - Větrání únikových cest

- ventilátor Remak typ RP 60 - 30/28 - 4D	1ks
- ventilátor Remak typ RP 80 - 50/40 - 6D	1ks

Zařízení č. 9 - Dveřní clona

- dveřní clona DoorMaster typ C1- W - 200/TR	1ks
--	-----

Zařízení č. 10 a 11 - Větrání náhradního zdroje a hygien. zař. ředitelny

- axiální ventilátor typ HCFB/6-630H	1ks
- radiální ventilátor typ KV 160L	1ks
- axiální ventilátor typ Decor 300	1ks
- střešní ventilátor typ DH 190K-2E	1ks

Revize úniku regulovaných látek a skleníkových plynů

- výrobek chladné vody Lennox typ LCM 422 VK	2 x ročně	1ks
- chladicí jednotka SPLIT typ HM 36N O- 400V	1 x ročně	1ks

Základní servis je prováděn technologií předepsanou výrobcem vzduchotechnických, klimatizačních a chladících zařízení v souladu s projektovou dokumentací a požadavky objednatele.

Ostatní práce a úkony, které nejsou obsaženy v základním servisu, budou provedeny na základě zvláštní písemné dohody obou smluvních stran po předchozím vyžádání objednatele.

Zhotovitel se zavazuje zejména dodržovat obecně závazné bezpečnostní předpisy příp. další interní směrnice v rámci svého oboru, s kterým je objednatel povinen se seznámit.

Zhotovitel se zavazuje provést předmětné práce pro objednatele dle přísl. ČSN.

Zajištění potřeby velké nebo generální opravy zajistí zhotovitel na základě zvláště uzavřené objednávky nebo smlouvy.

Cena za provedené práce je stanovena dohodou obou smluvních stran podle zákona o cenách. zák. č. 526/1990 Sb. ve znění od 1.7.2017

K uvedeným cenám bude připočítána stanovená daň z přidané hodnoty.

Cena základního servisu je dohodnuta takto:

Letní servis 68 821,- Kč

č 1. Centrální větrání	1 prohlídka
č 2. Klimatizace v kanceláři	1 prohlídka
č 3. a 4. Větrání bufetu a zasedací místnosti	1 prohlídka
č 5. a 6. Větrání hygienických zařízení a skladů	1 prohlídka
č 7. Klimatizace serveru a rozvodny	1 prohlídka
č 8. Větrání únikových cest	1 prohlídka
č. 10. a 11. Větrání náhradního zdroje a hygien. zařízení ředitelny	1 prohlídka
Revize úniku regulovaných látek a skleníkových plynů	2 revize
Dodávka kapsových filtrů a filtrů Samba	Kč/1 sada
Cestovní náklady	1 prohlídka

Zimní servis 47 645,- Kč

č 1. Centrální větrání	1 prohlídka
č 2. Klimatizace, topení v kanceláři	1 prohlídka
č 3. a 4. Větrání bufetu a zasedací místnosti	1 prohlídka
č 7. Klimatizace serveru a rozvodny	1 prohlídka
č 8. Větrání únikových cest	1 prohlídka
č 9. Dveřní clona	1 prohlídka
Revize úniku regulovaných látek a skleníkových plynů	1 revize
Cestovní náklady	1 prohlídka

Z každé prohlídky bude vyhotoven servisní protokol, kde budou uvedeny záznamy o provedené kontrole, poruchách a revizní zpráva, pokud to zařízení vyžaduje.

Cena bude rozdělena, za letní prohlídku a zimní prohlídku a konečná cena za obě prohlídky

CELKEM: 116 466,- Kč/rok