

DODATEK č.1

ke smlouvě o dílo uzavřené pod č.j.: HSLI-631/KŘ-EKO-P-2017

č.j. dodatku: HSLI-631-17/KŘ-EKO-P-76-2017
uzavřený podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen "občanský zákoník")

I.

Smluvní strany

1. Zhotovitel:

KOBIT - THZ s.r.o.

Sídlo: Tovární 123, 538 21 Slatiňany

osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Radomír Jahelka

kontaktní osoba: Ing. Petr Čechlovský

IČO: 15053920

DIČ: CZ15053920

Bankovní spojení:

Číslo účtu:



Tel.: 469699412

Fax: 469681437

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1243 (živnostenské oprávnění vydané 12.12.1991)

(dále jen „zhotovitel“)

2. Objednatel:

Česká republika – Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje

Adresa: Barviřská 29/10, 460 01 Liberec III

osoba oprávněná jednat

ve věcech smluvních: plk. Ing. Luděk Prudil, ředitel HZS Libereckého kraje, vrchní rada

kontaktní osoba: nrap. Zdeněk Mazánek

IČ: 70888744

DIČ: CZ70888744 – neplátce DPH

Bankovní spojení:

Číslo účtu:



Telefon: 950 470 111

Fax: 950 470 125

(dále jen „objednatel“)

II.

Předmět dodatku

- 1) Smluvní strany uzavřely dne 29.3.2017 smlouvu o dílo č.j. HSLI-631/KŘ-EKO-P-2017, jejímž předmětem byla oprava nástavby vozidla CAS 20/4000/240-S2Z a podvozku Scania P 440 CB4x4, CP28 CrewCab, reg. zn. 3L2 4455 (dále jen „smlouva o dílo“).
- 2) Smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 1, který se stává nedílnou součástí uzavřené smlouvy o dílo, a to za účelem její změny. Ke změně dochází v části týkající se rozsahu sjednaných oprav a ceny díla.
- 3) Změna rozsahu a navýšení ceny díla vyplývá z nezbytnosti provedení výměny převodovky vozidla, přičemž tato závada nebyla objektivně zjistitelná v době před samotným uzavřením smlouvy o dílo. Podrobné odůvodnění potřeby výměny převodovky vozidla je uvedeno v Příloze č. 1 tohoto dodatku, která je jeho nedílnou součástí. Zhotovitel se proto zavazuje provést na vozidle kompletní výměnu celé převodovky za novou, a to za níže sjednanou cenu.
- 4) Původně sjednaná cena díla dle čl. IV odst. 1 smlouvy o dílo se tak navyšuje o cenu za výměnu převodovky v částce 281 300 Kč bez DPH. Celková cena díla se tak ve znění smlouvy o dílo a tohoto dodatku sjednává takto:

Cena celkem bez DPH	856 350 Kč
DPH 21 %	179 834 Kč
Celkem včetně 21 % DPH	1 036 184 Kč

III.

Závěrečná ustanovení

- 1) Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 29. 3. 2017 zůstávají tímto dodatkem nedotčena a beze změn.
- 2) Tento dodatek se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a nabývá platnosti a účinnosti dnem uzavření.
- 3) Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž 1 obdrží zhotovitel a 3 objednatel.
- 4) Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento dodatek uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto dodatku rozhodující, na důkaz čehož připojují smluvní strany k tomuto dodatku své podpisy.

Za zhotovitele:

V Slatiňanech dne 24. května 2017



Radomír Jahelka
jednatel KOBIT - THZ s.r.o.

Za objednatele:

V Liberci dne - 2 -06- 2017



plk. Ing. Luděk Prudil
ředitel HZS Libereckého kraje
vrchní rada

Rozdělovník:

Vyhotovení č. 1: zhotovitel

Vyhotovení č. 2: objednatel (sběrný arch)

Vyhotovení č. 3: objednatel (ekonomický úsek)

Vyhotovení č. 4: objednatel (právní a organizační pracoviště)



Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje
Barvířská 29/10
460 01 Liberec 3

IČ: 70888744, DIČ CZ70888744

Váš dopis značky

Naše značka

Vyřizuje linka

Slatiňany

HZS Lk 2017 –SCANIA 4x4 604284078

20.4.2017

Věc:

**Vyjádření dodavatele KOBIT-THZ k předmětu nabídky a zjištěných skutečností-
poškozená převodovka**

Předmět nabídky:

Provedení opravy nástavby vozidla CAS 20/4000/240-S2Z a podvozku Scania P 440 CB4x4, CP28 CrewCab po dopravní nehodě. Oprava poškozeného celého pravého boku vozidla.

VIN podvozku:	YS2P4X40005435125
VIN nástavby:	TK9739101GSPS5179
Registrační značka	3L2 4455

1) Na základě zjištěných skutečností (poškozená převodovka) během opravy po dopravní nehodě vozidla CAS 20 na podvozku SCANIA dodavatel KOBIT-THZ sděluje:
-vzhledem k povaze závady, tato nemohla být diagnostikována během prohlídky vozidla u HZS Libereckého kraje (nemožnost nastartování CAS z důvodu převrácení vozidla) tato závada se vzhledem ke způsobu přepravy vozidla na odtahové plošině nemohla projevit ani během přepravy do servisu.

2) Při kontrole hnacího řetězce bylo zjištěno, že převodovka vozidla je zadřená na ložiscích jednotlivých hřídelí, čímž došlo k velkému poškození obalu převodovky. Vzhledem ke stáří vozidla a počtu ujetých kilometrů jsme rozhodli o výměně celé převodovky za cenu opravy. Jelikož se jednalo o závadu na hnacím řetězci, nebylo možno tuto závadu diagnostikovat během prohlídky vozidla u HZS Libereckého kraje, protože nebylo možno nastartovat motor před jeho kontrolou v servisu Scania po nehodě. Kontrola motoru spočívá ve vymontování vstřikovačů a následné kontrole prostoru nad písty endoskopem. Jelikož bylo vozidlo dopraveno do servisu Scania v Jihlavě na podvalníku, nebylo možno toto zjistit ani při přepravě.

3) Konečná cena za výměnu převodovky je **281 300Kč bez DPH** o tuto částku se zvýšila konečná cena původně naceněné opravy uzavřené kupní smlouvy.





Kontaktní osoba dodavatele:

Kontaktní osoba: Ing. Petr Čechlovský – vedoucí servisu

Telefon: 604 284 078

Email: servis@kobit-thz.cz



za KOBIT – THZ s.r.o.
Ing. Petr Čechlovský
ŘJ a OTS

