

T815 Multilift [REDACTED] k výzvě č. SpMO 57171/2021-4423 /23

Hodinová sazba						Cena celkem bez DPH	Cena celkem s DPH
Běžná oprava provedená výměnou níže uvedeného náhradního dílu nebo provedením práce						Cena celkem bez DPH	Cena celkem s DPH
Sleva na nenacenené náhradní díly oproti katalogovým cenám	Počet hodin odpracovaných při výměně dílu	Max. cena za práci bez DPH	Cena za materiál bez DPH	Cena za materiál po slevě bez DPH	Cena celkem bez DPH	Cena celkem s DPH	
Výměna skla kabiny řidiče panoramatické, včetně těsnící gumy a klinku							
Seřízení sbíhavosti předních náprav							
Výměna vložek jemného čističe paliva							
Výměna alternátoru 24V 80A							
Oprava - vyvaření lem pod čelním oknem							
Lak kabiny - kompletní							
Oprava - odvodušnění palivová soustava							
Únik olej z nádobky za kabinou							
Výměna vlnovec výfuku							
Oprava žhavení							
Výsledný součet cen s DPH za výše uvedené úkony a materiál						201 525,50 Kč	

18-04-2023
 S.C.O.
 - oprava cistern
 IČO: 429 37 256
 tel. 455 497 094



20-04-2023

ppik. Ing. Václav [REDACTED]

