

Objednávka 2600147479

Datum objednávky 20.04.2023

Vyhotovuje: [REDACTED]

Oddělení: Zdravotnická tech.

Telefon: [REDACTED]

Mobil:

Mail: [REDACTED]

Adresa odběratele (fakturační):

Krajská zdravotní, a.s.

Sociální péče 3316/12A

401 13 Ústí nad Labem

Adresa příjemce, faktury, zboží/služby:

Krajská zdravotní, a.s.

Masarykova nemocnice v Ústí n.Lab., o.z.

Sociální péče 3316/12A

401 13 Ústí nad Labem

MEDATA, spol. s r.o.
Milady Horákové 11
602 00 Brno

Vaše číslo dodavatele u nás
 1002274

Termín dodávky: 05.05.2023

Dodávka pro RDG I

Fakturujte se splatností 60 dnů!

Měna CZK

Pol.	Materiál Obj.množství	Označení Jednotka	Cena za jednotku	Hodnota
00010	1	Kus	Oprava přístroje na základě BTK 507.745,00	507.745,00

Objednáváme u Vás opravu přístroje "UZV DOPPLEROVSKÝ DIAGNOSTICKÝ AIXPLORER" na Radiologické klinice, Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem.

výrobní číslo: SIG2714 Inventární číslo: 210002797

Kontaktní osoba: [REDACTED]

Závada: na základě provedené PBTk prosím o opravu

1. UZ sonda L18-5 > zhoršený obraz na levé třetině obrazového pole
2. Ovládací panel > nefungující tlačítka/točítka

Cenová nabídka č.: PF2104230420_1

[REDACTED] s DPH CZK

, 507.745,00

Vystavil:.....

Z důvodu registrace k DPH je od 1.9.2007 nutné na dodavatelských fakturách a vystavených objednávkách uvádět jak adresu sídla společnosti, tak adresu místa provozovny (fakturační a dodací adresa). Na dodacích listech, fakturách a ostatních dokumentech uvádějte naše číslo objednávky a koncového odběratele. Faktury bez čísla objednávky budou považovány za neúplné a vráceny dodavateli. V případě daňového dokladu musí účet uvedený na faktuře splňovat podmínku dálkového přístupu, v souladu se zněním zákona č. 235/2004 Sb. o DPH. Účet musí být zveřejněný.

Pokud hodnota předmětu přesahuje 50 000 Kč bez DPH, nabývá objednávka účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v Registru smluv. Bez písemné akceptace není objednávka uzavřena. Plnění předmětu objednávky před její účinností se považuje za plnění podle této objednávky.

IČO: 25488627 DIČ: CZ25488627

Bankovní spojení: ČSOB, a.s., č.ú. [REDACTED]

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1550.

██████████, Oddělení zdravotnické techniky
tel.: ██████████, e-mail: ██████████ web: www.kzcr.eu
Krajská zdravotní, a. s., Sociální péče 3316/12A, Ústí nad Labem

PF2104230420_1: Nabídka opravy sonografu Supersonic Aixplorer na RDH MN ÚnL

Dobrý den,

posílám vám popis závad na vašem sonografu Supersonic Aixplorer v.č.: SIG2714, i.č.: 210002797.

1) Sonda L18-5

Při své návštěvě 6.4.2023 jsem zjistil, že lineární vysokofrekvenční sonda L18-5 (S/N: TB01MW37) vykazuje zhoršený obraz na jedné straně obrazového pole. Zhoršení sahá zhruba do třetiny obrazového pole. Jediná možná oprava je oprava výměnou sondy.

Cena opravy sondy L18-5 (SSIP92501 SUPER LINEAR ARRAY SL18-5) výměnou:

Záruka 1 rok:

- Oprava sondy L18-5 výměnou (vadná se posílá výrobcí): 207.207,-
 - Demontáž/montáž: 1.650,-
 - Cestovné: Mor.Budějovice-Ústí nad Labem-M.B: 2x272 km á 12: (strop) 5.000,-
- Celkem bez DPH: 213.857,-

Celkem s DPH: 258.767 Kč. 2) Ovládací panel.

Na ovládacím panelu dochází k nejistému nebo opakovanému stisku některých kombinovaných tlačítek/točitek. Snaha o opravu jednotlivých prvků nebyla úspěšná, proto vám můžu nabídnout pouze výměnu celého ovládacího panelu.

Cena výměny ovládacího panelu (SSIP03581 ENGLISH CONTROL PANEL ULTIMATE):

Záruka 1 rok:

- Oprava ovládacího panelu výměnou (starý se posílá výrobcí): 199.117,-
 - Demontáž/montáž: 1.650,-
 - Cestovné: Mor.Budějovice-Ústí nad Labem-M.B: 2x272 km á 12: (strop) 5.000,-
- Celkem bez DPH: 205.767,-

Celkem s DPH: 248.978 Kč.

Dejte mi prosím vědět, zda jste nabídku dostali a pokud byste se rozhodli pro opravu některé ze závad, pošlete mi prosím objednávku. Cestovné by se, samozřejmě, v případě objednání obou oprav, účtovalo pouze jedno.

--

S pozdravem

██████████
MEDATA, spol. s r.o.
██████████
██████████

www.medata.cz

SOCIÁLNÍ PÉČE

25-04-2023