

Objednatel:

Česká republika – Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje

IČO: 70884099

DIČ: CZ70884099

Zubatého 685/1

614 00 Brno

Poskytovatel:

FIREFIGHTING TECHNOLOGY INT. s.r.o.

IČO: 26384779

DIČ: CZ26384779

Krameirova 127

339 01 Klatovy

Na základě smlouvy o dílo č. 62-2-8690/2023 objednávám provedení:

- pravidelných ročních kontrol AZ Magirus v roce 2023

Technika - typ nástavby	RZ	Typ podvozku	Výrobní číslo nástavby	Předpoklá daná cena s DPH
AZ30 – DLK 23-12 CC GL n.B. HZL	BZM 58-06	150E27	1F 0520 23/12 12937	65.000 Kč
AZ40 – M42L-AS	2BS 7378	N333	38929	0 Kč
AZ37 – DLK 37 CC	HOA 52-42	150E27	VG 0039 37 10878	65.000 Kč

Předpokládaná cena pravidelných ročních kontrol zahrnuje cenu kilometrovného, cestovních nákladů, ostatních výdajů.

Termín provedení: do 30. 11. 2023

Místo předání: ZT, Tišnov

- oprav AZ Magirus v roce 2023 dle předběžných cenových nabídek


Technika - typ nástavby	RZ	Typ podvozku	Výrobní číslo nástavby	Předpoklá- dána cena s DPH
AZ37 – DLK 37 CC	HOA 52-42	150E27	VG 0039 37 10878	110 008,00
AZ30 – DLK 23-12 CC GL n.B. HZL	BZM 58-06	150E27	1F 0520 23/12 12937	251.774,00
AZ40 – M42L-AS	6P8 7526	ML180E32	16K 0950 M42L-AS31351	54.411,00

Předpokládaná cena oprav zahrnuje cenu kilometrovného, cestovních nákladů, ostatních výdajů.

Termín provedení: do 30.11. 2023

Místo předání: HS HZS JmK

V Brně dne 26.4. 2023



HZS Jihomoravské kraje
Krajské ředitelství
Zubatého I
614 00 Brno

CENOVÁ NABÍDKA 504-OC23003430

Datum: 19.04.2023
Zákaznické číslo: 1994775
Kontaktní osoba:

Zasíláme Vám cenovou nabídku na provedení předepsaných servisních kontrol AZ30 (DLK23-I2CC n.B. GL), č. nastavby: 12937, VIN: ZCFAILLH002340225, RZ: BZM 58-06 a AZ37 (DLK37CC), č. nastavby: 10878, VIN: ZCFAILLH002212144, RZ: HOA 52-42, dle pokynů výrobce

Poz.	Položka Popis	Množství	Cena za jednotku Kč bez DPH	Celková cena Kč bez DPH
10	Předepsaná servisní kontrola dle pokynů výrobce AZ30 (DLK23-I2CC n.B. GL), č. nastavby: 12937, VIN: ZCFAILLH002340225, RZ: BZM 58-06 Rozsah prací viz příloha			53.719,00
20	Předepsaná servisní kontrola dle pokynů výrobce AZ37 (DLK37CC), č. nastavby: 10878, VIN: ZCFAILLH002212144, RZ: HOA 52-42 Rozsah prací viz příloha			53.719,00
CELKOVÁ CENA bez DPH:				107.438,00
DPH 21%:				22.561,98
CELKOVÁ CENA s DPH:				130.000,00

HZS Jihomoravské kraje
Krajské ředitelství
Zubatého I
614 00 Brno

**CENOVÁ NABÍDKA 504-OC23003426**

Datum: 19.04.2023
Zákaznické číslo: 1994775
Kontaktní osoba:



Zasíláme Vám cenovou nabídku na opravu zjištěných závad při generální opravě lanového navijáku AZ37 (DLK37CC), č. nábavy: 10878, VIN: ZCFA1LLH002212144, RZ: HOA 52-42.

Při demontáži lanového navijáku bylo zjištěno poškození hlavních vysouvacích lan a poškozený držák lanové kladky - nutná výměna.

Poz.	Položka Popis	Množství	Cena za jednotku Kč bez DPH	Celková cena Kč bez DPH
10	Pracovní náklady Výměna hlavních vysouvacích lan De-/montáž a výměna držáku kladky hlavního vysouvacího lana	7,00 HOD.	3.500,00	24.500,00
20	41636195 OCELOVÉ LANO	2,00 KS	29.441,00	58.882,00
30	41632966 VYMEZOVACÍ PODLOŽKA	4,00 KS	313,00	1.252,00
40	41633546 DRŽÁK Kladky	1,00 KS	6.282,00	6.282,00



CELKOVÁ CENA bez DPH:

90.916,00

DPH 21%:

19.092,36

CELKOVÁ CENA s DPH:

110.008,00

Tato cenová nabídka nezahrnuje žádné jiné práce než ty, které jsou uvedeny výše.

V případě objednávky budou náklady na opravu účtovány pouze na základě skutečných nákladů na práci a materiál.


Náklady na práci a materiál budou účtovány podle cen práce a materiálu platných v den provedení opravy.

Popsanou opravu lze provést pouze ve výrobním závodě v Ulmu, náklady na transport vozidla nejsou v ceně zahrnuty

Pokud se rozhodnete naši nabídku přijmout, zašlete nám prosím písemnou objednávku s odkazem na naši cenovou nabídku.

V případě dalších dotazů nás neváhejte kontaktovat.

S přátelským pozdravem



HZS Jihomoravské kraje
Krajské ředitelství
Zubatého I
614 00 Brno

**CENOVÁ NABÍDKA 504-OC23003425**

Datum: 21.03.2023
Zákaznické číslo: 1994775
Kontaktní osoba:



Zasíláme Vám cenovou nabídku na opravu závad zjištěných při kontrole vozidla AZ30 (DLK23-I2CC n.B. GL), č. nástavby: 12937, VIN: ZCFA1LLH002340225, RZ: BZM58-06.

Poz.	Položka Popis	Množství	Cena za jednotku Kč bez DPH	Celková cena Kč bez DPH
10	Pracovní náklady	28,00 HOD.	3.120,00	87.360,00
	Oprava dodatečně zjištěných závad:			
	Seřízení zpomalení pohybů			
	Přezkoušení nárazu koše			
	Kontrola signalizace jednotlivých hranic vysunutí - zvuková			
	signalizace nastává příliš brzy			
	Elektrické od-/zapojení DMS snímače vpravo			
	De-/montáž a výměna DMS snímače vpravo			
	Seřízení obou DMS snímačů			
	Seřízení lan žebříkové sady			
	Funkční zkouška a zkouška přetížení			
	De-/montáž a výměna zvukové signalizace koncové polohy			
	v záchranném koši			



Cenová nabídka 504-OC2300342#

Poz.	Položka Popis	Množství	Cena za jednotku Kč bez DPH	Celková cena Kč bez DPH
20	41635015 DMS ELEKTRONICKÝ SNÍMAČ	1,00 KS	68.406,00	68.406,00
30	3507172 AKUSTICKÁ SIGNALIZACE	1,00 KS	3.250,00	3.250,00
40	PAW99 KRYT	1,00 KS	156,00	156,00
50	1090965 CESTOVNÍ NÁKLADY			4.950,00
60	VKW DROBNÝ SPOTŘEBNÍ MATERIÁL			1.705,00

CELKOVÁ CENA bez DPH:

165.827,00

DPH 21%:

34.823,67

CELKOVÁ CENA s DPH:

200.651,00

Tato cenová nabídka nezahrnuje žádné jiné práce než ty, které jsou uvedeny výše.

V případě objednávky budou náklady na opravu účtovány pouze na základě skutečných nákladů na práci a materiál.

Náklady na práci a materiál budou účtovány podle cen práce a materiálu platných v den provedení opravy.

Popsanou opravu lze provést pouze ve výrobním závodě v Ulmu, náklady na transport vozidla nejsou v ceně zahrnuty

Pokud se rozhodnete naši nabídku přijmout, zašlete nám prosím písemnou objednávku s odkazem na naši cenovou nabídku.

V případě dalších dotazů nás neváhejte kontaktovat.

S přátelským pozdravem



FIREFIGHTING TECHNOLOGY INT. s.r.o.

Krameriova 127

CZ-339 01 Klatovy

Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka I 6994)

tel.: 00420 376 382 413

fax: 00420 376 382 592

www.iveco-magirus.cz

HZS Jihomoravské kraje
Krajské ředitelství
Zubatého I
614 00 Brno

CENOVÁ NABÍDKA 504-OC23003429

Datum: 19.04.2023
Zákaznické číslo: 1994775
Kontaktní osoba:

Zasíláme Vám cenovou nabídku na opravu zjištěných závad na vozidle AZ30 (DLK23-12CC n.B. GL), č. nástavby: 12937, VIN: ZCFA1LLH002340225, RZ: BZM 58-06.

Při kontrole vozidla zjištěn vadný řídící joystick pro řízení zadní nápravy - chybové hlášení 26 18 3. Nutná výměna řídícího joysticku.

Poz.	Položka Popis	Množství	Cena za jednotku Kč bez DPH	Celková cena Kč bez DPH
10	Oprava u výrobce nápravy, firmy TITAN De-/montáž a výměna joysticku řízení zadní nápravy Předělání elektroinstalace na novou verzi joysticku (původní se již nevyrobí) Funkční zkouška			42.250,00
CELKOVÁ CENA bez DPH:				42.250,00
DPH 21%:				8.872,50
CELKOVÁ CENA s DPH:				51.123,00

Tato cenová nabídka nezahrnuje žádné jiné práce než ty, které jsou uvedeny výše.

V případě objednávky budou náklady na opravu účtovány pouze na základě skutečných nákladů na práci a materiál.

Náklady na práci a materiál budou účtovány podle cen práce a materiálu platných v den provedení opravy.

Popsanou opravu lze provést pouze u výrobce nápravy v Sulzbachu/Muur v Německu, náklady na transport vozidla nejsou v ceně zahrnuty

Pokud se rozhodnete naši nabídku přijmout, zašlete nám prosím písemnou objednávku s odkazem na naši cenovou nabídku.

V případě dalších dotazů nás neváhejte kontaktovat.

FIREFIGHTING TECHNOLOGY INT. s.r.o.
Krameriova 127
CZ-339 01 Klatovy

tel.: 00420 376 382 413

fax: 00420 376 382 592

www.iveco-magirus.cz

Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka I 6994)

HZS Jihomoravské kraje
Krajské ředitelství
Zubatého I
614 00 Brno

**CENOVÁ NABÍDKA 504-OC23003428**

Datum: 19.04.2023
Zákaznické číslo: 1994775
Kontaktní osoba:



Zasíláme Vám cenovou nabídku na opravu vyrovňávání koše AZ40 (M42L-AS), č. nastavby: 31351, VIN: ZCFA71TN202654914.

Při kontrole vozidla zjištěn poškozený kabel mezi žebříkovou sadou a záchranným košem - nutná výměna.

Poz.	Položka Popis	Množství	Cena za jednotku Kč bez DPH	Celková cena Kč bez DPH
10	Pracovní náklady El. od-/zapojení kabelu na záchranném koši De-/montáž a výměna kabelu 30x1MM Funkční zkouška	9,00 HOD.	3.500,00	31.500,00
20	503820818 KABEL 30x1, 4 M	1,00 KS	10.880,00	10.880,00
30	41938878 KONEKTOR PIN	16,00 KS	125,00	2.000,00
40	500258248 KONEKTOR PIN	6,00 KS	98,00	588,00

CELKOVÁ CENA bez DPH:

44.986,00

DPH 21%:

9.425,28

CELKOVÁ CENA s DPH:

54.411,00




Tato cenová nabídka nezahrnuje žádné jiné práce než ty, které jsou uvedeny výše.

V případě objednávky budou náklady na opravu účtovány pouze na základě skutečných nákladů na práci a materiál.

Náklady na práci a materiál budou účtovány podle cen práce a materiálu platných v den provedení opravy. Pokud se rozhodnete naši nabídku přijmout, zašlete nám prosím písemnou objednávku s odkazem na naši cenovou nabídku.

V případě dalších dotazů nás neváhejte kontaktovat.

S přátelským pozdravem



Evidence reakce dodavatele na výzvu k poskytnutí plnění

Dodavatel: FIREFIGHTING TECHNOLOGY INT. s.r.o.
Datum přijetí odpovědi: 26.04.2023
Akceptace výzvy: Ano
Další informace:
Nabídková cena s DPH:
Nabídková cena bez DPH:
Účastník zadávacího řízení je Ne
sdružením dodavatelů:

