

# - 175 120137

## Nabídka na poskytování služby

List/ Listů: 1

na základě požadavkového listu a příloh k PL / KZ / Nabídce č. 019/2017 Počet příloh: 1  
podle smlouvy č. 165110270

<b>Objednatel:</b> Česká republika – Ministerstvo obrany Tychonova 1, 160 01 Praha 6		<b>Poskytovatel:</b> ARAMY s.r.o. Novgorodská 935/12, 101 00 Praha 10		
Jehož jménem jedná: <b>Ing. Tomáš DVOŘÁČEK</b> , ředitel odboru vyzbrojování pozemních sil, Sekce vyzbrojování a akvizice MO		Jehož jménem jedná: <b>Robert Hnátek - jednatel</b>		
<b>Kontaktní osoba:</b> Marie Geryková Telefon: [redacted] Fax: [redacted] E-mail: [redacted]		<b>Kontaktní osoba:</b> Marek Veselý Telefon: [redacted] Fax: [redacted] E-mail: [redacted]		
<b>Typ/modifikace techniky:</b>	LRD 110 TD5 SW TER.	<b>Uživatel techniky:</b>	325500	
<b>Evidenční číslo:</b>	305 33-93	<b>Dislokace techniky:</b>	<b>PRAHA</b> Plk. gšt Ing. František Řidzák velitel úvaru hodnost, titul, jméno, příjmení	
<b>Rok výroby:</b>	2007	<b>Zástupce uživatele (velitel techniky/stanice)</b>	Kpt. Mgr. Jaroslav Urban: [redacted]	
<b>SOJ ano/ne; rozsah:</b>	NE – drobná oprava			
<b>Vyjádření zástupce SOJ k provedení SOJ:</b> Číslo telefonu: ..... hodnost, titul, jméno, příjmení, razítko a podpis				
<b>Za zástupce pro věci technické</b> S rozsahem prací a cenovou kalkulací v uvedené nabídce souhlasím		..... mjr. Ing. M [redacted] podpis		
<b>Popis poskytování služby, technická dokumentace pro poskytování služby:</b> LR Topix				
<b>Místo:</b> Aramy s.r.o., Praha 9, Postřizínská 797/1, 198 00				
<b>Termín (doba) ukončení poskytování služby:</b> 60 pracovních dnů od podepsání nabídky				
<b>Nabídková cena</b>				
<b>Poskytovatel:</b>				
<b>Druh nákladů:</b>	<b>Stručný popis</b>	<b>Jednotková cena</b>	<b>Počet jednotek</b>	<b>Cena celkem</b>
Náklady na vlastní výkony:	výměna ND viz příloha k PL /KZ/ Nabídce č.19	[redacted]	[redacted]	[redacted]
Materiálové náklady:	ND viz příloha k PL /KZ/ Nabídce č.19	[redacted]	[redacted]	[redacted]
Kooperace:				
Ostatní náklady:				
<b>Subdodavatel (.....)</b>				
Náklady na vlastní výkony:				
Materiálové náklady:				
Kooperace:				
Ostatní náklady:				
<b>Celkem bez DPH:</b>				161218,70
Nabídková cena celkem 161218,70 Kč bez DPH, 195074,63 Kč s DPH.				
<b>Zástupce poskytovatele:</b> Marek Veselý [redacted] titul, jméno, příjmení, telefon		v Praze dne: 23. 05. 2017		
V Praze dne: 10.5.2017		v Praze dne: 23. 05. 2017		
<b>Marek Veselý</b> Datum: 2017.05.10 12:02:42 +02'00"		Za poskytovatele: [redacted] jedenatel		
Za poskytovatele: [redacted]		Za objednatele: [redacted]		



Příloha k PL / KZ / Nabídce č.:

19/2017

Servisní sazba

640,00 Kč

P.č.	Úkon	Materiál				Práce		SUBDODÁVKA (Kč bez DPH)	CENA ZA SLUŽBU CELKEM (Kč bez DPH)
		RN	Počet jedn.	Měrná jedn.	Popis	Cena za 1 ks (Kč bez DPH)	Cena celkem (Kč bez DPH)		
1.1	Oprava spojky	FTC4630	1	ks	přítlačný talíř				
1.2	Oprava spojky	UQB000120	1	ks	lamela spojky				
1.3	Oprava spojky	FTC5200	1	ks	ložisko				
1.4	Oprava spojky	LFBS00050	1	ks	ložisko				
1.5	Oprava spojky	FTC5202	1	ks	váleček				
1.6	Oprava spojky	STC500100	1	ks	váleček				
1.7	Oprava spojky	SKE500060	1	ks	guma pedálu				
1.8	Oprava spojky	NH108041L	6	ks	matice				
1.9	Oprava spojky	OST193410256	1	ks	kapalina				
2.1	Oprava zadních brzd	SFP000250	1	ks	destičky brzdové				
2.2	Oprava zadních brzd	LRO18026	2	ks	kotouč brzdový				
2.3	Oprava zadních brzd	SMC500270	1	ks	brzdíč PZ				
2.4	Oprava zadních brzd	SMC500260	1	ks	brzdíč LZ				
2.5	Oprava zadních brzd	OST193410256	2	l	brzdová kapalina				
2.6	Oprava zadních brzd	LRO17960	1	ks	štit brzd				
3.1	Oprava úniku oleje př. náprava	FTC5366	2	ks	otočný kloub				
3.2	Oprava úniku oleje př. náprava	LRO59968	2	ks	těsnění				
3.3	Oprava úniku oleje př. náprava	FTC3276	2	ks	těsnění				
3.4	Oprava úniku oleje př. náprava	TAR100040	2	ks	čep				
3.5	Oprava úniku oleje př. náprava	FRC2894	2	ks	čep				
3.6	Oprava úniku oleje př. náprava	FTC3647	2	ks	těsnění				
3.7	Oprava úniku oleje př. náprava	606666	2	ks	ložisko				
3.8	Oprava úniku oleje př. náprava	STC3435	4	ks	vazelína - 375g				
3.9	Oprava úniku oleje př. náprava	RUC105200	2	ks	unašeč				
3.10	Oprava úniku oleje př. náprava	890108711	4	ks	odmašťovač				
4.1	Výměna stírátek	LRO79891	3	ks	stírátko				
5.1	Výměna zadních poloos	LRO72976	1	ks	poloosa PZ				
5.2	Výměna zadních poloos	LRO72977	1	ks	poloosa LZ				
5.3	Výměna zadních poloos	BX110095M	10	ks	šroub				
5.4	Výměna zadních poloos	RFD100000	4	ks	matice				
5.5	Výměna zadních poloos	FTC5268	2	ks	těsnění				
6.1	Oprava úniku oleje př. dílerenc.	FTC5258	1	ks	těsnění				
6.2	Oprava úniku oleje př. dílerenc.	OST171940256	1,7	l	olej EPX 80W-90				
7.1	Oprava řízení	LRO41267	1	ks	tyč spojovací				
7.2	Oprava řízení	RTC5869	1	ks	čep řízení				
8.1	Oprava úniku oleje př. převodovky	ICV100000	1	ks	těsnění				
8.2	Oprava úniku oleje př. převodovky	FTC4939	2	ks	těsnění				





## KONTROLNÍ ZÁPIS č. 019/2017

na poskytnutí služby ve smyslu čl. III odst. 1.1 a)  
smlouvy č. 165110270  
dle Požadavkového listu č. KZ019/2017

### 1. Zadání objednávky:

Kontrola vojenské techniky ve smyslu čl. III odst. 1.1 a) této smlouvy a vypracování cenové kalkulace ve smyslu čl. IV této smlouvy.

### 2. Specifikace techniky, které se kontrolní zápis týká:

Vojenský útvar	325500		
Typ vojenské techniky	LRD 110 TDŠ SW TER.	VPZ	305 33-93
VIN	SALLDHMS83A657807		

### 3. Způsob provedení kontroly: kontrola vozu

### 4. Kontrolní zjištění: viz příloha k PL /KZ/ Nabídce č.019

### 5. Návrh na odstranění nedostatků: výměna ND viz příloha k PL /KZ/ Nabídce č.019

### 6. Cenová kalkulace:

Poskytovatel:				
Druh nákladů:	Stručný popis	Jednotková cena	Počet jednotek	Cena celkem
Náklady na vlastní výkony:	výměna ND viz příloha k PL /KZ/ Nabídce č.019			
Materiálové náklady:	ND viz příloha k PL /KZ/ Nabídce č.019			
Kooperace:				
Ostatní náklady:				
Subdodavatel (.....)				
Náklady na vlastní výkony:				
Materiálové náklady:				
Kooperace:				
Ostatní náklady:				
Celkem bez DPH:				161218,70

### 7. Technická dokumentace: LR Topix

### 8. Termín provedení dílčího plnění: 60 pracovních dní od podepsání nabídky objednatelem

Marek Veselý Digitálně podepsal Marek Veselý  
Datum: 2017.05.10 11:58:18  
+02'00'

V Praze

dne: 10.5.2017 Za poskytovatele: Marek Veselý – technik servisu  
titul, jméno, příjmení, datum, razítko

V Praze

dne: 10.5.2017 Za odběratele: .....  
titul, jméno, příjmení, datum, razítko

Příloha k PL / KZ / Nabídce č.:

19/2017

Servisní sazba

640,00 Kč

P.č.	Úkon	Materiál					Práce		SUBDODÁVKA (Kč bez DPH)	CENA ZA SLUŽBU CELKEM (Kč bez DPH)
		RN	Počet jedn.	Měrná jedn.	Popis	Cena za 1ks (Kč bez DPH)	Cena celkem (Kč bez DPH)	Počet hodin		
1.1	Oprava spojky	FTC4630	1	ks	přítlačný talíř					
1.2	Oprava spojky	UQB000120	1	ks	lamela spojky					
1.3	Oprava spojky	FTC5200	1	ks	ložisko					
1.4	Oprava spojky	LFB500050	1	ks	ložisko					
1.5	Oprava spojky	FTC5202	1	ks	váleček					
1.6	Oprava spojky	STC500100	1	ks	váleček					
1.7	Oprava spojky	SKE500060	1	ks	guma pedálu					
1.8	Oprava spojky	NH108041L	6	ks	matice					
1.9	Oprava spojky	OST193410256	1	ks	kapalina					
2.1	Oprava zadních brzd	SFP000250	1	ks	destičky brzdové					
2.2	Oprava zadních brzd	LRO18026	2	ks	kotouč brzdový					
2.3	Oprava zadních brzd	SMC500270	1	ks	brzdíč PZ					
2.4	Oprava zadních brzd	SMC500260	1	ks	brzdíč LZ					
2.5	Oprava zadních brzd	OST193410256	2	l	brzdová kapalina					
2.6	Oprava zadních brzd	LRO17960	1	ks	šlit brzd					
3.1	Oprava úniku oleje př. náprava	FTC5366	2	ks	otočný kloub					
3.2	Oprava úniku oleje př. náprava	LRO59968	2	ks	těsnění					
3.3	Oprava úniku oleje př. náprava	FTC3276	2	ks	těsnění					
3.4	Oprava úniku oleje př. náprava	TAR100040	2	ks	čep					
3.5	Oprava úniku oleje př. náprava	FRC2894	2	ks	čep					
3.6	Oprava úniku oleje př. náprava	FTC3647	2	ks	těsnění					
3.7	Oprava úniku oleje př. náprava	606666	2	ks	ložisko					
3.8	Oprava úniku oleje př. náprava	STC3435	4	ks	vazelína - 375g					
3.9	Oprava úniku oleje př. náprava	RUC105200	2	ks	unašeč					
3.10	Oprava úniku oleje př. náprava	890108711	4	ks	odmašťovač					
4.1	Výměna stírátek	LRO79891	3	ks	stírátko					
5.1	Výměna zadních poloos	LRO72976	1	ks	poloosa PZ					
5.2	Výměna zadních poloos	LRO72977	1	ks	poloosa LZ					
5.3	Výměna zadních poloos	BK110095M	10	ks	šroub					
5.4	Výměna zadních poloos	RFO100000	4	ks	matice					
5.5	Výměna zadních poloos	FTC5268	2	ks	těsnění					
6.1	Oprava úniku oleje př. diferenc.	FTC5258	1	ks	těsnění					
6.2	Oprava úniku oleje př. diferenc.	OST171940256	1,7	l	olej EPX 80W-90					
7.1	Oprava řízení	LRO41267	1	ks	tyč spojovací					
7.2	Oprava řízení	RTC5869	1	ks	čep řízení					
8.1	Oprava úniku oleje př. převodovky	ICV100000	1	ks	těsnění					
8.2	Oprava úniku oleje př. převodovky	FTC4939	2	ks	těsnění					



