

Smlouva č. OBE/23/05/017

Objednatel: Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace Jejkov, Purkyňovo nám. 133/2 674 01 Třebíč IČO: 00839396 DIČ: CZ00839396	Dodavatel: UPS Technology, spol. s r. o. Komárov, Za školou 648/3 617 00 Brno IČO: 41605373 DIČ: CZ41605373
---	---

Datum vystavení objednávky: 02.05.2023**Datum dodání:****Místo dodání:** Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace**Způsob dodání:****Předmět:**

Profylaxe a výměna akumulátorů v UPS, areál

Cena celkem bez DPH: 129 785,00**DPH:** 27 254,85**Cena s DPH:** 157 039,85**Záruční podmínky** Dle cenové nabídky OBV30172 ze dne 25.4.2023**Práce:****Materiál:**

Dodavatel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy v informačním systému veřejné správy ± Registru smluv.

Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní objednatel.

Vyřizuje: [redacted]

Tel.:

Mobil: [redacted]

E-mail: [redacted]

Dne: 03.05.2023

[redacted]

Ředitel

[redacted]

[redacted]

Dodavatel

[redacted]

[redacted]

Doručovací adresa:, Železná 663/5, 619 00 Brno
 CZECH REPUBLIC
 TELEFON: +420 543 420 299-8
 FAX: +420 543 420 297
 e-mail: ups@ups.cz

PRO:

Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace

ČÍSLO: **OBV30172**

DATUM: 25.04.2023

OBCHODNÍK:

TEL.:

MOBILNÍ TEL.:

FAX.:

E-MAIL:

Dobrý den,

dle požadavku posílám kalkulaci ceny profylaxí UPS Maklesan a Honeywell a na základě provedené profylaktické prohlídky UPS v objektu Nemocnice Třebíč, posílám cenovou kalkulaci doporučených výměn baterií a nevyhovující UPS:

Profylaxe a výměna akumulátorů v UPS

POZ.	NÁZEV	MNOŽSTVÍ	CENA / MJ BEZ DPH	CENA CELKEM BEZ DPH
001	Profylaxe UPS Maklesan 3KW v.č.BO32113580027-SEV03,BO32113580032-SEV03, v.č.BO32113580031-SEV03,BO32113580025-SEV03	4 ks	2 430,00 Kč	9 720,00 Kč
002	Profylaxe UPS Honeywell 500W	4 ks	980,00 Kč	3 920,00 Kč
Výměny baterií v UPS				
MDT 10kVA, v.č.LZ47UT771100003 Budova U - LDN				
005	UPS Battery 12V/7Ah T2	32 ks	740,00 Kč	23 680,00 Kč
Oprava UPS celkem			37 320,00 Kč	37 320,00 Kč
UPS SP Green, v.č.C5HK10AA00 Budova L - Biochemie				
008	UPS Battery 12V/9Ah	40 ks	890,00 Kč	35 600,00 Kč
Oprava UPS celkem			35 600,00 Kč	35 600,00 Kč
APC Smart 1500, v.č.QS0925130487 Budova L - Biochemie				
011	UPS Battery 12V/5Ah	8 ks	680,00 Kč	5 440,00 Kč
Oprava UPS celkem			5 440,00 Kč	5 440,00 Kč
Výměna UPS PW9120 Budova U - Oční oddělení				
014	UPS PERSEI, 1F:1F, 6kVA/5,7kW	1 ks	47 450,00 Kč	47 450,00 Kč
015	Sleva na UPS pro nemocnici	1 ks	-4 745,00 Kč	-4 745,00 Kč
016	Demontáž, montáž, zprovoznění včetně likvidace původní UPS	1 ks	5 600,00 Kč	5 600,00 Kč
Výměna UPS celkem			48 305,00 Kč	48 305,00 Kč

Doručovací adresa:, Železná 663/5, 619 00 Brno
CZECH REPUBLIC

POZ.	NÁZEV	MNOŽSTVÍ	CENA / MJ BEZ DPH	CENA CELKEM BEZ DPH
018	Dopravné Brno - Třebíč a zpět	160 km	19,50 Kč	3 120,00 Kč

CELKEM BEZ DPH:	129 785,00 Kč
CELKEM DPH 21%	27 254,85 Kč
CELKEM VČETNĚ DPH:	157 039,85 Kč

PŘI VYSTAVENÍ VAŠÍ OBJEDNÁVKY UVÁDĚJTE ČÍSLO NAŠÍ NABÍDKY, VÁŠ E-MAIL PRO ZASÍLANÍ FAKTUR

Dodací podmínky	do 5-ti pracovních dnů od úhrady zálohové faktury
Obchodní tajemství	Obsah nabídky je obchodním tajemstvím ve smyslu § 504 OZ č. 89/2012 Sb.
Platební podmínky	provedení servisu na základě úhrady zálohové faktury ve výši 100% ceny díla
Platnost nabídky	14 dnů
Všeobecné dodací podmínky	Ostatní ujednání se řídí všeobecnými dodacími podmínkami UPS Technology, spol. s r.o.
Přechod vlastnictví	Vlastnictví zboží nabývá objednatel okamžikem úplného zaplacení celkové ceny uvedené v této nabídce.
Záruka	24 měsíců od předání objednateli. Záruka se nevztahuje na náplně a spotřební materiál. Odpovědnost za vady, na něž se vztahuje záruka za jakost nevzniká: z důvodů uvedených v § 2116 občanského zákoníku a případech vad vzniklých vyšší mocí či neodbornou manipulací; v případě nedodržení návodů k obsluze, při užívání v rozporu s normami ČSN, s návodem k obsluze a schválenými postupy; při poškození vnějšími vlivy (především nadměrným namáháním, mechanickými, účinky elektrických veličin nepřijatelné velikosti, chemickými a elektrolytickými vlivy); při poškození ze strany objednatele nebo uživatele; při provozování či skladování v rozporu s platnými technickými podmínkami či s požadovaným prostředím (požadováno suché, bezprašné prostředí, bez kondenzace); při nesprávné údržbě nebo při zanedbání údržby; v případě vad vzniklých po dni zásahu osobou, která nemá certifikaci UPS Technology, spol. s r.o. k záručnímu servisu, nebo na vady vzniklé po dni podpisu servisní smlouvy s takovou osobou. Vadou není snížení nebo ztráta kapacity baterií způsobená jejím užíváním bez mechanického poškození baterií. Aby baterie neztrácely svoji kapacitu, musí být trvale umístěny v prostředí s teplotou v rozsahu 20 - 25°C. Záruka je nepřenositelná a lze ji uplatnit pouze se současným předložením záručního listu vystaveného UPS Technology, spol. s r.o.. Pokud je součástí dodávky datalogger, tento nesmí být demontován. Odpovědnost za vady, na něž se vztahuje záruka za jakost, se nevztahuje na vady vzniklé po poslední servisní kontrole, při které byl datalogger na místě. Případné vady budou odstraněny bez zbytečného prodloužení ve lhůtě, která je dána charakterem vady a dostupností náhradních dílů a na takto stanovené lhůtě jsou smluvní strany povinny se dohodnout. V servisní smlouvě lze sjednat smluvní lhůty odstranění vad.

Při výměně baterií je v kalkulaci ceny baterií obsažena montáž nových a demontáž původních baterií, otestování UPS, včetně ekologické likvidace použitých baterií.

Předem děkuji za odpověď, s pozdravem

