

<b>Objednávka OBJ - ZZS - 014030</b>	<b>Dodavatel:</b> [REDACTED] - Autoservis Polní 319 36225 Nová Role IČ: 72221232
Datum založení: 10. 5. 2023 6:49:43	<b>Odběratel:</b> Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, příspěvková organizace Závodní 390/98C, 360 06 Karlovy Vary  IČ: 00574660 DIČ: CZ00574660  Kontakt:
Objednal: [REDACTED]	
Termín dodání: <b>Nejkratší možný</b>	
Způsob dopravy: <b>Osobní převzetí</b>	
Způsob platby: <b>Převodem na účet (fakturou)</b>	
<b>Dodací adresa:</b>  Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, příspěvková organizace Závodní 390/98C 360 06 Karlovy Vary	

Objednávám u Vás následující:

Oprava vozidla MB Sprinter 3K9 2373

- vozidlo přitaženo odtahovou službou, pravděpodobně protočená zadní poloosa

Rozšířeno o přezutí na letní pneumatiky, 4xnová pneu  
Odhad ceny

Kód	Název	Množ.	Jedn.	Cena za jednotku	Celkem za položku
	poloosy	2	ks	25 000,00 Kč	50 000,00 Kč
	přezutí	4	ks	150,00 Kč	600,00 Kč
	pneu	4	ks	4 800,00 Kč	19 200,00 Kč

Hodnota objednávky:	69 800,00 Kč
---------------------	--------------

Schváleno 11.05.2023 07:24 [REDACTED]

Schváleno 11.05.2023 07:44 [REDACTED]