

Cenový návrh a nález oprav na vozidle - defektace

Datum:

duben 2023

Zákazník: VÚ 4423 Přáslavice

Zakázka: obj. č.

SpMO 4350/2023-4423

434 Typ: T815 12VN8X8 VALNÍK

SPZ: [REDACTED]

cena ND dle
SpMO

Ověření ceny ND v čase a místě za 1ks
bez DPH

modře zbarvený text = obsažen v RDnaOV

| Úkon | Hodiny | Cena | Materiál | Ks | Cena | TATRA | jiní | Smlouva |
|---|--------|------|---|----|------|-------|------|---------|
| Oprava brzd - rozdíl více než 30% na L kole 1.N; P kole 2.N; L kole 3.N; v případě úniku olejů přetěsnění nábojů; v případě opotřebením obložení nebo bubnů oprava i druhé strany téže nápravy: | | 0 | | | 0 | | | |
| Výměna brzdového obložení 1.N | | | Brzdové obložení (1 čelist - 2ks) | | | | | |
| Výměna brzdového obložení 1.N | | | Buben brzdový T-815 (č. 202411036) | | | | | |
| Přetěsnění náboje kola L1.N | | | Sada těsnění náboje kola | | | | | |
| | | | kroužek rozpěrný 442073450084 | | | | | |
| Výměna brzdového obložení 2.N | | | Brzdové obložení (1 čelist - 2ks) | | | | | |
| Výměna brzdového obložení 2.N | | | Buben brzdový T-815 (č. 202411036) | | | | | |
| Přetěsnění náboje kola L2.N | | | Sada těsnění náboje kola | | | | | |
| | | | kroužek rozpěrný 442073450084 | | | | | |
| Přetěsnění kloubového hřídele nápravy L1.N | | | kloubová hřídel VVN, VT 442073150584 | | | | | |
| | | | gufero 73,5 x110 x13 | | | | | |
| | | | gufero 73,5 x110x 10 | | | | | |
| Výměna brzdového obložení 3.N | | | Brzdové obložení (1 čelist - 2ks) | | | | | |
| Výměna brzdového obložení 3.N | | | Buben brzdový T-815 (č. 202411036) | | | | | |
| Přetěsnění náboje kola L+P 3.N | | | Sada těsnění náboje kola | | | | | |
| | | | kroužek rozpěrný 442073450084 | | | | | |
| Přetěsnění kloubového hřídele nápravy 2ks | | | Pouzdro kloubového hřídele (č. 341428010) | | | | | |
| | | | gufero 73,5 x110 x13 | | | | | |
| | | | gufero 73,5 x110x 10 | | | | | |
| Oprava závitů šroubů rozpěrných kroužků | | | | | | | | |
| Výměna vadného kolového šroubu | | | šroub kolový s maticí | | | | | |
| další závady: | | | | | | | | |
| Kontrola všech + případná výměna vadných prachovek brzdových válců | | | | | | | | |
| Výměna manžety brzd. válce L4.N | | | Manžeta brzd. válce zadní 443962503396 | | | | | |
| Výměna kloubu kulového 2ks 2.N | | | čep kulový pravý T001853 | | | | | |
| Výměna kloubu kulového 2ks 2.N úhlová páka | | | Kloub kulový s povrch.ochranou 2073411584 | | | | | |
| Výměna válce servořízení | | | Válec servořízení RV-78 č. 336711465403) | | | | | |
| Výměna servočerpadla na motoru | | | hydrogenerátor UN 16S04 336152158002 | | | | | |
| | | | těsnění mezikusu servočerpadla 64.33 | | | | | |
| D+M motoru, oprava uchycení úhlové páky č.1 | | | šroub M12 | | | | | |

| | | | |
|---|--|-------------------------------------|----------------------|
| Výměna křížového ložiska hřídele volantu | | POUZDRO LOZISKA 2019110294 | |
| | | VLOZKA FILTRACNI H 21.1 | |
| Výměna předních parabol hlavních světlometů | | vložka optická Hella EU1A6 00 úplná | |
| Výměna hadice výfuku nezávislého topení pod kabinou | | Hadice výfuková úplná | |
| | | objímka hadice topení | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Celkem práce a materiál bez DPH: | | | |
| Celkem bez DPH: | | | |
| Celkem s DPH 21% | | | 268 679,23 Kč |



OLOMOUCKÁ DOPRAVNÍ s.r.o.
U panelárny 538/1, 77900 Olomouc – Chválkovice

IČ: 27778479
DIČ: CZ27778479

info@olomouckadopravni.cz
www.olomouckadopravni.cz

Elektronicky podepsal(a) Pavel Brázda
Datum: 2023.04.28 15:14:24 CEST