

Upřesnění podmínek realizace zakázky

Akce: 0226 – Oprava zděné části fasády a okapového chodníku
Místo: Letiště Bechyně – CE 02-01-06/135 Hala Jeseník

Jedná se o opravu poškozené omítky zděné části fasády a opravu rozpadlého betonového okapového chodníku. Zděná část fasády je pouze po obvodu budovy v pruhu 1 m od terénu (okapového chodníku). Původní rozpadlý betonový okapový chodník bude odstraněn a nový bude jednostranně zašalován a vybetonován. Součástí zakázky je vnější nátěr 26 ks nosných sloupů haly, které jsou do výšky 4,2 m. Vybouraný materiál bude převezen a uložen v areálu cca 500 m od stavby.

Objednatel zpřístupní místo plnění takto:

Po-Čt od 06:30 hod do 15:30 hod., Pá od 06:30 hod do 13:00 hod. pouze občanům EU a NATO .
Změna pracovní doby, práce v soboty, neděle a státní svátky je možná pouze se souhlasem uživatele.

Dopravní omezení:

Bez omezení

V Bechyni

Zpracoval

