

## Upřesnění podmínek realizace zakázky

**Akce:** 0226 – Oprava fasády b.č.50  
**Místo:** Letiště Bechyně – CE 02-01-06/50 – dílny a garáže

### **Budova č. 50 – dílny a garáže**

Jedná se o opravu původní vápenocementové vnější omítky (fasády) budovy č.50, která je složená z montované skeletové haly garáží (rozm.91,4m\*19,8m) a zděného přístavku (rozm. 18,85m\*6,25m). Oprava fasády zděného přístavku a celé délky nadpraží garážových vrat (přední strany garáží) bude provedena vyspravením nesoudržné omítky z 10%, omytím fasády tlakovou vodou, potažením stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do lepidla a provedením nové probarvené silikonové omítky. Ostatní plochy fasády garážové haly budou opraveny z 10% včetně zatmelení a opravy trhlin panelového opláštění a následně bude proveden nový ochranný nátěr. Klempířské části střechy – okapové žlaby a svody budou demontovány a zpětně osazeny po opravách.

Oprava bude probíhat za provozu objektu, po celé délce garážové haly lze použít pouze pojízdné lešení tak, aby nebyl omezen výjezd techniky z garáží. Příjezd po místních komunikacích je bez omezení. Stavební suť bude ukládána do kontejnerů.

V Bechyni

Zpracoval: 