

# Výzva k provedení běžné opravy č. 1772140020077(188/3/221/2017-7214)

podle ustanovení § 92 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s čl. III. odst. 2. rámcové smlouvy o dílo č. 155410194 (dále jen „smlouva“) a podmínkami v ní uvedenými.

<b>Objednatel:</b> Česká republika – Ministerstvo obrany Tychonova 1, 160 01 Praha 6		<b>Zhotovitel:</b> ANZA s.r.o. Okružní 678, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice
Jehož jménem jedná: plukovník gšt. Ing. Petr Tománek velitel VÚ 7214 Čáslav Chotusice 285 76		Jehož jménem jedná: Zuzana PETRICOVÁ jednatelka společnosti
<b>Kontaktní osoba:</b> [redacted] Telefon: [redacted] Fax: [redacted] E-mail: [redacted]		<b>Kontaktní osoba:</b> [redacted] Telefon: [redacted] Fax: [redacted] E-mail: [redacted]
Fakturační adresa:		
Objednatel: Ministerstvo Obrany Tychonova 221/1 Praha 6 – Hradčany 160 01 Praha 6 IČ 60162694 DIČ CZ60162694 Právnícká osoba		
Příjemce: VÚ 7214 Čáslav 285 76 Chotusice		
<b>Typ/modifikace techniky:</b>	T – 815 CAPL 16	
<b>Registrační značka:</b>	373 – 43 – 04	
<b>Rok výroby:</b>	1987	
<b>Popis závady, dokumentace k odstranění závady:</b>		
Popis závady:		
<b>Podvozek:</b>		
Přetěsnit motor (GO), řazení, kontrola kardanu, tlumiče, čepy řízení+ posilovač řízení, brzdy, výměna EP ventilů, palivové čerpadlo, přetěsnění převodovky, výměna palivové soustavy + hadice, trubky, výměna vzduchového potrubí. Výměna komplet sedaček v kabině, včetně lůžka. Výměna zámků ve dveřích kabiny. Nefunkční nezávislé topení typu označení TOPENÍ NAFTA.X7-1M-S324V.		
<b>Nástavba:</b>		
Zahrádka sloužící jako záchytná vana na vrcholu nástavby je zrezlá, při dešti protéká zachycená voda skrz ohrádku.		

Nutné odříznutí a instalace nové včetně laminace. Nefunkční měření v jednotlivých komorách nádrže. Uzemňovací kabel v bubnu nenavíjí a je roztřepený. Uzemňovací rozvody je nutné vyměnit, včetně uzemnění výdejních koncovek. Zpuchřelé hadicové rozvody vzduchové soustavy. Nefunkční manometry instalované na výdejním panelu. Propouští ventily u odkalovacích míst, nutná výměna. Záchytné vany v účelové nástavbě jsou zrezlé a neplní svůj účel zachytu případných úkapů z potrubí. Po úpravě záchytných van je nutné opravit i svody pro odkalování VPF a kalníku cisterny. Slabé navíjení výdejních hadic, nutná oprava navijecích motorků + instalace ochrany výdejního panelu při navíjení hadic. Ucpané a zrezlé svody z horní zahrádky. Nefunkční zastaralé neprůbojné pojistky, které slouží k odvodu tlaku vzduchu z nádrže při jejím plnění a dále slouží jako protiexplozivní pojistka, aby nedošlo k proniknutí případného plamene přes tento průduch do nádrže. Pojistka již nepropouští vzduch. Je nutná aktualizace výdejního panelu a obměna popraskaných ovládacích mechanismů na výdejním panelu. Opotřebované všechny otvírané dveře na účelové nástavbě a jejich otvírací mechanismy, dveře jsou za dobu svého provozu značně vyrezlé, včetně pantů, nutná výměna včetně těsnících materiálů kolem vstupů, do kterých v současné době znatelně zatéká voda. Oprava zastaralého průtočného měřidla, měřidlo je na samé hranici maximální povolené odchylky při měření. Oprava laku nástavby, kabiny a podvozku.

Dokumentace předaná útvarem k odstranění závady: Provozní sešit techniky.

Požadavek na provedení defektace:

útvaru     U zhotovitele     Neprovádět\*

Požadavek na místo provedení opravy:

útvaru     U zhotovitele\*

Oprava, výměna součástí v soupravě záložních náhradních dílů:

Požadovaný termín/doba/ provedení díla: v nejbližší době

Doplňující informace (požadavky):

\* *nehodící se škrtněte*

**Popis provádění díla:**      **Provedení opravy nástavby a podvozku T815 CAPL16**

Místo provedení BO: ANZA s.r.o., Průmyslová zóna 124, 503 51 Chlumeck nad Cidlinou

Termín (doba) ukončení provedení díla: květen - červen

TD zhotovitele číslo \*: DP CAPL16 10/1988, TP-ANZA-16-05

**Nabídková cena**

<b>Poskytovatel:</b>				
Druh nákladů:	Stručný popis	Jednotková cena	Počet jednotek	Cena celkem (bez DPH)
Náklady na vlastní úkony:				961 731,-
Materiálové náklady:				701 949,-
Kooperace:				
Ostatní náklady:				1 663 680,-
<b>Celkem bez DPH:</b>				
<b>Subdodavatel (název firmy)</b>				
Náklady na vlastní úkony:				
Materiálové náklady:				
Kooperace:				
Ostatní náklady:				
<b>Celkem bez DPH:</b>				

Poznámka: Rozklad cen jako příloha na samostatném listu    cenová kalkulace 1772140020034

Nabídková cena celkem 1 663 680,- Kč bez DPH.

Požadavek na SOJ:

Požadují odborný dozor nad jakostí + konečnou kontrolu     Požadují konečnou kontrolu     Nepožadují\*

\* *nehodící se škrtněte*

Vyjádření zástupce SOJ k provedení SOJ: *vyplní ZSOJ*

Beru na vědomí

Číslo telefonu:

604236778

14/5/2014

Nabídková cena celkem 2.013.053,- Kč s DPH.

(slovy: Dvamilionytřinácttisícadesát tři korun českých).

Celková nabídková cena bez DPH činí 1.663.680,- Kč, sazba DPH 21 % činí 349.373,- Kč.

V Klatovech

V Pardubicích 17. květen 2017

(podpis provozovatele)