



ZÁPIS O ZJIŠTĚNÍ DALŠÍCH ÚKONŮ**k Výzvě k provedení běžné opravy č. 1748540020010**

	Typ vozidla:	RZ vozidla:	Místo provedení dalších úkonů:
	T815 CA18	393-41-37	ANZA s.r.o.
Popis provedených zkoušek a testů	Zkouška těsnosti výdejního systému		
Popis vlastního kontrolního zjištění a návrh na odstranění závady	Netěsný laminátový kotel cisterny – vlivem stáří laminátového kotle došlo k netěsnosti - nutné přelaminování vnitřní a vnější – jedná se o 1,25 větší vzdálenost než laminace zadní části kotle, netěsnost 5x víko kotle		
Počet hodin na zjištění rozsahu poruchy (závady)		Počet hodin stanovený na provedení dalších úkonů	137,8
Přehled a ceny potřebného materiálu			
Přehled a ceny potřebných kooperací			
Přehled a ceny dalších úkonů			
Návrh termínu zahájení díla	15/5/17	Návrh termínu ukončení díla	31/5/17
Konečná cena v součtu všech uvedených nákladů za provedení dalších úkonů uvedená v Kč bez DPH	65 790,-	Konečná cena v součtu všech uvedených nákladů za provedení dalších úkonů uvedená v Kč s DPH	79 606,-
Technická dokumentace zhotovitele	DP CA18		
Podpis zástupce zhotovitele oprávněného jednat ve věcech technických a razítko	 		

Požadavek provozovatele na SOJ	Požadují konečnou kontrolu 1 16.5.2017 [redacted] <i>* Provozovatel vybere jednu z možností provedení SOJ</i>
Vyjádření ZSOJ k provedení SOJ	[redacted] <i>Zároveň se jedná</i> 16/5/2017 [redacted]
V Pardubicích 19. května 2017 Velitel VÚ číslo a dislokace [redacted] 14. přík logistické podpory	V Pardubicích 19. května 2017 Jednatelka společnosti ANZA s.r.o. Zuzana PETRICOVÁ [redacted] <i>(pečet a podpis provozovatele)</i> 2937256