


Dodavatel:
AG PUMPY s.r.o.

Lipnická 157
CZ-753 61 Hranice IV - Drahotuše
IČ: 25886801, DIČ: CZ25886801
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 24296.

Bankovní účet: **5602825379/0800**
Náš referent:

E-mail:

Mobil:

Odběratel:

AG PUMPY s.r.o., Lipnická 157, CZ-753 61 Hranice IV - Drahotuše

ST SERVIS s.r.o.

Zašovská 784
CZ-757 01 Valašské Meziříčí

IČ: 63322528, DIČ: CZ63322528

Vaše poptávka č.: **zaplavená čerpadla a dmychadla**

Předpokládaný termín: 12.05.2023

Středisko: 20

Zakázka dodavatele: 20231000216

Váš referent:

Mobil:

E-mail:

Místo dodání:
ST SERVIS s.r.o.

Zašovská 784, CZ-757 01 Valašské Meziříčí

IČ: 63322528, DIČ: CZ63322528

Položka	Kód artiklu	Artikl	Množství	Cena/MJ	DPH	Celkem Netto[Kč]
#001	000	SACI MAGNUS-4 300 - oprava čerpadla	2 ks	9 945,00	21%	19 890,00
		Rozpis opravy:				
		- demontáž ve strojovně, vynesení : 430,-Kč				
		- dílna - demontáž + diagnostika, vyčištění, vysušení, elektro revize: 1 800,-Kč				
		- montáž nových ložisek, nové kroužky, těsnění hřídele, odzkoušení el. motoru: 2 485,-Kč				
		- mechanická ucpávka: 2 780,-Kč				
		- montážní práce - dílna, nástřik: 1 800,-Kč				
		- přesun na místo, zpětná montáž a připojení na potrubí: 650,-Kč				
		-----Celkem		9 945,-Kč		
#002	000	SACI MAGNUS-4 750 - oprava čerpadla	1 ks	12 042,00	21%	12 042,00
		Rozpis opravy:				
		- demontáž ve strojovně, vynesení : 590,-Kč				
		- dílna - demontáž + diagnostika, vyčištění, vysušení, elektro revize: 1 950,-Kč				
		- montáž nových ložisek, nové kroužky, těsnění hřídele, odzkoušení el. motoru: 3 260,-Kč				
		- mechanická ucpávka: 3 232,-Kč				
		- montážní práce - dílna, nástřik: 2 250,-Kč				
		- přesun na místo, zpětná montáž a připojení na potrubí: 760,-Kč				
		-----Celkem		12 042,-Kč		
#003	000	SACI MAGNUS-2 1500 - oprava čerpadla	1 ks	12 042,00	21%	12 042,00
		Rozpis opravy:				
		- demontáž ve strojovně, vynesení : 590,-Kč				
		- dílna - demontáž + diagnostika, vyčištění, vysušení, elektro revize: 1 950,-Kč				
		- montáž nových ložisek, nové kroužky, těsnění hřídele, odzkoušení el. motoru: 3 260,-Kč				
		- mechanická ucpávka: 3 232,-Kč				
		- montážní práce - dílna, nástřik: 2 250,-Kč				
		- přesun na místo, zpětná montáž a připojení na potrubí: 760,-Kč				
		-----Celkem		12 042,-Kč		
#004	000	RT-5026 - oprava dmychadla	4 ks	10 185,00	21%	40 740,00
		Rozpis opravy:				

Položka	Kód artiklu	Artikl	Množství	Cena/MJ	DPH	Celkem Netto[Kč]
		- demontáž ve strojovně, vynesení : 630,-Kč - dílna - demontáž + diagnostika, vyčištění, vysušení, vyčištění sacího a výfukového prostoru, vyprání tlumičů, elektro revize: 1 900,-Kč - montáž nových ložisek, nové kroužky, těsnění hřídele, odzkoušení el. motoru: 3 680,-Kč - nový manometr: 332,-Kč - montážní práce - dílna, nástřik: 2 460,-Kč - odzkoušení dmyhadla: 250,-Kč - přesun na místo, zpětná montáž a připojení na potrubí: 800,-Kč				
		-----Celkem				10 052,-Kč
#005	000	RT-7063 - oprava dmyhadla	3 ks	11 812,00	21%	35 436,00
		Rozpis opravy:				
		- demontáž ve strojovně, vynesení : 760,-Kč - dílna - demontáž + diagnostika, vyčištění, vysušení, vyčištění sacího a výfukového prostoru, vyprání tlumičů, elektro revize: 2 300,-Kč - montáž nových ložisek, nové kroužky, těsnění hřídele, odzkoušení el. motoru: 4 320,-Kč - nový manometr: 332,-Kč - montážní práce - dílna, nástřik: 2 800,-Kč - odzkoušení dmyhadla: 350,-Kč - přesun na místo, zpětná montáž a připojení na potrubí: 950,-Kč				
		-----Celkem				11 812,-Kč
#006	000	Badu Magic II/6 - oprava čerpadla	1 ks	3 248,00	21%	3 248,00
		Rozpis opravy:				
		- demontáž ve strojovně, vynesení : 250,-Kč - dílna - demontáž + diagnostika, vyčištění, vysušení, elektro revize: 800,-Kč - montáž nových ložisek, nové kroužky, těsnění hřídele, odzkoušení el. motoru: 630,-Kč - mechanická ucpávka: 568,-Kč - montážní práce - dílna, nástřik: 650,-Kč - přesun na místo, zpětná montáž a připojení na potrubí: 350,-Kč				
		-----Celkem				3 248,-Kč
#007	000	Bádu Magic II/4 - oprava čerpadla	1 ks	3 248,00	21%	3 248,00
		Rozpis opravy:				
		- demontáž ve strojovně, vynesení : 250,-Kč - dílna - demontáž + diagnostika, vyčištění, vysušení, elektro revize: 800,-Kč - montáž nových ložisek, nové kroužky, těsnění hřídele, odzkoušení el. motoru: 630,-Kč - mechanická ucpávka: 568,-Kč - montážní práce - dílna, nástřik: 650,-Kč - přesun na místo, zpětná montáž a připojení na potrubí: 350,-Kč				
		-----Celkem				3 248,-Kč
#008	000	WILO MHI206-1/E/3-400-500-2/B - oprava čerpadla	1 ks	17 020,00	21%	17 020,00
		- diagnostika: 250,-Kč				
		Zjištěno, že čerpadlo je - NEOPRAVITELNÉ				
		Nové čerpadlo - 17 020,-Kč/ks				
#010	DB	Cestovní náklady + ztrátový čas - 2x 1 800,-Kč: 3 600,-Kč	1 ks	3 600,00	21%	3 600,00

