


Podklad pro změnový list plnění


č. smlouvy:


DOD20210362

Ev.č. vozidla:

1320

Popis závady a jejího odstranění	Poškozená povrchová úprava a následná koroze meziokenních sloupků - černá barva. Očištění od zbytků barvy a koroze, tmelení a lakování.					
CN_DPO_2022_1320_DOD20210362_01	Kusů	Jednotková cena za materiál	Počet hodin	Cena hodiny	Cena subdodávky	Cena položky celkem
ředidlo, čističe		300,00 Kč				
mechanické odstranění koroze			4,0	1 150,00 Kč		
brusný papír, kotouče		300,00 Kč				
antikorozi ošetření			2,0	1 150,00 Kč		
pasivační roztok		800,00 Kč				
tmelení a lakování broušené plochy			3,0	1 150,00 Kč		
tmel a barva		900,00 Kč				
celkem		2 300,0 Kč	9,0	10 350,00 Kč		
					celkem	12 650,00 Kč

Popis závady a jejího odstranění	Zkorodované a zdeformované nosníky pod schody 1. a 3. dveří, což znemožňuje instalaci nových dveří. Rozpočet na oboje dveře.					
CN_DPO_2022_1320_DOD20210362_02	Kusů	Jednotková cena za materiál	Počet hodin	Cena hodiny	Cena subdodávky	Cena položky celkem
vyřezání spodního plechu schodů			8,0	1 150,00 Kč		
očištění prostoru od nečistot a koroze			4,0	1 150,00 Kč		
vyřezání nosníku pod schody			10,0	1 150,00 Kč		
nový nosník (ocelový profil)	2	3 416,00 Kč				
usazení a zavaření nosníků			22,0	1 150,00 Kč		
antikorozi ošetření nového nosníku a okolí (základní lak)		400,00 Kč	4,0	1 150,00 Kč		
nový spodní plech schodů (nerez) + instalace	2	1 380,00 Kč	12,0	1 150,00 Kč		
vrchní lak		800,00 Kč	4,0	1 150,00 Kč		
celkem		10 792,0 Kč	64,0	73 600,00 Kč		
					celkem	

Popis závady a jejího odstranění	Tepelná izolace ve stropu vozidla - výměna nevyhovujících částí.					
CN_DPO_2022_1320_DOD20210362_03	Kusů	Jednotková cena za materiál	Počet hodin	Cena hodiny	Cena subdodávky	Cena položky celkem
odstranění a ekologická likvidace nevyhovující skelné vaty					5 842,00 Kč	
izolace Rockwool Larock 40 ALS, balení 1x6m	3	2 099,00 Kč				
hliníková páska šířka 70mm, za 1m	48	26,40 Kč				
řezání izolace na rozměr			8,0	1 150,00 Kč		
instalace nové izolace, utěsnění hliníkovou páskou			12,0	1 150,00 Kč		

celkem		7 564,2	20,0	23 000,00 Kč	5 842,0	
					celkem	36 406,20 Kč

Celková částka za vícepráce	133 448,20 Kč
-----------------------------	---------------