

SpMO: 54784-11/2022-551230  
EVZ: 225512300144  
NEN RD: N006/22V00028417  
NEN Výzvy: N006/23/V00015711

***Výzva k plnění***  
**RD 22105002308**

číslo: 23225007654

**Objednatel**

Adresa: **Česká republika - Ministerstvo obrany**  
**Tychonova 1, 160 00 Praha 6**  
*zastoupená náčelníkem*  
*Vojenského zařízení 551230*  
*podplukovníkem Ing. Dušanem Košťálkem*  
*Obora, 517 21 Týniště nad Orlicí*  
Příjemce: VZ 551230 Týniště nad Orlicí  
IČ/DIČ: MO Praha 60162694/CZ60162694  
Bankovní spojení: 404881/0710  
ČNB Praha  
Vyřizuje: Miroslav Andrš  
Telefon: [REDACTED]

**Zhotovitel**

Adresa: **SKARAB s.r.o.**  
9. května 1162  
742 58 Příbor  
IČ: 25857631  
DIČ: CZ 25857631  
Bankovní spojení: 271449862/0300  
ČSOB, a.s.  
Vyřizuje Ing. Antonín Kováč  
Telefon: [REDACTED]  
E-mail: [REDACTED]

**Doba plnění:** do 15 pracovních dnů včetně od předání techniky zhotoviteli

**Místo plnění:** provozovna zhotovitele

**Způsob dodání:** objednatel plněno u zhotovitele

P. č.	Název	MJ	Počet	Cena za MJ bez DPH	DPH %	Cena celkem s DPH
1.	Dílčí plnění na základě RD č. 22105002308, dle podané nabídky: <b>Běžná oprava:</b> [REDACTED] - výměna opotřebovaných brzdových bubnů zadní nápravy; - výměna opotřebovaných brzdových čelistí a válečků zadní nápravy; - výměna opotřebované brzdové hadice, rozvodky zadní brzdové a zadních brzdových trubek; - výměna opotřebovaných dělených lan ruční brzdy; - výměna opotřebovaného zátěžového hydraulického ventilu.	ks	1	49 859,00	21	60 329,39
2.	<b>Běžná oprava:</b> [REDACTED] - výměna opotřebované zásuvky elektrické 3 pin samice; - výměna opotřebovaného posilovače spojky KNORR; - výměna opotřebovaného posilovače řazení Tatra; - výměna opotřebovaného regulátoru zátěžového TATRA; - výměna 2 ks opotřebovaných ventilů regulačních /12115-ti šroubový vlnovec/ T815 Tatra.	ks	1	38 022,00	21	46 006,62
3.	<b>Běžná oprava:</b> [REDACTED] - oprava defektu 1 ks pneumatiky;	ks	1	800,00	21	968,00

<b>Běžná oprava:</b> [REDAKCE]	ks	1	21 190,00	21	25 639,90
- výměna opotřebovaného potenciometru topení kabiny; - odstranění úniku oleje z motoru (přetěsnění olejové vany motoru).					

<b>Celková cena</b>	<b>Cena bez DPH</b>	<b>DPH</b>	<b>Cena s DPH</b>
	109 871,00	23 072,91	132 943,91

Tento smluvní vztah se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb. - Občanský zákoník § 1746 a násl. v platném znění a Rámcovou dohodou č. 22105002308

**Ostatní**

Zhotovitel podpisem smlouvy uděluje dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, souhlas objednateli, jako správci údajů, se zpracováním jeho osobních a dalších údajů ve smlouvě uvedených pro účely naplnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy, a to po dobu její platnosti a dobu stanovenou pro archivaci. V rámci smluvního vztahu budou zpracovány osobní údaje týkající se názvu a sídla firmy, jméno jednatele společnosti, bankovní spojení a jméno kontaktní osoby včetně telefonického či emailového kontaktu. Osobní údaje budou ke zpracování předávány v listinné, případně elektronické podobě. Zhotovitel souhlasí s uveřejňováním údajů v této smlouvě s výjimkou ustanovení, která obsahují utajované informace a obchodní tajemství.

**Objednatel**

**VOJENSKÉ ZAŘÍZENÍ 5512**  
**TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ -31-**

pplk. Ing. Dušan Košťálek  
datum, razítko a podpis

**Zhotovitel**

**Mgr. Tomáš Velart**

Digitálně podepsal  
Mgr. Tomáš Velart  
Datum: 2023.06.06  
07:20:50 +02'00'

datum, razítko a podpis