

Příloha č.1

Soupis klimatizačních jednotek dle místa plnění

Seznam typů a výkonů servisovaných klimatizací a VZT firmou FRIGOM, s. r. o.

Rámcová smlouva o provádění pravidelných revizí a oprav klimatizačních jednotek.

Místo realizace: FÚ pro Jihomoravský kraj, nám. Svobody 98/4, Rašínova 4, 602 00 Brno

Plnění: duben - květen

Výrobce	Typ zařízení	Množství	Označení	Chladicí výkon
Sinclair	multisplit venkovní	1x	1 x MV-E28 BI	3,5 kW
Sinclair	multisplit vnitřní	3x	3 x MVH12BIF	3,5 kW
Sinclair	multisplit venkovní	1x	1 x MSE14AIN	2,7 kW
Sinclair	multisplit vnitřní	2x	2 x MVH09BIF	2,7 kW
Sinclair	split vnitřní/venkovní	16x	ASH09AIZ	2,7 kW
Daikin	split vnitřní/venkovní	1x	R45/FT 45	1,8 kW
Toshiba	split vnitřní/venkovní	5x	5 x RAV 242 C PE	2,8 kW
Toshiba	split vnitřní/venkovní	1x	1 x RAV 182 K PE	2,8 kW

Rekapitulace a cena revidovaných jednotek		cena bez DPH/ks	cena s DPH/ks	celem bez DPH
Počet vnitřních jednotek	28	320,86 Kč	388,24 Kč	8 984,08 Kč
Počet venkovních jednotek	25	320,86 Kč	388,24 Kč	8 021,50 Kč
Kontrolní štítek	25	82,64 Kč	100,00 Kč	2 066,00 Kč
Celkový součet za FÚ pro Jihomoravský kraj				19 071,58 Kč

Místo realizace: FÚ pro JMK, ÚzP Brno I, Příkop 25, 604 23 Brno

Plnění: březen - duben

Výrobce	Typ zařízení	Množství	Označení	Chladicí výkon
Sinclair	Split	1x	ASH - 13BIS2	1 x 3,5 kW
Sinclair	Multisplit	1x	1 x MV - F18BI	1 x 3,5 kW
Sinclair	Multisplit	1x	1 x MV - F12BI	1 x 3,5 kW
Sinclair	Multisplit	2x	2x MV-H12BIF	2 x 3,5 kW
Sinclair	Split	1x	1x MV-H18BIF	1 x 5,1 kW
Toshiba	Split	3x		
Fujitsu	Split	1x	ASY7FSBCW	1x 2,25 kW
Daikin	Multisplit	4x		

Rekapitulace a cena revidovaných jednotek		cena bez DPH/ks	cena s DPH/ks	celem bez DPH
Počet vnitřních jednotek	14	320,86 Kč	388,24 Kč	4 492,04 Kč
Počet venkovních jednotek	9	320,86 Kč	388,24 Kč	2 887,74 Kč
Kontrolní štítek	9	82,64 Kč	100,00 Kč	743,76 Kč
Celkový součet za ÚzP Brno I				8 123,54 Kč

Místo realizace: FÚ pro JMK, ÚzP Brno IV, Rybníček 2, 602 00 Brno

Plnění: květen - červen

Výrobce	Typ zařízení	Množství	Označení	Chladicí výkon
York ALFA	zdroj chladné vody	1 x	CF/ST 141	1 x 35,5 kW
York	fan-coil	3 x	YIHN 10	3 x 4,2 kW
York	fan-coil	4 x	YIHN 06	4 x 2,67 kW
York	fan-coil	1 x	YIHN 05	1 x 2,07 kW
York	fan-coil	1 x	YIHN 04	1 x 1,37 kW
Daikin	split	1 x	FT 435	1 x 2,1 kW
Daikin	split	1 x	DB7V1	1 x 2,1 kW

Rekapitulace a cena revidovaných jednotek		cena bez DPH/ks	cena s DPH/ks	celem bez DPH
Počet vnitřních jednotek	12	320,86 Kč	388,24 Kč	3 850,32 Kč
Počet venkovních jednotek	3	320,86 Kč	388,24 Kč	962,58 Kč
Zápis o kontrole úniku chladiva	1	320,86 Kč	388,24 Kč	320,86 Kč
Kontrolní štítek	3	82,64 Kč	100,00 Kč	247,92 Kč
Celkový součet za ÚzP Brno IV				5 381,68 Kč

Místo realizace: FÚ pro JMK, ÚzP Brno - venkov, Příkop 8, 604 24 Brno

Plnění: květen

Výrobce	Typ zařízení	Množství	Označení	Chladicí výkon
Media	split	5 x	MSC 09 CRN	5 X 2,7 kW
Hitachi	VRV	2 x	2 X RAS - 8FS	2 x 30kW
		15 x		15 x 4 kW

Rekapitulace a cena revidovaných jednotek		cena bez DPH/ks	cena s DPH/ks	celem bez DPH
Počet vnitřních jednotek	20	320,86 Kč	388,24 Kč	6 417,20 Kč
Počet venkovních jednotek	7	320,86 Kč	388,24 Kč	2 246,02 Kč
Zápis o kontrole úniku chladiva	2	320,86 Kč	388,24 Kč	641,72 Kč
Kontrolní štítek	7	82,64 Kč	100,00 Kč	578,48 Kč
Celkový součet za ÚzP Brno - venkov				9 883,42 Kč

Roční kontrola celkem bez DPH:

42 460,22 Kč

DPH

8 916,65 Kč

Roční kontrola celkem včetně DPH:

51 376,87 Kč