

Předmět: cenová nabídka - 230320LH5 - výměník VZT jednotky FlaktWoods

Od: [REDACTED]

Datum: 3/20/2023, 7:59 PM

Komu: [REDACTED]

Dobrý den pane [REDACTED]

Na základě našeho telefonátu Vám zasílám nabídku na dodávku nového výměníku ohřevu ve vzt. jednotce EC-04. Nabídka neobsahuje servisní práce za jeho výměnu.

1 ks	Tepl vodní výměník – ohříváč ECEE-07-10-3-1-2-X	58.952,-Kč
------	---	------------

Uvedená cena je netto vč. dopravy , bez DPH

Termín dodání: cca 4-5 týdnů

Platba: fakturou

Platnost nabídky: 1 měsíc

S pozdravem

[REDACTED]
vedoucí servisu

Tel.: [REDACTED], Fax: [REDACTED]

Mobil: [REDACTED]

www.flaktgroup.cz



FlaktGroup Czech Republic a.s.

Slovanská 781, 463 12 Liberec XXV - Vesec, Česká republika, Tel: +420 485 225 111, Fax: +420 485 225 112

Reg. u OR Krajského soudu v Ústí n./L. - B 252, IČ: 46708375, DIČ: CZ 46708375, Management Board: Eduard Horbaľ, Aleš Panna

Poznámka o důvěrnosti dokumentu

Tento e-mail včetně příloh může obsahovat důvěrné informace, stejně tak informace podléhající profesní mlčenlivosti.

Pokud jste tento e-mail obdrželi omylem, prosím informujte nás a vymažte tento e-mail včetně jeho případných příloh z Vašeho systému.

Děkujeme!

Confidentiality note

This e-mail, including any attachment, may contain confidential and privileged information.

If you have received it by mistake, please notify us by reply e-mail and then delete this e-mail and any attachment from your system.

Thank you!

From: [REDACTED]

Sent: Friday, February 24, 2023 9:51 AM

To: [REDACTED]

Subject: Oprava VZT jednotky FlaktWoods

Vážený pane [REDACTED]

následně na náš dnešní telefonický rozhovor Vám zasílám informace k VZT jednotce EC-04.

Jednotka je odstavena přes rok z důvodu stavební rekonstrukce prostoru, který obhospodařuje. Z topné větve jsme však vodu nevypustili, pouze zastavili její cirkulaci.

V letošní zimě jsme u jednotky zaznamenali únik topné vody z rozvodu přehřívání vzduchu. Pravděpodobná příčina je poškození potrubí, či vodního výměníku vlivem mrazu.

V příloze zasílám technickou specifikaci jednotky EC-04, které se závada týká. A několik jejich fotek.

V případě dotazů mne kdykoliv kontaktujte.

S pozdravem a přáním hezkého dne,

[REDACTED]

--

[REDACTED]

FUSION PLASMA SECTION
Technological Development Department

[REDACTED]



Institute of Plasma Physics of the Czech Academy of Sciences
Za Slovankou 3, 182 00 Prague, Czechia
www.ipp.cas.cz