

| Výzva č. 11/2023 k dílčímu plnění zakázky |             |   | řada<br>MVTV / typ<br>agreg. /<br>jednotka | Předpok.<br>počet<br>jednotek | Cena v Kč bez DPH |                 |
|---|-------------|---|--|-------------------------------|-------------------|-----------------|
| Blok                                      | Kód<br>pol. | Popis požadované činnosti.  |  |                               | Za jednotku       | Celkové náklady |
| Údržba P2<br>MVTV a                       | A 1.1       | Plánovaná údržba "Preventivní prohlídka P2" dle přepisu SŽ S8 a dle návodu na údržbu motorového vozu řady 892 a návodu na údržbu vozidlo MVTV2.1-029.   | MVTV 2                                     | 1                             | ██████            | ██████          |
|   | A 2         | Servisní prohlídka nezávislého naftového topení Eberspacher Hydronic 35 kW dle Návodu na obsluhu a údržbu zařízení č. 25 2599 90 00 01. Vydání Protokolu o provedení údržby a měření topných přístrojů JE Hydronic L-II v KV.   | Eber.<br>Hydronic                          | 1                             | ██████            | ██████          |
| Technické kontroly,<br>Provozní revize,   | B 1.1       | Technické kontroly SHV dle Vyhlášky Ministerstva dopravy č. 173/1995 Sb v platném znění a v souladu se Směrnicí SŽDC č. 52 pro provádění TK SHV v planém znění. Vydání zápisu o provedení TK.   | MVTV 2                                     | 1                             | ██████            | ██████          |
|   | B 2         | Napětová zkouška polopantografického sběrače dle TNŽ 34 3109 přílohy G  | MVTV                                       | 1                             | ██████            | ██████          |
|   | B 6.1       | Kontrola správné funkce bezpečnostního šoupátka a lokomotivního adaptéru XX48 radiostanice VS67, zkouška STOP TRS (GSM-R) dle MP pro údržbu VZZ č.j. 58670/00-O14 SDC Brno SSZT. Provedení zápisu do Záznamníku poruch na sdělovacím zab. zařízení.                                 | MVTV 2                                     | 1                             | ██████            | ██████          |
|   | B 7.1       | Kontrola a seřízení pískování dle Pokynu provozovatele dráhy č.1/2008 (nov. 09/2008) včetně vydání zápisu.  | MVTV 2                                     | 1                             | ██████            | ██████          |
| Opravy                                    | C 1.1       | Provést kontrolu rychloměru Mesit TT43, stažení dat, na rychloměru se nezobrazuje stav paliva, nejde vypnout alarm dálkovým ovládním - odpojeno asi pozůstatek dozoru SVD43   | hod. práce                                 | 1                             | ██████            | ██████          |
|   | C 1.1       | Detailní defektoskopie náprav i kol v nevyváženém stavu, kontrola náprav a jízdního profilu monobloků   | hod. práce                                 | 1                             | ██████            | ██████          |
|   | C 1.1       | Kontrola brzd, vizuální kontrola nápravových ložisek, výměna zdrží a seřízení brzdy, výměna brzdíče Dako BP, oprava nefunkčního stěrače, výměna stěrače ve věži, oprava EP ventilu radiostanice, oprava signalizace výšky hladiny vody v nádrži, výměna vstřikovacích trysek motoru | hod. práce                                 | 1                             | ██████            | ██████          |
|   | E 5         | Technický benzín  | litr                                       | 1                             | ██████            | ██████          |
| Materiál                                  | E 12        | Křemenný (slévárenský) písek, dle ČSN 72 1200, frakce od 2,5 do 4,8 mm, Pískovací zařízení.   | kilogram                                   | 1                             | ██████            | ██████          |
|   | E 13        | Špalík brzdový 320 PZ-013   | kus  | 1                             | ██████            | ██████          |
|   | E 14        | Brzdíč DAKO BP (repasovaný)   | kus  | 1                             | ██████            | ██████          |
|   | E 16        | Sítka vzduchu s rámečkem brzdíče DAKO BP  | kus  | 1                             | ██████            | ██████          |
|   | E 22        | Žárovka 24V 4W Ba9s   | kus  | 1                             | ██████            | ██████          |
|   | E 31        | Signalizátor výšky vodní hladiny SH-2   | kus  | 1                             | ██████            | ██████          |
|   | E 50        | Těsnění 8x14x2  | ks   | 1                             | ██████            | ██████          |
|   | E 51        | kroužek 190x5 NBR   | ks   | 1                             | ██████            | ██████          |
|   | E 52        | Spojovací materiál  | kg   | 1                             | ██████            | ██████          |
|   | E 58        | Lišta stírátko 550 mm   | kus  | 1                             | ██████            | ██████          |
|   | E 63        | Tryska vstřikovací DOP 115 S 530-4376   | kus  | 1                             | ██████            | ██████          |
| <b>Celkem</b>                             |             |   |  |                               | <b>236 723,00</b> |                 |