

Příloha č.1 Rozpočet a specifikace díla

Číslo: PPK-999a/25/23
Číslo jednací: 02798/SC/23

Rok: 2023

Rozpočet:

Všechny ceny jsou uvedeny v Kč

2023						
ID	Kód	Opatření a činnost	Množství	M.J.	Jednotková cena	Celková cena
Hranice vybraných MZCHÚ a hranice CHKO Brdy						
23373	NI12	Značení ZCHÚ, EVL, PO, památných stromů				
	NI12c	Instalace tabulového značení ZCHÚ	8	ks	4 300,00	34 400,00
					Cena bez DPH	34 400,00
					Cena s DPH	41 624,00
23374 NI12 Značení ZCHÚ, EVL, PO, památných stromů						
	NI12c	Instalace tabulového značení ZCHÚ	12	ks	2 000,00	24 000,00
					Cena bez DPH	24 000,00
					Cena s DPH	29 040,00

Souhrnný rozpočet:

Všechny ceny jsou uvedeny v Kč

Rok	Cena bez DPH	Sazba DPH %	Výše DPH	Cena s DPH
2023	58 400,00	21,00	12 264,00	70 664,00
Celkem	58 400,00		12 264,00	70 664,00

Specifikace díla:

[Odkaz na mapové dílo](#)

2023			
Hranice vybraných MZCHÚ a hranice CHKO Brdy			
23373	NI12	Značení ZCHÚ, EVL, PO, památných stromů	41 624,00 Kč
	NI12c	Instalace tabulového značení ZCHÚ	

Popis opatření:

Tabulové značení CHKO Brdy a vybraných MZCHÚ na území CHKO Brdy. Jedná se o výrobu 8 ks dřevěných stojanů a jejich instalaci v terénu dle pokynů objednatele (včetně instalace smaltových a informačních tabulek, které dodá objednatel). Připevnění smaltových tabulek bude provedeno nýty. Vzhledem k velmi kamenitému podloží nebudou na kotevní patky osazeny spodní kotevní desky, kotevní patky budou v zemi upevněny suchou betonovou směsí nebo sloupkovým betonem (dle místních podmínek). Případné další odchylky s ohledem na místní podmínky na jednotlivých lokalitách budou domluveny přímo na místě se zadavatelem.

23374	NI12	Značení ZCHÚ, EVL, PO, památných stromů	29 040,00 Kč
	NI12c	Instalace tabulového značení ZCHÚ	

Popis opatření:

Obnova tabulového značení CHKO Brdy a vybraných MZCHÚ na území CHKO Brdy (celkem 12 ks hraničnicků). Jedná se o nahrazení chybějících stříšek a podkladových desek v terénu dle pokynů objednatele na stávající zabetonované dřevěné stojany, včetně instalace smaltových a informačních tabulek, které dodá objednatel.

Poškozené hraničnický budou doplněny:

- v 11 případech o stříšku skládající se ze dvou dílů dle projektu
- ve 3 případech navíc o podkladní desku dle projektu
- v 1 případě bude vyměněna poškozená podkladní deska za novou