


| | | |
|---|--|-------------------|
| Změnový list (ZL) | Číslo: | 003 |
| | Ze dne: | 05.04.2023 |
| "RÁMCOVÁ DOHODA NA PROVÁDĚNÍ STAVEBNÍCH PRACÍ č.: DOH/21/05/006975/2021" | | |
| Smlouva o dílo: | Stavba č. 0079 MO Špejchar – Pelc/Tyroлка – III. Etapa protihlukových opatření v ul. V Holešovičkách a okolí Objednávka č. DOH/21/05/006975/2021-30 | |
| <p>Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na Díle dojde ke změně, jež je podrobně popsána, zdůvodněna a oceněna v tomto ZL. Jednotková cena jednotlivých položek je v souladu s rámcovou dohodou a k tomu vázající odstavce týkající se změny cen - článek VI, odstavec 2, a to určením dle obdobné položky z přílohy č.2 rámcové dohody. Pokud nebylo možné položku a její cenu takto určit, byla stanovena jedním ze způsobů v následujícím pořadí priority: obdobná položka z aktuálně platné cenové soustavy ÚRS, individuální kalkulaci dle cenové soustavy ÚRS, na základě kalkulace přiměřených nákladů spolu s přírážkou přiměřeného zisku, nebo na základě ceny příslušné položky z nejnižší nabídky jiného dodavatele, kterou si technický dozor vyžádal.</p> | | |
| Název ZL: | Nad Rokoskou 1379 | |
| Důvod a popis ZL: | Tento změnový list zapracovává provedení dodávky a montáže předokenních žaluzií. Stávající žaluzie budou při výměně oken poničeny a musejí tak být nahrazeny novými dle předem odsouhlasených standardů | |
| Technické řešení ZL: | Konkrétně se jedná zejména o doplnění položek souvisejících s provedením náhrady stávajících předokenních žaluzií novými dle standardů. Nově budou žaluzie poháněny elektromotorem, oproti stávajícímu manuálnímu ovládní. Tento nadstandard hradí majitel na své náklady. | |
| Celková cena ZL | 501 662,68 | přípočet |
| | | 501 662,68 |
| | | odpočet |
| | | 0,00 |
| Přílohy ZL: | Oceněný výkaz výměr Konkurenční nabídky dalších uvažovaných Zhotovitelů | |
| Dopad ZL | na Harmonogram: na Dobu pro dokončení: na Stavební povolení: | ANO NE NE |
| Poznámka | | |
| ZL vyhotovil: |  | |
| Vyjádření projektanta Objednatele: | | |
| Vyjádření Technického dozoru: | | |
| Vyjádření Objednatele: | | |

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 9086050096
Stavba: Nad Rokoskou 1379

KSO:
Místo:
CC-CZ:
Datum:

Zadavatel:
IČ:
DIČ:

Uchazeč:
IČ:
DIČ:

Projektant:
IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

501 662,68

Sazba daně
21,00%
15,00%

Základ daně
0,00
501 662,68

Výše daně
0,00
75 249,40

Cena s DPH

v CZK

576 912,08

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPLISŮ PRACÍ

Kód:

9086050096

Stavba:

Nad Rokoskou 1379

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

0

Zpracovatel:

| Kód | Popis | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|---------------------------|-------------------|--------------------|------------------|
| Náklady z rozpočtů | | | |
| 1379.1 | Nad Rokoskou 1379 | 501 662,68 | 576 912,09 |
| | | 501 662,68 | 576 912,09 |

| pozice | rozměr žaluzie (mm) | | počet ks | cena ks | cena celkem |
|--|---------------------|-------|----------|---------|-------------------|
| | šířka | výška | | | |
| 1-2HB | 1430 | 2060 | | | |
| 3HB | 1430 | 2920 | | | |
| 4HB | 1430 | 2060 | | | |
| 5HB | 530 | 2060 | | | |
| 6HB | 1420 | 2900 | | | |
| 7HB | 530 | 2060 | | | |
| 1SB | 870 | 2300 | | | |
| 2SB | 1450 | 2140 | | | |
| 3SB | 1430 | 2160 | | | |
| 4SB | 1430 | 3050 | | | |
| 5SB | 1430 | 2160 | | | |
| 6-10SB | 600 | 1840 | | | |
| Celková cena žaluzii, bez DPH | | | | | |
| | | | | | |
| příplatky | | | ks | | |
| motor pro žaluzii | | | | | |
| dálkový ovladač 5-kanál | | | | | |
| krycí plech přiznaný (pro poz. 6-10SB) | | | | | |
| zaomítači pouzdra po vodící lišty (pro poz. 1HB-5SB) | | | | | |
| montáž, zaomítačích pouzder (pro poz. 1HB-5SB) | | | | | |
| příplatek za nestandard barevnou lamelu - RAL 6011 | | | | | |
| montáž | | | | | |
| doprava | | | | | |
| Celková cena vč. příplatků, bez DPH | | | | | 501 663 Kč |

