

**1-37** Servisní údržba, opravy a funkční kontroly použitelnosti devíti kusů zdravotnických prostředků Mobilní hospitalizační jednotky z důvodu degradace materiálu speciálních infekčních komor a dekontaminační komory

**Položky 1-37** Servisní údržba, opravy a funkční kontroly použitelnosti izolační folie. Transparentní vstupní/dekontaminační komora IsoArk typ: 4E-2330-5G číslo 2,3,4,5,6,8

**Položky 38-73** Servisní údržba, opravy a funkční kontroly použitelnosti 2 kusů speciálních infekčních komor IsoArk typ: 4E-3060 číslo 1,7 komora

**Položky 74-108** Servisní údržba, opravy a funkční kontroly použitelnosti 1 kusu speciální infekční komory IsoArc dekontaminační typ číslo „D“, Lišta ke dveřím dlouhá

P.č.	Název	Cena za MJ bez DPH	Jednotka	počet MJ	DPH 21%	Cena za MJ s DPH	Cena celkem bez DPH	Cena celkem s DPH
1	Servisní údržba, oprava izolační folie. Transparentní vstupní/dekontaminační komora IsoArk typ: 4E-2330-5G číslo 2,3,4,5,6,8	10000,00	ks					
2	Transparentní izolační komora - servisní údržba a oprava zipů a rukavic pro zabezpečení infekčního odpadu	40000,00	ks					
3	Servisní údržba, oprava konstrukce, spojovacích a ostatních dílů: Lišta ke dveřím dlouhá	90,00	ks					
4	Lišta základní - délka 65-68cm	90,00	ks					
5	Spojovací kus základní pro stojnu	90,00	ks					
6	Spojovací kus rohový pro stojnu	90,00	ks					
7	Spojovací kus rohový plochý	90,00	ks					
8	Spojovací kus plochý T	90,00	ks					
9	Týč dlouhá stojna - tlustý konec, délka 225cm	70,00	ks					
10	Týč stropní dvoudílná 112*198cm	70,00	ks					
11	Týč stropní chodbová 149cm	70,00	ks					
12	Týč krátká spojovací 72cm stejné konce	70,00	ks					
13	Týč krátká spojovací 72 cm konce u 90° otočene	70,00	ks					
14	Týč spojovací dvěmi	125,00	ks					
15	WC-stojna dlouhá 210cm	125,00	ks					
16	WC-týč krátká spojovací 72cm stejné konce	125,00	ks					
17	WC-týč krátká spojovací 100cm stejné konce	125,00	ks					
18	Obal na uložení komponent IsoArcu	125,00	ks					
19	Krycí plachta vstupu zelema	70,00	ks					
20	Ochrana nesavání vzduchu dveří	65,00	ks					
21	Lišta s čidlem (vysílač) pro FA 2000	125,00	ks					
22	Lišta s čidlem (přijímač) pro FA 2000	125,00	ks					
23	Valeček na uzavírání vstupní komory	120,00	ks					

24	Dveře dvoukřídlé vnitřní	750,00	ks
25	Dveře dvoukřídlé vnější	750,00	ks
26	Plošný vozík s bočním zabradlím	450,00	ks
27	Přepavní kontejner IsoArc	13500,00	ks
28	Odpadní koš na infekční odpad z IsoArku	270,00	ks
29	Vana plastová odpadní	270,00	ks
30	Rošty do plastové vany	120,00	ks
31	WC - plachta dveřní	890,00	ks
32	WC - plachta obvodová	1800,00	ks
33	Nerezový dřez pro pacienty	100,00	ks
34	Nádoba 30 l na odpadní vodu	30,00	ks
35	Chemické WC mobilní	470,00	ks
36	Funkční kontroly	0,00	spr
37	Funkční kontroly	54000,00	spr
38	<b>Servisní udržba, oprava 2 kusů speciálních infekčních komor IsoArk typ: 4E 3060 číslo 1,7, komora</b>	10000,00	ks
39	Transparentní izolační komora - servis zipů, rukávců pro zabezpečení infekčního odpadu	40000,00	ks
40	Servisní udržba, oprava konstrukce, spojovacích a ostatních dílů: Lišta ke dveřím dlouhá	90,00	ks
41	Lišta základní - délka 65-68cm	90,00	ks
42	Spojovací kus základní pro stojnu	90,00	ks
43	Spojovací kus rohový pro stojnu	90,00	ks
44	Spojovací kus rohový plochý	90,00	ks
45	Spojovací kus plochý T	90,00	ks
46	Týč dlouhá stojna - žlutý konec, délka 225cm	70,00	ks
47	Týč stropní JIP 205cm	70,00	ks
48	Týč stropní chodbová 149cm	70,00	ks
49	Týč křížková spojovací 72cm stejné konce	70,00	ks
50	Týč křížková spojovací 72 cm konce o 90° otočené	70,00	ks
51	Týč spojovací dveřní	130,00	ks
52	Transparentní vstupní/dekontaminační komora	130,00	ks
53	Transparentní izolační komora	130,00	ks
54	Obal na uložení komponent IsoArcu	130,00	ks

55	Krycí plachta vstupu zelená	130,00	ks
56	Ochrana nasávám-vzduch na vstupních dveřích	80,00	ks
57	Lišta s čidlem (vysílač) pro zvýšení výkonu FA 2000	140,00	ks
58	Lišta s čidlem (přijímač) pro zvýšení výkonu FA 2000	140,00	ks
59	Valeček na uzavírání vstupu komory	50,00	ks
60	Dveře dvoukřídle vnitřní	5,00	ks
61	Dveře dvoukřídle vnější	5,00	ks
62	Přenosový vozík s bočním zábradlím	400,00	ks
63	Přepravní kontejner IsoArc	15000,00	ks
64	Ořípadní koš na infekční odpad z IsoArcu	150,00	ks
65	Vana plastová odpadní	150,00	ks
66	Rošty do plastové vany	150,00	ks
67	<b>OPRAVA: stejné velikých dílů průhledných vložek v polovně spojitelných zipem a současně majících těsnící zip ve spodní části k připojení podlahy.</b>	32000,00	ks
68	podlah o rozměrech cca 6,15 m (délka) x 3,0 m (šířka) s těsnícím zipem pro připojení horního dílu průhledné vložky.	18000,00	ks
69	náhradních rukávových napojení na filtraceventilační jednotky s cirkulárními zipy o rozměru cca 0,60 m (výška) x 0,60 m (šířka) x 0,25 m (délka); umístěných v zadních levých částech izolačních částí,	15000,00	ks
70	standardních rukávových napojení na filtroventilační jednotku doplněných o kryty s cirkulárními zipy pro možnost uzavření a odpojení filtroventilační jednotky o rozměru cca 0,60 m (výška) x 0,60 m (šířka),	15000,00	ks
71	zipových dveří o rozměrech cca 2,0 m (výška) x 0,65 m (šířka) umístěných v druhých segmentech bočních stěn přilehající ke dveřím airlocku,	55000,00	ks
72	napojení na průchodní rukávy s cirkulárním zipem o rozměrech cca 2,10 m (výška) x 0,7 m (šířka),	55000,00	ks
73	Funkční kontroly	18000,00	spr
74	<b>Servisní údržba, oprava 1 kusu speciální infekční komory isoArc dekontaminační typ číslo „D“, Lišta ke dveřím dlouhá</b>	10000,00	ks
75	Lišta základní - délka 65-68cm	90,00	ks
76	Lišta základní - délka 43 cm	90,00	ks
77	Spojovací kus základní pro stojnu	90,00	ks
78	Spojovací kus rohový pro stojnu	90,00	ks
79	Spojovací kus rohový plochy	90,00	ks
80	Spojovací kus plochy T	70,00	ks
81	Týč dlouhá stojna - žlutý konec, délka 225cm - typ dekont	70,00	ks
82	Týč stropní dekont 205cm	70,00	ks
83	Týč stropní chodbova 149cm	70,00	ks
84	Týč krátká spojovací 72cm stejné konce	70,00	ks
85	Týč krátká spojovací 72 cm konce o 90° otočená	130,00	ks

86	Týč krátká spojovací 48 cm	130,00	ks
87	Týč spojovací dveřní	130,00	ks
88	Transparentní vstupní/dekontaminační komora	35000,00	ks
89	Transparentní dekontaminační komora	40000,00	ks
90	Obal na uložení komponent IsoArku	140,00	ks
91	Lísta s štítkem (vysílač) pro zvýšení výkonu FA 2000	140,00	ks
92	Lísta s štítkem (přijímač) pro zvýšení výkonu FA 2000	140,00	ks
93	Váleček na uzavírání vstupní komory	110,00	ks
94	Dveře dvoukřídlé vnitřní	15000,00	ks
95	Dveře dvoukřídlé vnější	15000,00	ks
96	Platňový vozík s bočním tábradlem	15000,00	ks
97	Přepravní kontejner IsoArc	15000,00	ks
98	Odpadní koš na infekční odpad z IsoArku	470,00	ks
99	Vana plastová odpadní	150,00	ks
100	Rošty do plastové vany	150,00	ks
101	Oprava těsnícího zipu ve spodní části hlavního dílu průhledné vložky IsoArku sloužící k připojení podlahy	35000,00	ks
102	Oprava podlahy o rozměrech cca 3,85 (délka) x 1,60 (šířka) s těsnícím zipem pro připojení horní průhledné vložky IsoArku	25000,00	ks
103	Funkční kontroly	18000,00	ks
Cena celkem bez DPH			1 832 570,00
Cena celkem včetně DPH			2 217 409,70

Digitálně  
podepsal  
**Kateřina Tykvo**  
**Tykvo**  
Datum:  
2023.06.09  
12:19:46 +02'00'



**Název společnosti**  
Česká republika -  
Ministerstvo obrany

Tychonova 1  
Praha 6  
160 00 Praha 6  
IČ: 60162694  
DIČ: CZ60162694

(fakturační  
adresa)

# OBJEDNÁVKA

Číslo 236848080089

Uvedené číslo objednávky uvádějte na veškeré korespondenci, dodacích listech a fakturách, souvisejících s touto objednávkou.

Banka

Číslo účtu

**Dodavatel :** Kateřina Tykiová  
Mezi školami 2324/3  
158 00 Praha - Stodůlky  
Tel.: [redacted]  
IČO: 75472848  
Bank spoj.: [redacted]

Objednáváme u Vás: službu

Systémové číslo 202/2023 - Pha

servis a opravy 9 ks speciálních infekčních komor IsoArk , typ 4E-2330-5G dle Přílohy č. 1

Celková cena dle nabídky na elektronickém tržišti NEN činí 2 217 409,70 Kč včetně DPH

Pozn.:

Záruka (měs.)	Způsob dodání	Vyřizuje	Kontakt	Zboží převezme	Kontakt	Termín dodání nejpozději do
12	osobně	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	29. 9. 2023

V případě prodlžení prodávajícím s dodáním služby ve sjednané lhůtě a odstraněním zjištěných a prokázaných vad, je prodávající povinen zaplatit kupujícímu za včas nedodanou službu smluvní pokutu ve výši 0,1% z dodávky, za každý započatý den prodlení, až do řádného splnění závazku a nebo odstranění vady. Zhotovitel zaplatí objednateli částku 1 200,00 Kč jako minimální výši nákladů souvisejících s vymáháním pohledávky objednatele. Pokud budou u dodavatele zdanitelného plnění shledány důvody k naplnění institutu ručení za daň podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude Ministerstvo obrany při zasilání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto zákona. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí, že takovém případě bude platba dodavateli za předmět smlouvy snížena o daň z přidané hodnoty, která bude odvedena Ministerstvem obrany na účet správce daně místně příslušného dodavatele. Dodavatel obdrží úhradu za předmět smlouvy ve výši částky odpovídající základu daně a nebude nárokovat úhradu ve výši daně z přidané hodnoty odvedené na účet jemu místně příslušnému správci daně. U objednávek, které přesáhnou částku 50 000,- Kč bez DPH bude ze strany Ministerstva obrany uzavřený smluvní vztah zveřejněn na základě zákona 340/2015 Sb. v Registru smluv.

Datum, podpis a razítko objednatele:

Ředitel plk. MUDr. Libor PIŠA

Datum, podpis a razítko dodavatele:

**Kateřina Tykiová**

Digitálně podepsal  
Kateřina Tykiová  
Datum: 2023.06.09  
12:20:24 +02'00'

1. **Na objednávku vystavte a zašlete jednu fakturu (ve dvou výtiscích), která bude uhrazena do 30 dni od obdržení faktury. V případě změny sazby DPH bude účtováno dle předpisů platných a účinných v době zdanitelného plnění.**
2. **Bez potvrzené objednávky nebude nákup realizován!**

3. Adresa pro doručení faktury a zásilek v poštovním styku:  
**Ministerstvo obrany ČR**  
Vojenské zařízení 684808 Praha, Tychonova 1  
160 01 Praha 6
4. Adresa pro doručení zboží a služeb:  
Vojenské zařízení 684808  
561 66 Těchonín