

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Jedn. cena	Cena
KAMENNÉ PRVKY II						2 736 719
782.11 KONSTRUKCE KAMENICKÉ - RESTAUROVÁNÍ						2 541 766
44.	K043a	Balustráda – trnož hořický pískovec poškození cca 45 % rozměry (hloubka x výška): 600x330 mm povrchová plocha: 1,67 m2	m	48,8	4 520,00	220 576
		Postup opravy: Předběžné zpevnění, odstranění dožilých a nevhodných tmelů a spárování. Čištění: mechanické, chemické, omývání proudovou vodou, nízkotlakou vodní parou. Odsolování dle potřeby (průběžné odebrání vzorků) pomocí zábalů buničnou. Konsolidace organokfemičitany. Tmelení, spárování a injektáž prasklin. Kamenické doplňky profilace. Doplnění spárování. Barevné retuše, sjednocení barevnosti lazurními nátěry. Preventivní biocidní ošetření, hydrofobizace.	restaurování			
		fasáda 30		24,4		
		fasáda 26		24,4		
45.	K043b	Balustráda – madlo hořický pískovec poškození cca 45 % rozměry (hloubka x výška): 600x300 mm povrchová plocha: 2,3 m2	m	50,3	6 215,00	312 615
		Postup opravy: Předběžné zpevnění, odstranění dožilých a nevhodných tmelů a spárování. Čištění: mechanické, chemické, omývání proudovou vodou, nízkotlakou vodní parou. Odsolování dle potřeby (průběžné odebrání vzorků) pomocí zábalů buničnou. Konsolidace organokfemičitany. Tmelení, spárování a injektáž prasklin. Kamenické doplňky profilace. Doplnění spárování. Barevné retuše, sjednocení barevnosti lazurními nátěry. Preventivní biocidní ošetření, hydrofobizace.	restaurování			
		fasáda 30		25,15		
		fasáda 26		25,15		
46.	K043c	Balustráda – sloupky hořický pískovec poškození cca 45 % rozměry (šířka x hloubka x výška): 600x600x530 mm povrchová plocha: 12,72 m2	kus	10,0	33 052,50	330 625
		Postup opravy: Předběžné zpevnění, odstranění dožilých a nevhodných tmelů a spárování. Čištění: mechanické, chemické, omývání proudovou vodou, nízkotlakou vodní parou. Odsolování dle potřeby (průběžné odebrání vzorků) pomocí zábalů buničnou. Konsolidace organokfemičitany. Tmelení, spárování a injektáž prasklin. Kamenické doplňky profilace. Doplnění spárování. Barevné retuše, sjednocení barevnosti lazurními nátěry. Preventivní biocidní ošetření, hydrofobizace.	restaurování			
		fasáda 30		5,0		
		fasáda 26		5,0		
47.	K043d	Balustráda – balustry hořický pískovec poškození cca 45 % rozměry (šířka x hloubka x výška): 210x210x560 mm povrchová plocha: 7,4 m2	kus	88,0	19 068,75	1 678 050
		Postup opravy: Předběžné zpevnění, odstranění dožilých a nevhodných tmelů a spárování. Čištění: mechanické, chemické, omývání proudovou vodou, nízkotlakou vodní parou. Odsolování dle potřeby (průběžné odebrání vzorků) pomocí zábalů buničnou. Konsolidace organokfemičitany. Tmelení, spárování a injektáž prasklin. Kamenické doplňky profilace. Doplnění spárování. Barevné retuše, sjednocení barevnosti lazurními nátěry. Preventivní biocidní ošetření, hydrofobizace.	restaurování			
		fasáda 30		44,0		
		fasáda 26		44,0		
Vedlejší a ostatní náklady						194 953
1.	VN 01	Vnitrostaveništní přesun hmot	%	25 417,66	4,5	114 379
3.	VN 07	Koordináční činnost - v rozsahu nezbytném pro provedení stavby	%	25 417,66	1,95	49 564
4.	VN 08	Náklady spojené s omezenými podmínkami na staveništi	%	25 417,66	1,22	31 010