

Výzva bez obnovení č. 23225007252

k rámcové dohodě č. 22105001770

Objednatel:	Česká republika - Ministerstvo obrany Tychonova 1 160 01 PRAHA 6 v zastoupení Vojenský útvar 6624 Bechyně 391 65	Zhotovitel:	TATRA TRUCKS a.s. areál Tatry 1450/1 742 21 Kopřivnice
IČ:	60162694	IČ:	014 82 840
DIČ:	CZ60162694	DIČ:	CZ 014 82 840
Bankovní spojení:	Česká národní banka	Bankovní spojení:	ČS a.s.
Číslo účtu:	404881/0710	Číslo účtu:	5571662/0800
Vyřizuje:	██████████	Vyřizuje:	██████████
Telefon:	██████████	Telefon:	██████████
Email:	██████████	Email:	██████████

Místo provedení díla: Zákaznické centrum – servisní středisko spol. Tatra Trucks a.s., ul. Panská objekt č. 440, 742 21 Kopřivnice

Technika: T-810 VPZ 565-09-32, 023-59-67, 547-52-34, 633-83-01

Termín plnění: do 3. týdnů od podpisu výzvy poslední smluvní stranou.

Materiál	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena celkem
viz. příloha č. 1			
Práce	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena celkem
viz. příloha č. 1			
Celková cena v Kč bez 21 % DPH			477 335,06
Celková cena v Kč s 21 % DPH			577 575,43
Celková cena s DPH je stanovena jako nejvýše přípustná			

Veškerá smluvní ujednání uvedená v rámcové dohodě č. 22105001770 jsou platná v plném rozsahu i pro tuto výzvu k poskytnutí plnění.

Pokud nebude tato výzva k poskytnutí plnění zhotovitelem potvrzena, jedná se o jednostranný právní úkon, jehož plnění není vymahatelné.

Nedílnou součástí této výzvy k RD je příloha č. 1 – „cenová nabídka“ – 8. listů

V Bechyni dne:

plk. gšt. Ing. Martin KAVALÍR
velitel

podpis a razítko objednatele

V Kopřivnici dne:

Petr ŠIMEK, Ing. Daniel BEKEŠ
místopředseda a člen představenstva

podpis a razítko zhotovitele



Cenová kalkulace opravy T-810 VPZ 565-09-32:

NACENĚNÍ NAKADU NA OPRAVU			
VÚ :	6624 Bechyně	TYP vozidla :	T 810
	zakázka č. :	VPZ vozidla :	565-09-32
	s5/16001	VIN vozidla :	TNT1R0R268K000051

Rozsah opravy :	
číslo zásahu	popis závady-požadavek zásahu
1	Uvolněná tyčka brzdových desek na 2.ZN - levé kolo + oprava brzdové soustavy - výměna obložení
2	Vůle ložisek nábojů 4 kol zadních náprav
3	Na 2.ZN - na levé straně upadá vzduchová hadice
4	Na 2.ZN - při odbrždění uniká vzduch - ruční brzda
5	Kontrola otáček motoru - volnoběh
6	Doplnit označení rychlosti 90km/hod
7	únik oleje z čerpadla pomocného pohonu

MATERIÁLOVÉ NÁKLADY NA OPRAVU							
Registrační číslo	Název položky	Množství	MJ	JC bez DPH	% sleva	JC po slevě	CC po slevě
272001012115E	štítek max.rychlosti		ks				
273110424000	kroužek 115x3		ks				
273110425000	kroužek 10x2,5		ks				
311173188000	kroužek pojistný vnitřní 125		ks				
442077401104	obložení brzdové - úprava ND		ks				
443612254000	válec brzdový pružinový 12/6500		ks				
443999001000	nýt trhačí AL BE 44-0516		ks				
TW00127	podložka D 4,3 pod nýty		ks				
TW00184	kroužek 20x26 žíhaný		ks				
TW00837	loctite 5203		ml				
44208888001401	kohout kulový		ks				
44207688725401	Trubka dohušťování úplná		ks				
TW01878	KROUZEK PRUŽNY DIN74361-C20,5		ks				
2010730244	víko - zásah 7		ks				
3091116700	šroub - zásah 7		ks				
2731103850	kroužek těsnící - zásah 7		ks				
2054171094	kroužek těsnící - zásah 7		ks				
2054171054	kroužek těsnící - zásah 7		ks				
2054171004	kroužek těsnící - zásah 7		ks				
CELKEM NÁKLADY NA MATERIÁL - oprava vozidla TR10 VPZ 565-09-32, VIN ..000051							

PRACOVNÍ NÁKLADY NA DEFEKTACI - NEBUDE ÚČTOVÁNO V PŘÍPADĚ PROVÁDĚNÍ OPRAVY ZHOTOVITELEM							
typ úkonu	popis úkonu	Množství	MJ	hod.sazba			CC bez DPH
s5/690 AČR - 1	Demontáž, rozložení sk.+zjištění závady		Nhod				
s5/690 AČR - 2	Demontáž, rozložení sk.+zjištění závady		Nhod				
s5/690 AČR - 3	Demontáž, rozložení sk.+zjištění závady		Nhod				
s5/690 AČR - 4	Demontáž, rozložení sk.+zjištění závady		Nhod				
s5/690 AČR - 5	Demontáž, rozložení sk.+zjištění závady		Nhod				
s5/690 AČR - 6	Demontáž, rozložení sk.+zjištění závady		Nhod				
CELKEM NÁKLADY NA PRÁCI / ZÁSAH							

PRACOVNÍ NÁKLADY NA OPRAVU - NA ZÁSAH 1 - oprava brzd							
typ úkonu-č.zásahu	popis úkonu	Množství	MJ	hod.sazba			CC bez DPH
s5/690 AČR - 1	D+R+S+M brzd.sys.1. PN		Nhod				
s5/690 AČR - 1	D+R+S+M brzd.sys.1. ZN		Nhod				
s5/690 AČR - 1	D+R+S+M brzd.sys.2. ZN		Nhod				
s5/690 AČR - 1	oprava prvků brzdové soustavy+ztiž.dem		Nhod				
CELKEM NÁKLADY NA ZÁSAH 1 - oprava brzd							

PRACOVNÍ NÁKLADY NA OPRAVU - NA ZÁSAH 2 - vůle ložisek nábojů kol zadních náprav							
typ úkonu-č.zásahu	popis úkonu	Množství	MJ	hod.sazba			CC bez DPH
s5/690 AČR - 2	de+montáž náboje LZ kola 1.ZN,opr.+ seř		Nhod				
s5/690 AČR - 2	de+montáž náboje PZ kola 1.ZN,opr.+ seř		Nhod				
s5/690 AČR - 2	de+montáž náboje LZ kola 2.ZN,opr.+ seř		Nhod				
s5/690 AČR - 2	de+montáž náboje PZ kola 2.ZN,opr.+ seř		Nhod				

CELKEM NÁKLADY NA ZÁSAH 2 - vůle ložisek nábojů kol zadních náprav							14 632,00
PRACOVNÍ NÁKLADY NA OPRAVU - NA ZÁSAH 3 - upadlá vzduchová hadice							
typ úkonu-č.zásahu	popis úkonu	Množství	MJ	hod.sazba			CC bez DPH
s5/690 AČR - 3	oprava uchycení vzduchové hadice		Nhod				
CELKEM NÁKLADY NA ZÁSAH 3 - upadlá vzduchová hadice							
PRACOVNÍ NÁKLADY NA OPRAVU - NA ZÁSAH 4 - Na 2.ZN - při odbrždění uniká vzduch - ruční brzda							
typ úkonu-č.zásahu	popis úkonu	Množství	MJ	hod.sazba			CC bez DPH
s5/690 AČR - 4	kontrola brzdové soustavy a ventilu RB		Nhod				
s5/690 AČR - 4	výměna brzdového válce		Nhod				
CELKEM NÁKLADY NA ZÁSAH 4 - Na 2.ZN - při odbrždění uniká vzduch - ruční brzda							
PRACOVNÍ NÁKLADY NA OPRAVU - NA ZÁSAH 5 - Kontrola otáček motoru - volnoběh							
typ úkonu-č.zásahu	popis úkonu	Množství	MJ	hod.sazba			CC bez DPH
s5/690 AČR - 5	diagnostika řídicí jednotky motoru		Nhod				
s5/690 AČR - 5	reprogramace řídicí jednotky		Nhod				
s5/690 AČR - 5	zkouška funkčnosti		Nhod				
CELKEM NÁKLADY NA ZÁSAH 5 - Kontrola otáček motoru - volnoběh							
PRACOVNÍ NÁKLADY NA OPRAVU - NA ZÁSAH 6 - Doplnit označení rychlosti 90km/hod							
typ úkonu-č.zásahu	popis úkonu	Množství	MJ	hod.sazba			CC bez DPH
s5/690 AČR - 6	Doplnit označení rychlosti 90km/hod		Nhod				
CELKEM NÁKLADY NA ZÁSAH 6 - Doplnit označení rychlosti 90km/hod							
PRACOVNÍ NÁKLADY NA OPRAVU - NA ZÁSAH 7 - provedení technocké kontroly v STK							
typ úkonu-č.zásahu	popis úkonu	Množství	MJ	hod.sazba			CC bez DPH
s5/690 AČR - 7	demontáž čerpadla pom.pohonu		Nhod				
s5/690 AČR - 7	oprava + přetěsnění čerpadla,výměna		Nhod				
s5/690 AČR - 7	správní polpatek za provedení STK		Nhod				
CELKEM NÁKLADY NA ZÁSAH 7 - provedení technocké kontroly v STK							
CELKEM NÁKLADY NA PRÁCI / ZÁSAH							
CELKEM NÁKLADY NA ZAKÁZKU				celkem bez DPH			
CELKEM NÁKLADY NA ZAKÁZKU				celkem DPH 21%			
CELKEM NÁKLADY NA ZAKÁZKU				celkem s DPH			

Cenová kalkulace opravy T-810 VPZ 023-59-67:

NACENĚNÍ NÁKLADŮ NA OPRAVU							
VŮ :	6624 Bechyně	TYP vozidla :	T 810				
	zakázka č. :	VPZ vozidla :	023-59-67				
	s5/15898	VIN vozidla :	TNT1R0R269K000583				
Rozsah opravy :							
číslo zásahu	popis závady-požadavek zásahu						
1	vozidlo nelze nastartovat nelze se spojit s jednotkou EMS (ŘJ motoru) - ani přes přístrojovou desku datový spoj MID 128 - chybná jednotka nebo komponent Vehicle Control unit VECU : MID 144 PSID 200, FMI 9						
2	Oprava stabilizátoru						
MATERIÁLOVÉ NÁKLADY NA OPRAVU - NA ZÁSAH 1 - vozidlo nelze nastartovat							
Registrační číslo	Název položky	Množství	MJ	JC bez DPH	% sleva	čC po slevě	CC po slevě
7421169993	elektrocentrála-DESKA EL.ROZVODOVÁ		ks				
TW00230	vazač velký 9,0 x 300		ks				
TW00228	vazač střední 4,5 x 280		ks				
442008096115E	palivová trubka přívodní k trysce		ks				
272512474000	palivová trubka přívodní k filtru		ks				
TW00389	matice nízká M22X1,		ks				
TW00508	těsnění 4200.04		ks				
TW04877	PŘIPOJKA TRUBKOVÁ PRIMA		ks				
311908022000	hrdlo 8		ks				
443611114000	hrdlo dvojitě CM 22x1,5		ks				
443002108115E	palivová trubka přívodní k trysce		ks				
443002109115E	hadice palivová sací vedení z nádrže		ks				
443002110115E	palivová trubka přívodní k trysce		ks				
443004004115E	podložka měděná		ks				
CELKEM NÁKLADY NA ZÁSAH 1 - vozidlo nelze nastartovat							

MATERIÁLOVÉ NÁKLADY NA OPRAVU - NA ZÁSAAH 2 - Oprava stabilizátoru							
Registrační číslo	Název položky	Množství	MJ	JC bez DPH	% sleva	JC po slevě	CC po slevě
TT0442246800E	závěs stabilizátoru zadní		ks				
CELKEM NÁKLADY NA ZÁSAAH 2 - Oprava stabilizátoru							
CELKEM NÁKLADY NA MATERIÁL NA OPRAVU T810 VPZ 023-59-67 VIN...000583							

PRACOVNÍ NÁKLADY NA DEFECTACI - NEBUDE ÚČTOVÁNO V PŘÍPADĚ PROVÁDĚNÍ OPRAVY ZHOTOVITELEM							
typ úkonu	popis úkonu	Množství	MJ	hod.sazba			CC bez DPH
s5/690 AČR - 1	Demontáž, rozložení sk.+zjištění závady		Nhod				
s5/690 AČR - 2	diagnostika řídicích jednotek		Nhod				
CELKEM NÁKLADY NA PRÁCI / ZÁSAAH							

PRACOVNÍ NÁKLADY NA OPRAVU - NA ZÁSAAH 1 - Kontrola startování - vozidlo nelze nastartovat							
typ úkonu-č.zásahu	popis úkonu	Množství	MJ	hod.sazba			CC bez DPH
s5/690 AČR - 1	diagnostika ŘJ vozidla,vyčtení chyb.hl.		Nhod				
s5/690 AČR - 1	demontáž prvků P části vozidla		Nhod				
s5/690 AČR - 1	kontrola komunikačních kanálů		Nhod				
s5/690 AČR - 1	kontrola el.kabeláže a pojistkové skříně		Nhod				
s5/690 AČR - 1	kontrola napáj. na PINech-proměřením		Nhod				
s5/690 AČR - 1	vyhledání vadného ukostření		Nhod				
s5/690 AČR - 1	proměř.a identifikace el.kabelu-motor.konektor		Nhod				
s5/690 AČR - 1	proměř.a identifikace el.kabelu-rozvodnice		Nhod				
s5/690 AČR - 1	proměření rozvodnice-závada přerušení spoj.		Nhod				
s5/690 AČR - 1	odstrojení interiéru pro výměnu desky.el.rozv.		Nhod				
s5/690 AČR - 1	výměna el.rozvodnice - přepojení el.kabeláže		Nhod				
s5/690 AČR - 1	demontáž palivového vedení+kompl.přetěsnění		Nhod				
s5/690 AČR - 1	montáž palivového vedení		Nhod				
s5/690 AČR - 1	nastavení prvků parametrů ŘJ diag.přístrojem		Nhod				
s5/690 AČR - 1	zkouška funkčnosti a zkušební jízda		Nhod				
CELKEM NÁKLADY NA ZÁSAAH 1 - Kontrola startování - vozidlo nelze nastartovat							

PRACOVNÍ NÁKLADY NA OPRAVU - NA ZÁSAAH 2 - Oprava zadního stabilizátoru

typ úkonu-č.zásahu	popis úkonu	Množství	MJ	hod.sazba			CC bez DPH
s5/690 AČR - 2	demontáž zadního stabilizátoru		Nhod				
s5/690 AČR - 2	monzáž zadního stabilizátoru		Nhod				
CELKEM NÁKLADY NA ZÁSAAH 2 - Oprava zadního stabilizátoru							
CELKEM NÁKLADY NA PRÁCI / ZÁSAAH							

CELKEM NÁKLADY NA ZAKÁZKU	celkem bez DPH			
CELKEM NÁKLADY NA ZAKÁZKU	celkem DPH 21%			
CELKEM NÁKLADY NA ZAKÁZKU	celkem s DPH			

Cenová kalkulace opravy T-810 VPZ 547-52-34:

NACENĚNÍ NÁKLADŮ NA OPRAVU							
VÚ :	6624 Bechyně	TYP vozidla :	T 810				
zakázka č. :		VPZ vozidla :	547-52-34				
s5/15451		VIN vozidla :	TNT1R0R268K000044				
Rozsah opravy :							
číslo zásahu	popis závady-požadavek zásahu						
1	Kontrola startování - padá nafta						
2	Oprava brzdových světel - na palubní desce hlásí poruchu, ale brzdová světla svítí						
3	Po chvíli přestane fungovat nezávislé topení a hlásí chybový kód F13						
4	Tempomat samovolně vypíná						
5	Nesvítí část palubní desky u ovládání ventilátoru a osvětlení topení						
6	Oprava úniku oleje za převodem						
7	Oprava stabilizátoru						
MATERIÁLOVÉ NÁKLADY NA OPRAVU - NA ZÁSAH 1 - Kontrola startování - padá nafta							
Registrační číslo	Název položky	Množství	MJ	JC bez DPH	% sleva	JC po slevě	CC po slevě
742059126800	FILTR PALIVOVÝ HRUBÝ S OHREVEM		ks				
442008095115E	palivová trubka přívodní k trysce		ks				
272512474000	palivová trubka přívodní k filtru		ks				
443002108115E	palivová trubka přívodní k trysce		ks				
443002109115E	hadice palivová sací vedení z nádrže		ks				
443002110115E	palivová trubka přívodní k trysce		ks				
443004004115E	podložka měděná		ks				
CELKEM NÁKLADY NA ZÁSAH 1 - Kontrola startování - padá nafta							
MATERIÁLOVÉ NÁKLADY NA OPRAVU - NA ZÁSAH 2 - Oprava brzdových světel - na palubní desce hlásí poruchu							
Registrační číslo	Název položky	Množství	MJ	JC bez DPH	% sleva	JC po slevě	CC po slevě
500186426600	SPINAC BRZDOVÝ S KABELÁŽÍ		ks				
CELKEM NÁKLADY NA NA ZÁSAH 2 - Oprava brzdových světel							
MATERIÁLOVÉ NÁKLADY NA OPRAVU - NA ZÁSAH 3 - přestává fungovat nezávislé topení a hlásí chybový kód F13							
Registrační číslo	Název položky	Množství	MJ	JC bez DPH	% sleva	JC po slevě	CC po slevě
442953130294	Hadice výfuková		ks				
443002018115E	těsnění - topení ES		ks				
TW01565	TESNĚNÍ SPALOVACÍ KOMORY		ks				
TW00389	matice nízká M22X1,		ks				
TW00508	těsnění 4200.04		ks				
TW04877	PRIPOJKA TRUBKOVA PRIMA		ks				
443611114000	hrdlo dvojitě 6M 22x1,5		ks				
311908022000	hrdlo 8		ks				
TW01554	CIDLO PLAMENE PREHRATI		ks				
CELKEM NÁKLADY NA ZÁSAH 3 - přestává fungovat nezávislé topení							
MATERIÁLOVÉ NÁKLADY NA OPRAVU NA ZÁSAH 5 - Nesvítí část palubní desky u ovládání ventilátoru a osvětlení topení							
Registrační číslo	Název položky	Množství	MJ	JC bez DPH	% sleva	JC po slevě	CC po slevě
347001001115E	žárovka 24V/1,2W topení		ks				
347001012115E	žárovka 24V 1.2W B8,5d BAX10d		ks				
CELKEM NÁKLADY NA NA ZÁSAH 5 - Nesvítí část palubní desky u ovládání ventilátoru a osvětlení topení							
MATERIÁLOVÉ NÁKLADY NA OPRAVU - NA ZÁSAH 6 - Oprava úniku oleje za převodem							
Registrační číslo	Název položky	Množství	MJ	JC bez DPH	% sleva	JC po slevě	CC po slevě
247001016115E	čistič brzd		l				
443655006000	HAD.15N;25X1450 DKL-DKL M36X2		ks				
742084371500	TESNĚNÍ PRO INSTALACI		ks				
TW01991	TESNĚNÍ HRIDELOVE 80X100X10		ks				
TT009898	spojovací materiál		sada				
273003023115E	gufero 80x100x10 SIAS		ks				
CELKEM NÁKLADY NA NA ZÁSAH 6 - Oprava úniku oleje za převodem							
MATERIÁLOVÉ NÁKLADY NA OPRAVU - NA ZÁSAH 7 - Oprava předního stabilizátoru							
Registrační číslo	Název položky	Množství	MJ	JC bez DPH	% sleva	JC po slevě	CC po slevě
TT0442246805E	závěs stabilizátoru přední		ks				
CELKEM NÁKLADY NA NA ZÁSAH 7 - Oprava předního stabilizátoru							
CELKEM NÁKLADY NA MATERIÁL NA OPRAVU T810 VPZ 547-52-34 VIN..000044							

PRACOVNÍ NÁKLADY NA DEFEKTACI - NEBUDE ÚČTOVÁNO V PŘÍPADĚ PROVÁDĚNÍ OPRAVY ZHOTOVITELEM							
typ úkonu	popis úkonu	Množství	MJ	hod.sazba			CC bez DPH
s5/690 AČR - 1	Demontáž, rozložení sk.+zjištění závady		Nhod				
s5/690 AČR - 2	Demontáž, rozložení sk.+zjištění závady		Nhod				
s5/690 AČR - 3	Demontáž, rozložení sk.+zjištění závady		Nhod				
s5/690 AČR - 4	Demontáž, rozložení sk.+zjištění závady		Nhod				
s5/690 AČR - 5	Demontáž, rozložení sk.+zjištění závady		Nhod				
s5/690 AČR - 6	Demontáž, rozložení sk.+zjištění závady		Nhod				
s5/690 AČR - 7	Demontáž, rozložení sk.+zjištění závady		Nhod				
CELKEM NÁKLADY NA PRÁCI / ZÁSAH							

PRACOVNÍ NÁKLADY NA OPRAVU - NA ZÁSAH 1 - Kontrola startování - padá nafta							
typ úkonu-č.zásahu	popis úkonu	Množství	MJ	hod.sazba			CC bez DPH
s5/690 AČR - 1	zj.příčiny závady, kompl.kontrola pal.syst.		Nhod				
s5/690 AČR - 1	Demontáž rezervy, držáku, paliv. filtru,		Nhod				
s5/690 AČR - 1	Montáž rezervy, držáku, nového pal. filtru		Nhod				
s5/690 AČR - 1	odvzdušnění palivového systému, zk.fce		Nhod				
CELKEM NÁKLADY NA ZÁSAH 1 - Kontrola startování - padá nafta							

PRACOVNÍ NÁKLADY NA OPRAVU - NA ZÁSAH 2 - Oprava brzdových světel - na palubní desce hlásí poruchu							
typ úkonu-č.zásahu	popis úkonu	Množství	MJ	hod.sazba			CC bez DPH
s5/690 AČR - 2	demontáž přístrojové desky		Nhod				
s5/690 AČR - 2	výměna vadných žárovek		Nhod				
s5/690 AČR - 2	montáž přístrojové desky		Nhod				
s5/690 AČR - 2	kontrola brzd.světel-proměření kabeláže		Nhod				
s5/690 AČR - 2	opr.kabeláže, proměření brzd.snímače		Nhod				
s5/690 AČR - 2	D+M krytu pedálů, sloupku řízení		Nhod				
s5/690 AČR - 2	D+M krytu spodní desky přístroj.desky		Nhod				
s5/690 AČR - 2	výměn.spínače brzd.+spojkového pedálu		Nhod				
s5/690 AČR - 2	přestrojování sady dorazů pedálů pro spín.		Nhod				
CELKEM NÁKLADY NA ZÁSAH 2 - Oprava brzdových světel - na palubní desce hlásí poruchu							

PRACOVNÍ NÁKLADY NA OPRAVU - NA ZÁSAH 3 - přestává fungovat nezávislé topení a hlásí chybový kód F13							
typ úkonu-č.zásahu	popis úkonu	Množství	MJ	hod.sazba			CC bez DPH
s5/690 AČR - 3	demontáž krytu topení		Nhod				
s5/690 AČR - 3	kontrola topení a zjištění závady		Nhod				
s5/690 AČR - 3	odpojení topení - přívody, ovládání		Nhod				
s5/690 AČR - 3	topení z vozidla vymontovat		Nhod				
s5/690 AČR - 3	topení rozmontovat		Nhod				
s5/690 AČR - 3	oprava topení		Nhod				
s5/690 AČR - 3	složení topení		Nhod				
s5/690 AČR - 3	demontáž řídicí jednotky		Nhod				
s5/690 AČR - 3	kontrola řídicí jednotky		Nhod				
s5/690 AČR - 3	oprava ŘU - opr.konektorů - OXIDACE		Nhod				
s5/690 AČR - 3	montáž řídicí jednotky		Nhod				
s5/690 AČR - 3	vyčištění výfuku topení		Nhod				
s5/690 AČR - 3	výměna snímače přehřátí		Nhod				
s5/690 AČR - 3	vyčištění spalovací komory		Nhod				
s5/690 AČR - 3	vyčištění katalyzátoru topení		Nhod				
s5/690 AČR - 3	zamontování topení do vozidla		Nhod				
s5/690 AČR - 3	zkouška funkčnosti a zakrytování		Nhod				
CELKEM NÁKLADY NA ZÁSAH 3 - přestává fungovat nezávislé topení a hlásí chybový kód F13							

PRACOVNÍ NÁKLADY NA OPRAVU - NA ZÁSAH 7 - Oprava stabilizátoru							
typ úkonu-č.zásahu	popis úkonu	Množství	MJ	hod.sazba			CC bez DPH
s5/690 AČR - 7	demontáž předního stabilizátoru		Nhod				
s5/690 AČR - 7	montáž předního stabilizátoru		Nhod				
CELKEM NÁKLADY NA ZÁSAH 7 - Oprava stabilizátoru							

PRACOVNÍ NÁKLADY NA OPRAVU - NA ZÁSAH 5 - Nesvíčí část palubní desky u ovládání ventilátoru a osvětlení topení							
typ úkonu-č.zásahu	popis úkonu	Množství	MJ	hod.sazba			CC bez DPH
s5/690 AČR - 5	demontáž přístrojové desky		Nhod				
s5/690 AČR - 5	výměna vadných žárovek		Nhod				
s5/690 AČR - 5	montáž přístrojové desky		Nhod				
CELKEM NÁKLADY NA ZÁSAH 5 - Nesvíčí část palubní desky u ovládání ventilátoru a osvětlení topení							

PRACOVNÍ NÁKLADY NA OPRAVU - NA ZÁSAH 6 - Oprava úniku oleje za převodem							
typ úkonu-č.zásahu	popis úkonu	Množství	MJ	hod.sazba			CC bez DPH
s5/690 AČR - 6	demontáž kardanu		Nhod				
s5/690 AČR - 6	demontáž pohonu PTO		Nhod				
s5/690 AČR - 6	stížená demontáž zarezlých matic kardan		Nhod				
s5/690 AČR - 6	demontáž unašeče		Nhod				
s5/690 AČR - 6	výměna opotřeбенého gufera		Nhod				
s5/690 AČR - 6	přetěsnění pohonu PTO		Nhod				
s5/690 AČR - 6	čištění těsnících ploch přírub		Nhod				
s5/690 AČR - 6	vým.poškozené hydraul.hadice,dopl.olej		Nhod				
s5/690 AČR - 6	oprava těsnících ploch unašeče-přešetěn		Nhod				
s5/690 AČR - 6	montáž unašeče, nové šrouby		Nhod				
s5/690 AČR - 6	montáž pohonu PTO		Nhod				
s5/690 AČR - 6	montáž kardanu		Nhod				
s5/690 AČR - 6	zkouška funkčnosti, zkuš.jízda-kontrola		Nhod				
CELKEM NÁKLADY NA ZÁSAH 6 - Oprava úniku oleje za převodem							
CELKEM NÁKLADY NA PRÁCI / ZÁSAH							
CELKEM NÁKLADY NA ZAKÁZKU			celkem bez DPH				
CELKEM NÁKLADY NA ZAKÁZKU			celkem DPH 21%				
CELKEM NÁKLADY NA ZAKÁZKU			celkem s DPH				

Cenová kalkulace opravy T-810 VPZ 633-83-01:

NACENĚNÍ NÁKLADŮ NA OPRAVU							
VŮ :	6624 Bechyně	TYP vozidla :	T 810				
	zakázka č. :	VPZ vozidla :	633-83-01				
	s5/15811	VIN vozidla :	TNT1R0R268K000059				
Rozsah opravy :							
číslo zásahu	popis závady-požadavek zásahu						
1	při zatažené ruční brzdě - únik vzduchu z levé části pod kabinou						
2	oprava osvětlení vozidla - pravý přední světlomet						
3	vůle v ložisku - přední náprava(PP kolo), 1.zadní náprava (PS kolo) a 2.zadní náprava (LZ kolo)						
4	dotážení uchycení předních podélných tyčí přední nápravy						
5	přední ochranný rám - nefunkční - poškozené uložení otoče, prorezivění kce - neopravitelné						
6	oprava brzdové soustavy - nedostatečný brzd.účinek, opotřeбенé brzd.komponenty						
MATERIÁLOVÉ NÁKLADY NA OPRAVU - NA ZÁSAH 1 - vozidlo nelze nastartovat							
Registrační číslo	Název položky	Množství	MJ	JC bez DPH	% sleva	JC po slevě	CC po slevě
TW00466	CJRIIL T2		ks				
TW00184	KROUZEK TESNICI 20X26 ZIHANY		ks				
501030699100	VENTIL SOLENOIDOVY		ks				
TW00059	SR. M20X1,5X60-10.9-flZnyc720		ks				
442052013624	Šroub V táhla		ks				
442021420404	Víko dohušřování		ks				
273110424000	O-KR. 115X 3 FPM80 (DIN3771)		ks				
442051100014	PODLÓZKA POJISTOVACI		ks				
273110425000	O-KR. 10X 2,5 FPM80 (DIN3771)		ks				
324791012000	LOZISKO KUŽ.JM 511946/910/Q		ks				
324714024000	LOZISKO KUŽ. 32013 X		ks				
324718034000	LOZISKO KUŽ. 33015/Q		ks				
324714030000	LOZISKO KUŽ. 32019 X/Q		ks				
TW00188	KROUZEK TESNICI 36X42 ZIHANY		ks				
442051014124	PODLÓZKA KRYCI GUFER KOLA		ks				

273521406000	TESNENI HR.120x150x12G BAUM6X7	ks
273521403000	TESNENI HR.120x150x12GP BAUM5L	ks
442050791294	Kroužek gufer kola	ks
273110427000	O-KR. 110X 4,5 FPM80 (DIN3771)	ks
273521402000	TESNENI HR.65x90x10GP BAUMSLX7	ks
273521401000	TESNENI HR.65x90x10G BAUMX7	ks
TW05449	SUPER RTV SILIKON CERNY 200ml	ks
TW00466	CURIL T2	ks
TW00642	MAZIVO PLASTICKE LA-2	ks
TW00826	OL.SHELL SPIRAX S6 AXME 75W-90	ks
273110424000	O-KR. 115X 3 FPM80 (DIN3771)	ks
442021420404	Viko dohuřování	ks
442051100014	PODLOZKA POJISTOVACI	ks
273110425000	O-KR. 10X 2,5 FPM80 (DIN3771)	ks
273110428000	O-KR. 46X2 FPM80 (DIN3771)	ks
273521402000	TESNENI HR.65x90x10GP BAUMSLX7	ks
324718034000	LOZISKO KUZ. 33015/Q	ks
324714030000	LOZISKO KUZ. 32019 X/Q	ks
442051014124	PODLOZKA KRYCI GUFER KOLA	ks
273521406000	TESNENI HR.120x150x12G BAUM6X7	ks
273521403000	TESNENI HR.120x150x12GP BAUM5L	ks
442050791294	Kroužek gufer kola	ks
273110427000	O-KR. 110X 4,5 FPM80 (DIN3771)	ks
324791012000	LOZISKO KUZ.JM 511946/910/Q	ks
324714024000	LOZISKO KUZ. 32013 X	ks
309114867000	SR.M20X1,5X120-10.9-fZnyc720*	ks
311110123000	MATICE M20x1,5-8-MKS C.V.3953	ks
442021420404	viko dohuřování	ks
311173188000	kroužek pojistný	ks
2077401104	obložení brzd	ks
TW00232	dutinka	ks

TW00343	zásuvka	ks
TW00344	zámek	ks
443820011000	kotouč brzdový 4439992610 v sadě 2 ks-PN- 6	ks
44298751190401E	přední rám ochranný - 5	ks

CELKEM NÁKLADY NA ZÁSAH 1 - vozidlo nelze nastartovat

CELKEM NÁKLADY NA MATERIÁL NA OPRAVU T810 VPZ 633-83-01 VIN..000059

PRACOVNÍ NÁKLADY NA DEFEKTACI - NEBUDE ÚČTOVÁNO V PŘÍPADĚ PROVÁDĚNÍ OPRAVY ZHOTOVITELEM

typ úkonu	popis úkonu	Množství	MJ	hod.sazba	CC bez DPH
s5/690 AČR - 1	Demontáž, rozložení sk.+zjištění závady		Nhod		
s5/690 AČR - 1	diagnostika řídících jednotek		Nhod		
CELKEM NÁKLADY NA PRÁCI / ZÁSAH					

PRACOVNÍ NÁKLADY NA OPRAVU - NA ZÁSAH 1 - Kontrola startování - vozidlo nelze nastartovat

typ úkonu-č.zásahu	popis úkonu	Množství	MJ	hod.sazba	CC bez DPH
s5/690 AČR - 1	diagnostika řJ vozidla,vyčtení chyb.hl.		Nhod		
s5/690 AČR - 1	výměna EV - 1		Nhod		
s5/690 AČR - 2	výměna PP světlometu - 2		Nhod		
s5/690 AČR - 2	kontrola+oprava el.kabeláže osvětlení - 2		Nhod		
s5/690 AČR - 3	D+M nábojů, přetěsnění, oprava -6x - 3		Nhod		
s5/690 AČR - 4	dotažení vodičích tyčí - 4		Nhod		
s5/690 AČR - 4	dotažení trianglu přední nápravy - 4		Nhod		
s5/690 AČR - 5	výměna předního ochranného rámu - 7		Nhod		
s5/690 AČR - 6	D+R+S+M brzd,oprava brzd.sys. 3 náprav - 6		Nhod		
s5/690 AČR - 6	brzdová stolice zkouška souměrnosti,účinnosti		Nhod		
s5/690 AČR - 1-6	zkouška funkčnosti a zkušební jízda - 1 až 6		Nhod		
s5/690 AČR - 6	demontáž kol - 6x		Nhod		
CELKEM NÁKLADY NA ZÁSAH 1 - Kontrola startování - vozidlo nelze nastartovat					

CELKEM NÁKLADY NA PRÁCI / ZÁSAH

CELKEM NÁKLADY NA ZAKÁZKU	celkem bez DPH		
CELKEM NÁKLADY NA ZAKÁZKU	celkem DPH 21%		
CELKEM NÁKLADY NA ZAKÁZKU	celkem s DPH		

V Bechyni dne:

plk. gšt. Ing. Martin KAVALÍR
velitel

podpis a razítko objednatele

V Kopřivnici dne:

Petr ŠIMEK, Ing. Daniel BEKEŠ
místopředseda a člen představenstva

podpis a razítko dodavatele
[Redacted Signature]
: 2023.06.30
[Redacted Stamp]

[Redacted Signature]
[Redacted Stamp] 2023.06.30
[Redacted Stamp]