

12. 04. 2023

Objednávka vydaná číslo OZT/23/02258 / Hr

Odběratel :

Fakultní nemocnice Hradec Králové  
Sokolská 581

500 05 Hradec Králové - Nový Hradec Králové

IČO: 00179906 DIČ: CZ00179906

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 24639511/0710

Plátce DPH: Ano

Dodavatel :

BILLMED GROUP s.r.o.

Žitná 562/10

12000 Praha

IČO: 04924584

Telefon:

Požadovaný termín splnění objednávky:

12.04.2023

Datum vystavení : 4.4.2023

Datum odeslání : 4.4.2023

Datum splnění :

Objednáváme u Vás :

č.ř.	název položky	množství mj	předpoklad cena/mj	cena celkem
1.	oprava, Videokolonoskop, typ: CF H180AL, v.č. 2806301, i.č. 4010310	1	128 000,00	128 000,00
Celková částka :			Kč	128 000,00

Oprava endoskopu - pokrabacený zaváděcí tubus

Dodací podmínky:

Dodavatel je povinen:

- na fakturu uvést prohlášení dodavatele o tom, že ke dni vystavení faktury není (je) veden v registru nespolehlivých plátců daně z přidané hodnoty a bankovní účet uvedený na faktuře je účtem, který je plátcem daně dle § 109 z. č. 235/2004 Sb. zveřejněn,
- veškeré případné vícepráce nebo navýšení sjednané ceny nechat vždy předem odsouhlasit,
- fakturu označit číslem této objednávky! Montážní (dodací) list musí dále obsahovat nákladové středisko, výrobní a inventární číslo přístroje, čitelné jméno pracovníka kliniky, který zboží nebo službu převzal, jeho osobní číslo, podpis a razítko,
- oprava musí být provedena v souladu se zákonem č. 375/2022 Sb., dodavatel doloží kopii oprávnění o školení osob u výrobce nebo autorizované osoby dle § 44, § 45, § 46,
- při plnění v hodnotě 30.000 Kč bez DPH a vyšším doložit cenovou nabídku, která musí být před realizací odběratelem odsouhlasena. Zároveň dodavatel souhlasí se zveřejněním všech dokumentů dle platných právních předpisů,
- dodavatel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech důvěrných informacích, o nichž se dozví při plnění této objednávky nebo při činnostech s tímto plněním souvisejících. Zejména se jedná o osobní údaje pacientů a jiných osob (identifikační údaje, informace o zdravotním stavu, podstoupené léčbě apod.), informace o interním provozu objednatele, ekonomické, finanční, obchodní a strategické informace. Tento závazek dodavatele zůstává v platnosti i po ukončení plnění.

**EndoSystems CZ**, člen skupiny BillMed Group, s.r.o.  
vedená u Městského soudu v Praze, Sp.značka C 255755,  
Sídlo : Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1  
Tel. +420 245 009 919

## Cenový návrh opravy

Zakázka číslo:	E052/2023	Datum/číslo objednávky:	
Zákazník:	<b>Fakutní nemocnice Hradec Králové</b>	Kontaktní osoba:	
oddělení:	II. interní gastroenterologická klinika	jméno:	<i>Kopecký Martin DiS.</i>
Adresa:	Sokolská 581	telefon:	<i>+420 495 834 748</i>
Adresa:	Hradec Králové	telefon:	
Adresa:	500 05	email:	<i>martin.kopecky@fhk.cz</i>
Přístroj:	Video kolonoskop	Druh opravy:	<i>pozáruční</i>
Výrobce:	Olympus	Uvedené / hlášené závady:	
Typ:	Olympus CF H180AL		<i>Poškozený(zvrásněný a zesláblý) zaváděcí a světlovod. tubus, poškození lepení objektivů a BR krytky, nedostatečné pracovní úhly.</i>
Výr.č.:	2806301		

### Stav přístroje:

Předmět kontroly/ Zjištěné závady:

Zvrásněný a zesláblý plášť zaváděcího tubusu po celé délce.

Světlovodný tubus má zesláblý plášť u konektoru a současně u úchopové části přístroje.

Opotřebované - poškozené lepení čoček okulárů a lepení krycí gumové manžety na ohebné části dist.konce.

Nedostatečné pracovní úhly.

Tato oprava zahrnuje a vyžaduje :

Deinstalace a demontáž celého přístroje.

Výměna zaváděcího tubusu (Insertion tube replacement) včetně interních komponentů.

Výměna pracovního - Bioptického kanálu (Biopsy channel replacement).

Výměna světlovodného tubusu (Light guide tube replacement).

Výměna Bending sekce, flexibilní části distálního konce (Mesh replacement).

Výměna a instalace nové krytky distálního konce (B/R replacement).

Odstranění starého lepení a nanesení nového lepení obj.okulárů ccd snímače a světlovodů u dist.konce - přetěsnění.

Seřízení a nastavení pracovních úhlů dist.konce na předepsané hodnoty pro daný model.

Tlaková zkouška těsnosti přístroje proti úniku vzduchu.

Zkouška elektrické bezpeč.přístroje dle platné normy.

Celková a konečná částka opravy v Kč bez DPH :

**128 000,00 Kč**

Dodávané náhradní díly a servisní práce jsou v souladu se zákonem o ZP č.375/2022 Sb.