

CENOVÁ NABÍDKA SZSSNJ230467

Majitel stroje: Veterinární univerzita Brno Palackého třída 1946/1 612 00 Brno - Královo Pole	Místo provedení opravy: Servisní středisko
IČO: 62157124 DIČ: CZ62157124	Režim dodání služeb Express Standard Dlouhodobá <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Výrobní číslo stroje: RW8320P004097	Platnost cenové nabídky do:
RZ: Typ: JOHN DEERE 8320	Odhad nákladů na zakázku: 432 231,00 Kč Cena základ: 357 215,80 Kč DPH: 75 015,32 Kč

Rozsah objednaných oprav-údržeb:

Výměna ovladače pojezdu, generální oprava brzd, výměna oleje v převodovce + filtry, výměna sedačky, výměna gufera na klíce, vůle na čepch přední nápravy

Popis činnosti

Připojení Service Advisoru: Ano / Ne

Spotřební materiál: Ano / Ne ____ ks

Podpis objednatele:

Objednané služby - popis prací

Materiál/práce		Množství	Cena základ
R124067	DESKA	2,00 ks	25 722,38
R124815	PÍST	2,00 ks	25 807,90
RE204407	BRZDOVÝ KOTOUČ	2,00 ks	14 854,79
R125667	O-KROUŽEK	2,00 ks	1 078,56
R125666	KROUŽEK - LOŽISKO	2,00 ks	985,86
R135543	PODLŮŽKA	28,00 ks	971,32
19M8190	ŠROUB S HLAVOU	28,00 ks	10 733,24
RE311400	SEKTOR	1,00 ks	2 010,12
R345693	OVLADAČ	1,00 ks	583,00
24M7117	PODLŮŽKA	1,00 ks	3,21
RE258526	PÁKA	1,00 ks	4 076,14
R124711	PRUŽINA	1,00 ks	306,96
R123999	OTOČNÁ PÁKA	1,00 ks	673,66
R40687	POJISTNÝ KROUŽEK	1,00 ks	39,94
R275315	ČEP	1,00 ks	26,24
R121919	ČEP	1,00 ks	32,36
R134449	PRUŽINA	1,00 ks	318,90
R40687	POJISTNÝ KROUŽEK	1,00 ks	39,94
R107583	TAŽNÁ PRUŽINA	1,00 ks	171,99
R569617	PRUŽINA	1,00 ks	127,68

Na originální náhradní díly je poskytována záruka dle platných podmínek. Tento vztah se řídí ustanoveními občanského zákoníku.

Po 4 hod. provozu stroje proveďte kontrolu dotažení kol dle návodu k obsluze.

Uvedené ceny jsou bez DPH. Výše uvedené informace jsou určeny pouze příjemci, proto není dovoleno je předávat dalším stranám.

Záruku na díly je možné uplatnit jen za předpokladu, že díl bude namontován autorizovaným servisem John Deere.

Ceny jsou platné dle aktuálního ceníku.

Pozn.: Veškeré provozní kapaliny a součástky demontované při servisním zásahu nebo při údržbě realizované mimo adresu servisního střediska společnosti STROM PRAHA a.s. jsou majetkem zákazníka.

Nabídku zpracoval:	S nabídkou souhlasí:
Razítko a podpis:	Razítko a podpis:

CENOVÁ NABÍDKA SZSSNJ230467

R187690	PRUŽINA	1,00 ks	164,99
RE192986	HYDRAULICKÝ AKUMULÁTOR	1,00 ks	10 260,77
RE188716	TLUMIČ NÁRAZŮ SEDADLA - DÍL	1,00 ks	5 052,60
RE188726	SADA TLUMIČŮ SEDADLA	1,00 ks	1 768,24
RE320623	SADA LOŽISEK SEDADLA	1,00 ks	6 324,48
T77613	O-KROUŽEK*	2,00 ks	91,54
RE320623	SADA LOŽISEK SEDADLA	1,00 ks	6 324,48
RE167426	SOUPRAVA SEDADLA	1,00 ks	901,11
RE166337	BOČNÍ PÍST SEDADLA	1,00 ks	3 184,15
AT209020	SADA DÍLŮ	1,00 ks	1 487,42
SM	LOCTITE 518	ks	1 000,00
U10289	O-KROUŽEK	1,00 ks	117,77
T77858	O-KROUŽEK*	3,00 ks	224,76
B3690R	O-KROUŽEK*	2,00 ks	330,58
T42302	O-KROUŽEK	1,00 ks	133,80
19M7789	ŠROUB	6,00 ks	341,10
4111410030	KOMPRESOR WABCO	1,00 ks	35 570,70
RE174130	HYDRAULICKÝ FILTR 8010	1,00 ks	4 010,86
RE193648	NAPÍNAČÍ ZAŘÍZENÍ	1,00 ks	7 759,53
19M7810	ŠROUB	1,00 ks	145,46
51M7047	O-KROUŽEK	4,00 ks	539,88
T77932	O-KROUŽEK*	4,00 ks	207,56
T77858	O-KROUŽEK*	1,00 ks	74,92
51M7045	O-KROUŽEK	1,00 ks	88,33
RE580643	KULOVÝ KLOUB	1,00 ks	22 101,68
40M7233	POJISTNÝ KROUŽEK	1,00 ks	147,21
R175450	BOTA	2,00 ks	2 796,14
R175452	PRUŽINA	2,00 ks	496,72
R175453	PRUŽINA	2,00 ks	441,92
R216827	BOTA	2,00 ks	1 915,69
R216823	PRUŽINA	2,00 ks	396,44
R216824	PRUŽINA	2,00 ks	408,70
RE590718	TĚSNĚNÍ	1,00 ks	4 495,90
R208934	ŘEMENICE	1,00 ks	1 917,20
RE206095	HŘÍDEL	1,00 ks	5 174,33
R196080	TĚSNĚNÍ	1,00 ks	940,01
40M1860	ROZPĚRNÝ KROUŽEK	2,00 ks	378,38
4111410030	KOMPRESOR WABCO	1,00 ks	39 500,00
RE229376	ELEKTRONICKÁ ŘÍDICÍ JEDNOTKA	1,00 ks	19 278,27
T77858	O-KROUŽEK*	2,00 ks	138,54
T77932	O-KROUŽEK*	4,00 ks	191,88
51M7045	O-KROUŽEK	2,00 ks	163,32
51M7047	O-KROUŽEK	4,00 ks	499,12
L113582	O-KROUŽEK	4,00 ks	403,16
R198652	PODLOŽKA	1,00 ks	1 405,33

Na originální náhradní díly je poskytována záruka dle platných podmínek. Tento vztah se řídí ustanoveními občanského zákoníku.

Po 4 hod. provozu stroje proveďte kontrolu dotažení kol dle návodu k obsluze.

Uvedené ceny jsou bez DPH. Výše uvedené informace jsou určeny pouze příjemci, proto není dovoleno je předávat dalším stranám.

Záruku na díly je možné uplatnit jen za předpokladu, že díl bude namontován autorizovaným servisem John Deere.

Ceny jsou platné dle aktuálního ceníku.

Pozn.: Veškeré provozní kapaliny a součástky demontované při servisním zásahu nebo při údržbě realizované mimo adresu servisního střediska společnosti STROM PRAHA a.s. jsou majetkem zákazníka.

Nabídku zpracoval:		S nabídkou souhlasí:	
Razítko a podpis:		Razítko a podpis:	

CENOVÁ NABÍDKA SZSSNJ230467

19M9141	ŠROUB S HLAVOU	1,00 ks	421,50
T80123	O-KROUŽEK	1,00 ks	123,43
RE520035	TĚSNĚNÍ	1,00 ks	1 937,74
R522768	TĚSNĚNÍ	1,00 ks	261,95
T77857	O-KROUŽEK*	2,00 ks	113,20
T77858	O-KROUŽEK*	2,00 ks	138,54
T77932	O-KROUŽEK*	2,00 ks	95,94
SUB	HYDRAULICKÁ HADICE		664,34
O08	práce		75 600,00

Na originální náhradní díly je poskytována záruka dle platných podmínek. Tento vztah se řídí ustanoveními občanského zákoníku.

Po 4 hod. provozu stroje proveďte kontrolu dotažení kol dle návodu k obsluze.

Uvedené ceny jsou bez DPH. Výše uvedené informace jsou určeny pouze příjemci, proto není dovoleno je předávat dalším stranám.

Záruku na díly je možné uplatnit jen za předpokladu, že díl bude namontován autorizovaným servisem John Deere.

Ceny jsou platné dle aktuálního ceníku.

Pozn.: Veškeré provozní kapaliny a součástky demontované při servisním zásahu nebo při údržbě realizované mimo adresu servisního střediska společnosti STROM PRAHA a.s. jsou majetkem zákazníka.

Nabídku zpracoval:		S nabídkou souhlasí:	
Razítko a podpis:		Razítko a podpis:	