

Nabídka na poskytování služby

na základě požadavkového listu č. 16/2023 ag. číslo 23225005698
dle Rámcové dohody č. 21106000323


Objednatel: Česká republika – Ministerstvo obrany Tychonova 1, 160 01 Praha 6		Zhotovitel: RETIA, a.s. Pražská 341, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice IČO: 25251929 DIČ: CZ699003219 Bankovní spojení: [REDACTED] Jehož jménem jedná: Ing. Tomáš VLČEK, Ph.D. generální ředitel
Jehož jménem jedná: plukovník gšt. Ing. Luděk TEGER, velitel útvaru VÚ 4312, V Lipkách 100, 386 01 Strakonice		Kontaktní osoba: [REDACTED] Telefon: [REDACTED] Mob: [REDACTED] E-mail: [REDACTED]
Kontaktní osoba: [REDACTED] Telefon: [REDACTED] Mob: [REDACTED] E-mail: [REDACTED]		Kontaktní osoba: [REDACTED] Mob: [REDACTED] E-mail: [REDACTED]
Typ/modifikace techniky:	Aparatura pozorovatele APVP	Uživatel techniky: VÚ 4312 Strakonice Dislokace techniky: VÚ 4312 Strakonice V Lipkách 100 386 01 Strakonice plukovník gšt. Ing. Luděk TEGER velitel útvaru Zástupce uživatele (velitel techniky/stanice) [REDACTED]
Evidenční číslo:	v.č. 001	
Rok výroby:	2006	
SOJ ano/ne; rozsah:	NE	
Vyjádření zástupce SOJ k provedení SOJ: Nepožadováno		
Číslo telefonu:	 <i>hodnost, titul, jméno, příjmení, razítko a podpis</i>
Vyjádření zástupce objednatele: [REDACTED] <i>hodnost, titul, jméno, příjmení, razítko a podpis</i>		
Popis poskytování služby, technická dokumentace pro poskytování služby: Provedení opravy závady na kabeláži, oprava vnitřních závitů jištění bloku čidel BCL. Kontrola a oprava funkčnosti celého zařízení. Místo: RETIA a.s., Pražská 341, Pardubice Termín (doba) ukončení poskytování služby: 30. 9. 2023		

Nabídková cena:

Činnost				
	Popis činnosti	Počet jednotek	Jednotková cena Kč bez DPH	Cena celkem Kč bez DPH
Oprava závady na kabeláži.				
Defektace:	<i>Provedena celková defektace kabeláže APVP.</i>			
Náklady na vlastní výkony:	<i>Zajištění servisu. Oprava kabelu RW 008 218, demontáž konektorů RRS K1 a ROV K1, oprava kabelů, výměna stínění, tvarových dílů, kompletace, měření, lepení. Kontrola a lepení všech konektorů.</i>			
Materiálové náklady:	<i>Díl tvarový 1306-1-GW8</i>			
	<i>Díl tvarový 222 K142-25/225</i>			
	<i>Spirála</i>			
	<i>Stínění, smršťovací hadice, označení kabelů, lepidlo</i>			
Kooperace:				
Oprava poškozených vnitřních závitů zajištění bloku čidel BLC.				
Defektace:	<i>Defektace zajištění bloku.</i>			
Náklady na vlastní výkony:	<i>Demontáž otočného uchycení bloku BLC na stativ, oprava závitů, doplnění šroubu. Kompletace.</i>			
Materiálové náklady:	<i>Závitová spirála V-COIL M5</i>			
Kooperace:				
Kontrola funkčnosti celého zařízení a odstranění zjištěných závad.				
Defektace:				
Náklady na vlastní výkony:	<i>Oprava nefunkční stavitelné plošiny bloku BLC – demontáž, zajištění závitové vložky, vyčištění, mazání, seřízení. Seřízení brzdy Viking. Oprava deformovaného krytu bloku RDC. Funkční kontrola.</i>			
Materiálové náklady:				
Kooperace:				
Celkem				51996

Nabídková cena celkem: 51 996 Kč bez DPH; 62 915,16 Kč s DPH.

Zástupce poskytovatele:


titul, jméno, příjmení, telefon

V Pardubicích dne: 13. 7. 2023

Ve Strakonících dne:

Za poskytovatele: **Bc. Dana Zahrádková**
Digitally signed by Bc. Dana Zahrádková
DN: cn=Bc. Dana Zahrádková,
c=CZ, o=RETIA, a.s., ou=5900856,
email=dzahralkova@retia.cz
Date: 2023.07.13 13:57:08 +02'00'
Bc. Dana Zahrádková

Za objednatele:
plukovník gšt. Ing. Luděk TEGER