

Nabídka-objednávka na poskytování služby

na základě požadavkového listu č. 12/2023 – 4 RD ag.č. 23225005047
podle smlouvy č. 201060292

Objednatel: Česká republika – Ministerstvo obrany Tychonova 1, 160 01 Praha 6		Poskytovatel: FORTE a.s. 798 02, Mostkovice 529	
Jehož jménem jedná zástupce objednatele: plukovník gšt. Ing. Luděk TEGER velitel útvaru VÚ 4312, V Lipkách 100, 386 01 Strakonice		Jehož jménem jedná: Bohumil Petrželka Předseda představenstva	
Kontaktní osoba: [REDAKCE] Telefon: [REDAKCE] Mobil: [REDAKCE] E-mail: [REDAKCE]		Kontaktní osoba: [REDAKCE] Mobil: [REDAKCE] Telefon: [REDAKCE] E-mail: [REDAKCE]	
Typ/modifikace techniky:	ZIL-131/2T7	Uživatel techniky: VÚ 4312 Strakonice Dislokace techniky: V Lipkách 100, 386 01, Strakonice	
Evidenční číslo:	vpz.: 271-17-55 v.č.: 80012	plukovník gšt. Ing. Luděk TEGER velitel útvaru hodnost, titul, jméno, příjmení	
Rok výroby:	1985	Zástupce uživatele (velitel techniky/ústroje) Kontaktní osoba: [REDAKCE] Telefon: [REDAKCE] E-mail: [REDAKCE]	
SOJ ano/ne; rozsah:	ANO - Konečná kontrola		
Vyjádření zástupce SOJ k provedení SOJ: Číslo mobil: [REDAKCE] Konečná kontrola SOJ bude provedena v požadovaném rozsahu. [REDAKCE] hodnost, titul, jméno, příjmení, razítko a podpis			
Název služby (popis závady), dokumentace k odstranění závady: <u>Provedení následujících prací a odstranění následujících závad dle útvaru.</u> <u>Nástavba vozidla – výměna plachty nádstavby</u> <u>Podvozek vozidla</u> <ul style="list-style-type: none">- Závada elektroinstalace – zkrat na kabeláži pod přístrojovou deskou- Únik oleje z motoru do prostoru spojky, úniky oleje z převodovek- Spatné řazení druhého rychlostního stupně – chyba na táhlech – převodovka po výměně- Úniky oleje z nábojů kol- Závady na ostříkovačích vozidla – nefunkční- Vadný přepínač světel- Vadná táhla stěračů – nadměrná vůle- Nadměrná vůle v čepch (uložení) zadních náprav- Kontrola funkčnosti podvozku vozidla – případné závady sepsat do kontrolního zápisu. Následně bude rozhodnuto uživatelem, které závady budou předmětem opravy a které ne			
<u>Provedení následujících prací a odstranění následujících závad dle zhotovitele.</u> <u>Nástavba vozidla</u> <ul style="list-style-type: none">- výměna plachty nádstavby- Kontrola hlavního hydromotoru, demontáž pístu, závěrečná zkouška hydraulického jeřábu <u>Podvozek vozidla</u> <ul style="list-style-type: none">- Závada elektroinstalace, zkrat na kabeláži pod přístrojovou deskou, závada ostříkovačů, vadný přepínač světel, nefunkční ventilátor v kabině, poškozená elektroinstalace podvozku, nesvítil boční pozici světl- Únik oleje z motoru do prostoru spojky, úniky oleje z převodovek, přetěsnění olejové vany, přetěsnění olejového filtru- Výměna spojky ložiska, lamely, pružiny řazení druhého převodového stupně,- Výměna brzdových bubnů, čelistí, matic a štětů kol,- Vůle zadního balancéru, vůle v čepch uložení zadní nápravy- Kontrola kompresních tlaků motoru- Únik oleje z nábojů kol			
Místo: FORTE a.s. Mostkovice 529, 798 02 Mostkovice Termín (dobu) ukončení poskytování služby: 15.09.2023			

Cenová specifikace opravy techniky 2T7M vpz: 271-17-55 , v.č.80012

Příloha č. 1

Poř.č.	Specifikace opravy	Cena 1 Nh	Počet Nh	Cena práce	Materiál	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
1.	Defektace							
	Nástavba							
2.	Demontáž jeřábu - ramen							
3.	Demontáž 1. pístitnice jeřábu, oprava a přetěsnění, zpětná montáž							
	Těsnící prvky "O" kroužky, 8 ks á 100 Kč							
4.	Odstrnění zbytků staré gumy, výroba nového gumového vymezení , nalepení							
	Barva, guma, lepidlo							
5.	Zpětná montáž jeřábu - ramen							
6.	Výroba nové plachty- dodáno bez původní							
	Motor a podvozek							
7.	Přetěsnění klikové hřídele – demontáž olejové vany, klikové hřídele, a olejového síta. Demontáž a následná zpětná montáž. Výroba těsnění.							
	Těsnící lojová sňůra							
	Výměna lamely spojky, přítlačný kotopuč, vypínací ložisko a pružina ložiska , seřízení spojky							
	Těsnící deska - Gumokorek 1000 x1000 mm 1 ks á 1000 Kč							
8.	Přetěsnění přídavné převodovky.							
	Výroba těsnění 100x100 mm 2 ks							
	Těsnící bezazbestová deska Temasil 1,5 500 x500 mm 1 ks á 500 Kč							
9.	Výměna převodovky							
	Těsnící tmel 200ml 1 ks á 600 Kč							

10.	Oprava úniku oleje z nábojů kol - demontáž, vyčištění, přetěsnění, zp. montáž	[REDACTED]
	Ložisko 120-2403036 (75x130x30) 4 ks á 999 Kč, ložisko 485437-II (80x140x37) 4 ks á 999 Kč	
	manžeta 307654-Π (115x145x15) 4 ks á 999 Kč	
	Klíčkové kuželové pérové podložky šteftu kola / 4 ks á 150 Kč	
11.	Oprava táhel stěračů + přetěsnění vzduchové převodky	[REDACTED]
	Těsnící prvky "O" kroužky, 2 ks á 100 Kč	
12.	Odstranění vůle v čepech zadních náprav	[REDACTED]
	Trysková tyč zadního odpružení s montáží závěsů (kost) 6ks - dodal útvar 4ks	
	Společná sestava tryskové tyče (kužel) 12 ks	
13.	Výměna posilovače řízení, a výměna přepouštěcího ventilu	[REDACTED]
	Posilovač řízení -dodal útvar	
14.	Demontáž, přetěsnění, zpětná montáž olejového filtru (odstředivka)	[REDACTED]
	Výroba těsnění 1 ks, Temasil	
	Těsnící prvky "O" kroužky, 1 ks á 100 Kč	
	Těsnící tmel, těsnící deska	
15.	Výměna brzdového obložení- renovace čelistí všech náprav	[REDACTED]
	Deska brzdového obložení 24 ks á 350 Kč	
16.	Výměna šteftů náboje kola	[REDACTED]
	Šroub náboje kola (pravý závit) M20 x 1,5 / 5 ks- dodal útvar	
	Šroub náboje kola (levý závit) M20 x 1,5 / 9 ks - dodal útvar	

17.	Výměna kolových matic	[REDACTED]
	Kolová matice M20x1,5 (pravý závit) / 5 ks - dodal útvár	
	Kolová matice M20x1,5 (levý závit) / 9 ks - dodal útvár	
18.	Přetěsnění náhonu navijáku	
	Výroba těsnění 1 ks, Temasil	
	Šimering unašeče kardanu 1 ks á 250kč	
	Těsnící tmel, těsnící deska	
19.	Kontrola, dotažení kulových čepů, výměna prachovek	
	Manžeta kulového čepu Poz. 11 (164A3003074) 2 ks	
20.	Výměna brzdového bubnu	
	Brzdový buben Poz. 19 (131-350 1105-10) / 2 ks- dodal útvár	
21.	Očištění brzdových bubnů a nábojů kol	
	Odrezovač, čistič brzd	
22.	Dotažení třemenů 1. nápravy	
23.	Výměna uzavíracího kohoutu k olejovému chladiči	
	Kulový kohout 1 ks á 300kč	
	Elektroinstalace	
24.	Celková oprava elektroinstalace – zkrat na kabeláži pod přístrojovou deskou, výměna vodičů v prostoru motoru i podvozku	
	Vodič CYA H07V-K 2,5 ČERNÁ / 20 m á 16 kč	
	Teplem smržitelná bužírka: CB-HFT průměr 3,2mm červená á 110 kč	
	Kabelová očka 10 ks á 10 kč	
	Výměna akumulátoru 12V, 88Ah, 760A DOTAZ NA ÚTVAR	

25.	Oprava přepínače předních světlometů						
26.	Oprava bočních pozičních světel						
27.	Oprava ostřikovačů						
	Motorek ostřikovače 1 ks á 320 Kč,						
	Hadička 1 m á 50 Kč,						
28.	Oprava ventilátoru v kabině řidiče - NEOPRAVOVAT						
	Zkoušky						
29.	Funkční zkouška se zátěží						
30.	Revize ZZ						
	CELKEM						
		296,50	326 150,00	52 549,00	378 699,00	79 526,79	458 225,79

Nabídková cena: 378 699,00 bez DPH

Cena celkem: 458 225,79 Kč s DPH

Zástupce poskytovatele:
titul, jméno, příjmení, telefon

V Mostkovicích , dne:

Ve Strakonících , dne:

Za poskytovatele:
 Bohumil Petrželka
 Bohumil Petrželka
 Datum: 2023.07.14
 10:51:22 +0200'

Za objednatele:
 plukovník gšt. Ing. Luděk TEGER