

MUSEUM MUZEUM VÝCHODNÍCH ČECH V HRADCI KRÁLOVÉ	POKYN BOZP PŘI PRÁCI VE VÝKOPECH	Datum: 24.2.2020
---	---	---------------------

Příloha č. 2

1 Identifikační údaje

Název společnosti: **Muzeum východních Čech v HK**

Sídlo: Elišino nábřeží 465, Hradec králové

2 Účel

Pokyn je vypracován v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoníkem práce, ve znění pozdějších předpisů a stanovuje povinnosti zaměstnanců pracujících ve výkopech a vstupujících na staveniště.

3 Rozsah platnosti

Pokyn je závazný pro všechny zaměstnance Muzea východních Čech v Hradci Králové (dále jen MVČ) na všech stupních řízení pracujících ve výkopech.

4 Požadavky na práci osob ve výkopech

Vstup na staveniště

- Před vstupem na staveniště se musí vstupující zaměstnanec MVČ ohlásit odpovědné osobě za stavbu – stavbyvedoucímu nebo jeho zástupci. Ten provede informování zaměstnance o rizicích, o zákazech a příkazech na staveništi.
- Vstupovat pouze v OOPP: **ochranné přilbě, bezpečnostní obuvi a výstražné vestě.**



Vstup do výkopu a výstup

- Před prvním vstupem zaměstnanců MVČ do výkopu nebo po přerušení práce delším než 24 hodin musí stavbyvedoucí prohlédnout výkop, a to stav jeho stěn, pažení a přístupy.
- Výstupu a sestupu musí zaměstnanci používat žebříky, schody nebo šikmé rampy.
- Stěny výkopu musí být zajištěny proti sesutí - svislé boční stěny ručně kopaných výkopů musí být zajištěny pažením při hloubce výkopu větší než 1,3 m v zastavěném území a 1,5 m v nezastavěném území.
- Nejmenší světlá šířka výkopů se svislými stěnami, do kterých vstupují fyzické osoby, činí 0,8 m.

První pomoc

- Zaměstnanci musí být při práci v terénu vybaveni lékárníčkou první pomoci.

MUSEUM MUZEUM VÝCHODNÍCH ČECH V HRADCI KRÁLOVÉ	POKYN BOZP PŘI PRÁCI VE VÝKOPECH	Datum: 24.2.2020
---	---	---------------------

Zakázané činnosti

Zaměstnancům MVČ jsou zakázané následující činnosti:

- Zákaz seskakování do výkopů
- Zákaz vstupu do nezapažených výkopů (v případě, kdy je pažení povinné)
- Za nepříznivé povětrnostní situace, při které může být ohrožena stabilita svahu, se nikdo nesmí zdržovat na svahu ani pod svahem!
- Zaměstnanci mají zakázáno pracovat na pracovištích, kde hrozí pád z výšky nebo do volné hloubky a v dalších místech, kde hrozí zasypání nebo výbuch.
- Neprovádět práci ve výkopu osamoceně a bez ohlášení na stavbě.
- Nevstupovat do výkopu při jeho hloubení stavebním strojem.

Hodnocení rizik

Činnost	Riziko	Opatření
Vstup do nezapaženého výkopu	Hrozí zasypání osob, smrt	Nevstupovat do nezapaženého výkopu při hloubce výkopu větším než 1,3 m v zastavěném území a 1,5 m v nezastavěném území.
Pohyb po staveništi v blízkosti výkopů	Hrozí pád do výkopu při nezabezpečení vstupu (např. chybějící páska)	Dbát zvýšené opatrnosti při pohybu po staveništi. Vždy znát rizika na stavbě.
Hrozí pád do výkopu	Hrozí pád při seskakování do výkopu nebo při vylézání po stěně výkopu či po výstupu nebo sestupu po pažení	Ke vstupu a výstupu do/z výkopu používat žebříky, schody příp. rampy.

5 Seznámení s pokynem

Potvrzuji svým podpisem, že jsem pokyn prostudoval a že jsem mu porozuměl(a).

Datum:	Jméno a příjmení:	Podpis: