

STARMON	Z 712	Záznam o pasivní reklamaci	Evidenční číslo 0681/23
---------	-------	----------------------------	----------------------------

Hlášení reklamace			
Datum	31.05.2023	Čas	5:58
Typ zařízení	ASDEK		
Místo	Poříčany		
Popis reklamace	při kontrole funkčnosti zařízení ASDEK byla zjištěno časté hlášení o vypnutí funkce INJ		
Hlásil	Lessner	Zadal	Petr Lessner

Oprava	
Příčina	VADNÝ SNÍMAČ COK C
Popis opravy	31.5.2023 - kontrola logů - snímač COK C chybně počítá nápravy 16.6.2023 - kontrola funkčnosti - stále dochází k vypínání funkce INJ 7.7.2023 - po dlouhodobém výpadku napájení je trvale hlášena funkce inj vypnuta 12.7.2023 - svítí všechny LED na desce LCOK, cok a 32mA, Cok b 15mA, Cok c 10mA, Cok d 0,8mA 17.7.2023 - VÝMĚNA VADNÉHO SNÍMAČE COK C SK:791923 ZA NOVÝ SK:22/0021 VČETNĚ DRŽÁKU -ODKOUŠENÍ FUNKČNOSTI
Spotřebovaný materiál	COK IHS MODULE SK:22/0021 DRŽÁK UPHZ604HS3 - 1ks
Datum	Opravil 

Převzetí opravy zákazníkem	
Vyjádření	
Datum	Podpis, razítko  KRAL HST

Hodnocení				
Náklady	Materiál	Práce	Cestovní náklady	Celkem
	55767	48457	33007	633067
Kategorie	POZÁRUCNÍ	Poznámka		
Opatření				
Datum	Schválil			

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 3857422

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: df526997-29d6-437a-9414-4cb76b3d3564

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Romana ROUPCOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 02.08.2023 10:37:16



a9f715e5-7e0a-4a83-bdb5-bce60110ed20