

Dodavatel:

Jiří Sudík
Stašov 27
267 51 Stašov
Česká republika



PODLAHY
SCHODY

IČ: 72024747
 DIČ: CZ8508180747



Odběratel: IČ: 61100242
 DIČ:

Gymnázium a Střední odborná škola
ekonomická, Sedlčany, Nádražní 90
Ekonomka školy
 Nádražní 90
26401 Sedlčany

Nabídka č.:

23N00014

Datum:

17.07.2023

Platnost do:

Konečný příjemce:

Označení dodávky	Množství	J.cena	J.cena bez DPH	Cena	%DPH	DPH	Kč Celkem
Kabinety							
PVC Tarkett Ruby	41,6 m2	410,00	410,00	17 056,00	21%	3 581,76	20 637,76
Svařovací šňůra	15,6 bm	28,00	28,00	436,80	21%	91,73	528,53
Přechodová lišta	2 ks	300,00	300,00	600,00	21%	126,00	726,00
Stržení stávající krytiny	38,48 m2	40,00	40,00	1 539,20	21%	323,23	1 862,43
Broušení diamantovým kotoučem	38,48 m2	45,00	45,00	1 731,60	21%	363,64	2 095,24
Stěrkování vč. stěrkové hmoty s vlákny	38,48 m2	320,00	320,00	12 313,60	21%	2 585,86	14 899,46
Lepení PVC včetně lepidla	38,48 m2	145,00	145,00	5 579,60	21%	1 171,72	6 751,32
Soklová lišta PVC Fatra 1363 včetně montáže	40 bm	70,00	70,00	2 800,00	21%	588,00	3 388,00
Ekologická likvidace odpadů vč. původních krytin	38,48 m2	25,00	25,00	962,00	21%	202,02	1 164,02
Doprava + režie	1 celk	3 000,00	2 479,34	2 479,34	21%	520,66	3 000,00
Polyuretanová pentrace pro zpevnění podkladu	6 kg	521,00	521,00	3 126,00	21%	656,46	3 782,46
Bílý suchý křemičitý písek pro adhezni můstek frakce 0,1-0,6mm	50 kg	10,00	10,00	500,00	21%	105,00	605,00
Sanace trhlin v potěru a zalití trhlin	6 bm	280,00	280,00	1 680,00	21%	352,80	2 032,80
Součet položek				50 804,14		10 668,88	61 473,02

CELKEM K ÚHRADĚ

Částky jsou uvedeny v Kč

61 473,02

Oproti původní cenové nabídce došlo ke snížení ceny u demontáže krytin. Navýšení však došlo v důsledku prohlídky podkladu. Praskliny, u kterých se potěr prohýbá a jednotlivé kry jdou do stříhu vůči sobě a je vhodné je sanovat, nesoudržný potěr který je vhodné propenetrovat polyuretanovou penetrací a pomocí písku udělat adhezni můstek, rovinnatost po dohodě nebude dodržena nivelita, ale vyrovnání v maximální možné míře s předpokladem průměrné tloušťky stěrky 6mm, použití stěrkové hmoty Kalciumsulfátové se skelnými vlákny, která má menší prnutí v ohybu a díky vláknům se eliminuje riziko vzniku trhlin (původní stěrková hmota byla cementová bez vláken)

Vystavil: Jiří Sudík

21.07.2023

Jiří Sudík

IČO: 72024747 DIČ: 8508180747

Stašov 27

267 51 Stašov



PODLAHY
SCHODY
 Jiří Sudík



Mgr.
Radomír
Pecka

