



Č. j. LS-4-36/ČJ-2023-9800KR

Praha 21.7.2023

Počet listů: 1

BELL TEXTRON PRAGUE, a.s.
K Letišti 1068/27
P.O. Box 68
160 08 Praha 6

ObjednávkaNa základě Vaší nabídky **Q23-0201** objednáváme opravu níže uvedené položky:

Název	P/N	S/N	ks
HOIST ASSY	42325-12-3	40493	1

Fakturu se splatností 30 dní po dodání zboží zašlete na adresu **příjemce**.

21/07/23



Bell Textron Prague, a.s.
K Letišti 1068/27, 160 08 Praha 6
IČO: 25511939
DIČ: CZ25511939
-14-

Zakázka je vypořádána Rámcovou dohodou k dodávce náhradních dílů, oprav, modifikací, modernizace a služeb pro vrtulníky střední hmotnosti kategorie Bell 412 - č. j. LS-251-19/ČJ-2019-9800KR

poštovní úřad 614
schránka 35
161 01 Praha 6



NABÍDKA OPRAV Q23-0201



NABÍDKA: Q23-0201 R1

POPTÁVKA: LS-4-36/ČJ-2023

DATUM: 20.07.2023

FIRMA: Letecká Služba PČR

ZPRACOVAL: 

PŘÍJEMCE: 

E-MAIL:

E-MAIL:

POZNÁMKA: Hoist Assy - oprava

Na základě Vaší poptávky nabízíme následovně:

Major repair:

POL	MNŽ	Unit	P/N	S/N	LIST PRICE	Sleva 6.5%	Cena / ks	Cena celkem
1	1	Hoist assy	42325-12-3	40493	76,867.00	4996.36	71,870.65	71,870.65
Cena EXW Repair shop							USD	71,870.65
21% DPH							USD	15,092.84
Cena celkem s DPH							USD	86,963.48
Nabídková cena přepočtena aktuálním kurzem ČNB					USD/CZK 20.07.2023	21.399	CZK	1,860,932.00

Termíny dodání:

Předběžně 60dní po dodání do Bell Praha, bude upřesněn po nález a dostupnosti náhradních dílů

Dodací podmínky:

DDP Letiště Praha, Hangár 6

Platební podmínky:

21 dnů po obdržení faktury

Záruční podmínky:

12 měsíců

Platnost nabídky:

Srpen 31,2023

Poznámka:

1. Všechny ceny se mohou bez předchozího upozornění změnit z důvodu kolísání měny, cen pohonných hmot a/nebo nepředvídaných ekonomických okolností. Další práce nebo cenové odchylky budou účtovány.

2. VŠECHNY UVEDENÉ CENY JSOU "PRŮMĚRNÉ CENY" Žádné hlavní díly, práce navíc, úpravy a/nebo upgrady potřebné k dokončení OPRAVY/GENERÁLNÍ OPRAVY nejsou zahrnuty v cenách v této nabídce. Konečná cena OPRAVY/GENERÁLNÍ OPRAVY bude sdělena po provedeném nález jednotky (jednotek).

3. Poplatek za nález se vztahuje na všechny mimozáruční opravy a odmítnutí nálezu, které se skládají z provedené práce a neopravitelných dílů. Poplatek za nález je již zahrnut v ceně OPRAVY/GENERÁLNÍ OPRAVY

4. Veškeré další podmínky platné pro tuto nabídku se řídí v souladu se Všeobecnými obchodními podmínkami Bell Textron Prague (v příloze).

5. Ujistěte se, že všechny bankovní poplatky jsou účtovány odesílateli a nejsou strženy z platby faktury. Zákazník je odpovědný za zpracování daně z přidané hodnoty ve své zemi.

Bell Textron Prague, a.s.

K Letišti 1063/27
Letiště Praha Ruzyně
160 08 Praha 6
Czech Republic



NABÍDKA OPRAV Q23-0201



6. Originály historických záznamových listů musí být přiloženy k dodaným jednotkám

7. Všechny díly dodané společností Bell k opravě a generální opravě musí obsahovat v/na krabici schválený formulář RMA pro každou součást. V opačném případě bude zásilka vrácena na náklady zákazníka. Pro obdržení RMA, pošlete prosím objednávku na opravu e-mailem.

S pozdravem

Aftermarket Sales Manager

K Letišti 1063/27, 160 08 Prague 6, Czech Republic

Bell Textron Prague, a.s.

K Letišti 1063/27
Letiště Praha Ruzyně
160 08 Praha 6
Czech Republic

