





Středisko Opava
Joží Davida 2, 747 06 Opava

BANK. SPOJ.: Komerční banka Opava
ČÍSLO ÚČTU: 22036821/0100

VYŘIZUJE: 
TEL.: 
E-MAIL: 

DATUM: 7.8.2023

Dodavatel:
GEOS SILESIA s.r.o


746 01 Hradecká 668/1
IČO: 15439909

OBJEDNÁVKA ČÍSLO: 297/MTZ/2023/RoI

DODACÍ LHŮTA: ihned po dokončení
ZPŮSOB DODÁNÍ: středisko Opava

Objednáváme u Vás:

Objednáváme vypracování GP pro majetkoprávní vypořádání pozemků - v k.ú. Kylešovice dle přiloženého seznamu pozemků.

Pozemky jsou pod silnicí č. II/461.


Podklady předat SSMSK, stř. Opava


Termín dodání: po dokončení

| | | | |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|
| MAXIMALNÍ CENA CELKEM (bez DPH) | vypracování GP | (včetně DPH) | 100.000,- Kč |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|

Splatnost faktury 30 dní od doručení.

Daňový doklad s uvedeným číslem této objednávky zašlete na výše uvedenou adresu.


-1-
Správa silnic
Moravskoslezského kraje
Príspevková organizace
Joží Davida 2, 747 06 Opava


vedoucí střediska SSMSK Opava

Pozemkové parcely zastavěné silnicemi II. tř. č. II/461

Aktualizace 20.04.2023

| kat.území | LV | parc.č. | využití poz.- druh | výměra v m2 | vlastník | pozn. |
|------------|-------|----------|----------------------------|----------------|-------------|--|
| Kylešovice | 423 | 3205/7 | silnice-ost.plocha | 16961 | MSK | DS na MD 1/2023 |
| Kylešovice | 423 | 3205/5 | silnice-ost.plocha | 3014 | MSK | I/57-Hradecká |
| Kylešovice | 1216 | 3205/114 | silnice-ost.plocha | 1009 | ŘSD | ✓ |
| Kylešovice | 60000 | 3205/9 | silnice-ost.plocha | 3087 | ÚZSVM | Nutné nabýt, nevíme, co bude po 1.1.2024, nabytí zajistí SSMSK |
| Kylešovice | 423 | 3205/13 | silnice-ost.plocha | 13607 | MSK | ✓ |
| Kylešovice | 423 | 3205/16 | silnice-ost.plocha | 159 | MSK | ✓ |
| Kylešovice | 423 | 3205/17 | silnice-ost.plocha | 2982 | MSK | ✓ |
| Kylešovice | 10002 | 3205/18 | silnice-ost.plocha | 198 | SPÚ | Nutné nabýt, zajistí SSMSK |
| Kylešovice | 423 | 3205/106 | silnice-ost.plocha | 1273 | MSK | ✓ |
| Kylešovice | 10002 | 3205/107 | silnice-ost.plocha | 2198 | SPÚ | Nutné nabýt, zajistí SSMSK |
| Kylešovice | 1388 | 3205/119 | silnice-ost.plocha | 129 | SMO | Nutné nabýt, zajistí SSMSK |
| Kylešovice | 423 | 3205/22 | silnice-ost.plocha | 2782 | MSK | ✓ |
| Kylešovice | 10002 | 3205/27 | silnice-ost.plocha | 310 | SPU | Nutné nabýt, zajistí SSMSK |
| Kylešovice | 423 | 3205/38 | silnice-ost.plocha | 9547 | MSK | ✓ |
| Kylešovice | 423 | 3205/126 | silnice-ost.plocha | 51 | MSK | ✓ |
| Kylešovice | 423 | 3205/42 | silnice-ost.plocha | 6363 | MSK | ✓ |
| Kylešovice | 423 | 32005/46 | silnice-ost.plocha | 418 | MSK | ✓ |
| Kylešovice | 423 | 3205/128 | silnice-ost.plocha | 1192 | MSK | Zaústění do silniční kanalizace, SSMSK zajistí dokumentaci |
| Kylešovice | 423 | 3205/133 | silnice-ost.plocha | 526 | MSK | ✓ |
| Kylešovice | 423 | 2759/18 | silnice-ost.plocha | 3101 | MSK | Nutný GP-oddělit větev OK u SSMSK (viz snímek č. 1) |
| Kylešovice | 423 | 3205/115 | silnice-ost.plocha | 87 | MSK | Nutný GP – oddělit stání (viz snímek č. 1) |
| Kylešovice | 423 | 3205/130 | silnice-ost.plocha | 996 | MSK | Nutný GP – oddělit, jednak obruba-svah, jednak kousek opěrné zdi za chodníkem, opěrná zeď u silnice zůstane jako součást (viz snímek č. 2), SSMSK ověří kanalizaci |
| Kylešovice | 179 | 2905/9 | koryto | | Povodí Odry | VB zřízeno – ověřit smlouvu v KN |
| Kylešovice | 179 | 3205/55 | jiná plocha- ost.plocha | 223 | Povodí Odry | VB zřízeno – ověřit smlouvu v KN |
| Kylešovice | 423 | 3205/56 | silnice-ost.plocha | 608 | MSK | ✓ |
| Kylešovice | 1388 | 3205/57 | silnice-ost.plocha | 503 | SMO | Nutné nabýt |
| Kylešovice | 423 | 3205/59 | silnice-ost.plocha | 1770 | MSK | ✓ |
| Kylešovice | 423 | 3205/64 | silnice-ost.plocha | 98 | MSK | ✓ |
| Kylešovice | 423 | 3205/66 | silnice-ost.plocha | 1815 | MSK | ✓ |

| | | | | | | |
|--------------------|-------|-----------------|-------------------------------|-------|-------|---|
| Kylešovice | 3723 | 3205/142 | silnice-ost.plocha | 260 | MSK | ✓ |
| Kylešovice | 423 | 3205/71 | silnice-ost.plocha | 41 | MSK | ✓ |
| Kylešovice | 423 | 3205/75 | silnice-ost.plocha | 433 | MSK | ✓ |
| Kylešovice | 423 | 3205/80 | silnice-ost.plocha | 21675 | MSK | Nutný GP |
| Kylešovice | 423 | 3205/77 | ost.plocha- ost.komunikace | 28 | MSK | Zaměřit z důvodu šířky přikopu |
| Kylešovice | 423 | 3205/73 | ost.plocha- ost.komunikace | 73 | MSK | Nepatří k 461 |
| Kylešovice | 423 | 3205/88 | silnice-ost.plocha | 194 | MSK | GP zarovnat s okolními pozemky (viz snímek č. 3) |
| Kylešovice | 423 | 3205/94 | silnice-ost.plocha | 13278 | MSK | Zaměřit z důvodu šířky přikopu |
| Kylešovice | 423 | 2771/11 | silnice-ost.plocha | 278 | MSK | ✓ |
| Kylešovice | 423 | 2771/13 | jiná plocha- ost.plocha | 18 | MSK | ✓ |
| Kylešovice | 60000 | 2771/10 | silnice-ost.plocha | 485 | ÚZSVM | Nutný GP, nabyt jen část, zajistí SSMSK (viz snímek č. 4) |
| Kylešovice | 423 | 2771/8 | silnice-ost.plocha | 81 | MSK | Nutný GP(viz snímek č. 4) |
| Kylešovice | 423 | 2771/7 | jiná plocha- ost.plocha | 468 | MSK | Nutný GP(viz snímek č. 4) |
| Komárov u Opavy | 140 | 1171/3 | dráha, ostatní plocha | 36629 | SŽ | VB – přístup k opěře, zajistí SSMSK(viz snímek č. 4) |
| Komárov u Opavy | 97 | 1171/4 | silnice-ost.plocha | 1324 | MSK | VB na most je zřízeno- ověřit v KN(viz snímek č. 4) |
| Komárov u Opavy | 97 | 1171/5 | ost.plocha- ost.komunikace | 684 | MSK | Objekt vodárny, SSMSK zajistí podklady |
| Komárov u Opavy | 97 | 1172/9 | ost.plocha- ost.komunikace | 1644 | MSK | ✓ |
| Komárov u Opavy | 503 | 1172/16 | ost.plocha- ost.komunikace | 79 | SMO | Nutné nabyt, zajistí SSMSK |
| Komárov u Opavy | 503 | 1172/11 | silnice-ost.plocha | 3492 | SMO | Nutný GP – po stavbě |
| Komárov u Opavy | 97 | 1172/12 | silnice-ost.plocha | 7804 | MSK | Nutný GP – po stavbě |