

# **CENOVÁ NABÍDKA NA OPRAVU systému pro řízený ohřev pacientů Geratherm – UniqueTemp**

**Uživatel:** Nemocnice Písek, a. s.  
ARO – anesteziologický úsek  
Karla Čapka 589  
397 01 Písek – Budějovické Předměstí

**Prostředek:** Geratherm UniqueTemp – systém pro řízený ohřev pacientů

**Výrobní číslo:** 181 002 402      **Inventární číslo:** F 397 6643 / 1

**Popis závady:** Topné segmenty výše uvedeného zdravotnického prostředku téměř nehřejí

**Číslo objednávky:** 23 / 347 / MA (na realizaci BTK, při které byly zjištěny nedostatky)

**Zakázkový list:** Go-124

## **Nalezené závady:**

- Výrobce deklaroval, že z pokojové teploty 23,0 °C se dosáhne tělové teploty 37,0 °C po 8 minutách. V rámci BTK se analyzuje teplota topného elementu po 10 minutách.
- Bohužel, vlivem opotřebení topných segmentů a jejich řídicí elektroniky se podařilo zahřát tyto topné elementy po 10 minutách pouze na teploty v rozmezí 28,4 °C až 32,5 °C.
- Výše uvedený systém pro řízený ohřev pacientů tedy zjevně neplní svou funkci.

Vzhledem k uvedeným skutečnostem Vám doporučuji

**provést opravu výměnou za nový systém pro řízený  
ohřev pacientů s plnou dvouletou zárukou za cenu  
129 948 Kč + DPH, plně kompatibilní se stávajícím  
vybavením na výše uvedeném pracovišti.**

V Praze dne 8. srpna 2023