

- 1 6 5 1 2 0 3 6 4

**Nabídka na poskytování služby**

List/ Listů: 1

na základě požadavkového listu a příloh k PL / KZ / Nabídce č. 30/2016  
podle smlouvy č. 145110063

Počet příloh: 1

<b>Objednatel:</b> Česká republika – Ministerstvo obrany Tychonova 1, 160 01 Praha 6		<b>Poskytovatel:</b> ARAMY s.r.o. Novgorodská 935/12, 101 00 Praha 10		
<b>Jehož jménem jedná:</b> Ing. Tomáš DVOŘÁČEK, ředitel odboru vyzbrojování pozemních sil, Sekce vyzbrojování a akvizice MO		<b>Jehož jménem jedná:</b> Robert Hnátek - jednatel		
<b>Kontaktní osoba:</b> Marie Geryková <b>Telefon:</b> [redacted]		<b>Kontaktní osoba:</b> Marek Veselý [redacted]		
<b>Typ/modifikace techniky:</b>	LRD 110 TDI HT MILI	<b>Uživatel techniky:</b> 6848	<b>Dislokace techniky:</b> HRADEC KRÁLOVÉ Plk.gšt.MUDr.Zoltán Bubeník velitel ústavu hodnost, titul, jméno, příjmení  <b>Zástupce uživatele (velitel techniky/stanice)</b> Nrm. Doležal [redacted]	
<b>Evidenční číslo:</b>	023 89-04			
<b>Rok výroby:</b>	2006			
<b>SOJ ano/ne; rozsah:</b>	Ano – konečná kontrola			
<b>Vyjádření zástupce SOJ k provedení SOJ:</b> Číslo telefonu: 739 164 634 <i>Beru na vědomí.</i>		[redacted] hodnost, titul, jméno, příjmení, razítko a podpis		
<b>Za zástupce pro věci technické</b> S rozsahem prací a cenovou kalkulací v uvedené nabídce souhlasím		[redacted] mjr. ing. M [redacted] za podpis		
<b>Popis poskytování služby, technická dokumentace pro poskytování služby:</b> LR Topix				
<b>Místo:</b> Aramy s.r.o. , Praha 9, Postřížinská 797/1, 198 00				
<b>Termín (doba) ukončení poskytování služby:</b> 50 pracovních dnů od podepsání nabídky				
<b>Nabídková cena</b>				
<b>Poskytovatel:</b>				
<b>Druh nákladů:</b>	<b>Stručný popis</b>	<b>Jednotková cena</b>	<b>Počet jednotek</b>	<b>Cena celkem</b>
Náklady na vlastní výkony:	výměna ND viz příloha k PL /KZ/ Nabídce č.30	[redacted]	[redacted]	[redacted]
Materiálové náklady:	ND viz příloha k PL /KZ/ Nabídce č.30	[redacted]	[redacted]	[redacted]
Kooperace:				
Ostatní náklady:				
<b>Subdodavatel (.....)</b>				
Náklady na vlastní výkony:				
Materiálové náklady:				
Kooperace:				
Ostatní náklady:				
<b>Celkem bez DPH:</b>				84554,30
Nabídková cena celkem 84554,30 Kč bez DPH, 102310,70 Kč s DPH.				
<b>Zástupce poskytovatele:</b> Marek Veselý 721 415 010 [redacted] [redacted]		<b>Zástupce uživatele:</b> [redacted] [redacted]		
V Praze dne: 26.6.2016		v Praze dne: 22. 08. 2016		
<b>Za poskytovatele:</b> [redacted] jedenatel		<b>Za objednatele:</b> [redacted]		

Tato objednávka nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb.

Příloha k PL / KZ / Nabídce č.:

30/2016

Servisní sazba

640,00 Kč

P.č.	Úkon	Materiál						Práce		SUBDDÁVKA (Kč bez DPH)	CENA ZA SLUŽBU CELKEM (Kč bez DPH)
		RN	Počet jedin.	Měrná jedin.	Popis	Cena za 1ks (Kč bez DPH)	Cena celkem (Kč bez DPH)	Počet hodin	(Kč bez DPH)		
1.1	Oprava klimatizace	ERR2215	1	ks	řemen						
1.2	Oprava klimatizace	ERR7296	1	ks	kladka						
1.3	Oprava klimatizace	ERR7297	1	ks	krytka						
1.4	Oprava klimatizace	WJ110007L	1	ks	podložka						
1.5	Oprava klimatizace	FS110306	1	ks	šroub						
1.6	Oprava klimatizace	ERR7386	1	ks	držák						
1.7	Oprava klimatizace	OST20299010	4	ks	klapka klimatizace						
2.1	Výměna rozvodů	STC4096L	1	ks	sada rozvodů						
2.2	Výměna rozvodů	ERR4575	1	ks	těsnění						
2.3	Výměna rozvodů	ERR3356	1	ks	těsnění						
3.1	Výměna vodní pumpy	PEB500090	1	ks	vodní pumpa						
3.2	Výměna vodní pumpy	PET100790	1	ks	těsnění						
3.3	Výměna vodní pumpy	OSTTEX111223	6	l	kapalina chladicí						
3.4	Výměna vodní pumpy	ERR4686	2	ks	zátky						
3.5	Výměna vodní pumpy	ERR4685	2	ks	těsnění						
4.1	Oprava úniku oleje před. Nápravy	LRO59968	2	ks	těsnění						
4.2	Oprava úniku oleje před. Nápravy	FTC3276	2	ks	těsnění						
4.3	Oprava úniku oleje před. Nápravy	STC3435	3	ks	vazelína - 375g						
5.1	Oprava úniku oleje z motoru	ERR2409	1	ks	těsnění						
5.2	Oprava úniku oleje z motoru	ERR3424	3	ks	těsnění						
5.3	Oprava úniku oleje z motoru	STC4404	1	ks	tmel - 300ml						
5.4	Oprava úniku oleje z motoru	ERR3340	1	ks	filtr olejový						
5.5	Oprava úniku oleje z motoru	ALU1403L	1	ks	podložka						
5.6	Oprava úniku oleje z motoru	OST192360045	7	l	olej 10W-40						
6.1	Výměna hadice řízení	ANR2485	1	ks	hadice						
6.2	Výměna hadice řízení	OSTTEX111224	1	l	kapalina řízení						
7.1	Výměna zad. Dílu výfuku	ESR2384	1	ks	díl výfuku						
7.2	Výměna zad. Dílu výfuku	NV108041L	2	ks	maticy						
7.3	Výměna zad. Dílu výfuku	ESR3172	2	ks	guma výfuku						
8.1	Oprava úniku oleje př. Diferenc.	FTC5258	1	ks	těsnění						
8.2	Oprava úniku oleje př. Diferenc.	OST171940256	1,6	l	olej EPX 80W-90						
9.1	Oprava úniku oleje zad. Diferenc.	FTC4851	1	ks	těsnění						
9.2	Oprava úniku oleje zad. Diferenc.	OST193250010	1,7	l	olej EPX 85W-140						
9.3	Oprava úniku oleje zad. Diferenc.	8901087	3	ks	odmašťovač						



## KONTROLNÍ ZÁPIS

č. 30/2016

na poskytnutí služby ve smyslu čl. III odst. 1.1 a)  
smlouvy č. 145110063  
dle Požadavkového listu č. KZ30/2016

**1. Zadání objednávky:**

Kontrola vojenské techniky ve smyslu čl. III odst. 1.1 a) této smlouvy a vypracování cenové kalkulace ve smyslu čl. IV této smlouvy.

**2. Specifikace techniky, které se kontrolní zápis týká:**

Vojenský útvar	6848
Typ vojenské techniky	LRD110 TDI HT MILI VPZ 023 89-04
VIN	SALLDBAF86A732068

**3. Způsob provedení kontroly: kontrola vozu**

**4. Kontrolní zjištění: viz příloha k PL /KZ/ Nabídce č.30**

**5. Návrh na odstranění nedostatků: výměna ND viz příloha k PL /KZ/ Nabídce č.30**

**6. Cenová kalkulace:**

Poskytovatel:				
Druh nákladu	Stručný popis	Jednotková cena	Počet jednotek	Cena celkem
Náklady na vstřední výkony	výměna ND viz příloha k PL /KZ/ Nabídce č.30			
Materiálové náklady	ND viz příloha k PL /KZ/ Nabídce č.30			
Kooperace				
Ostatní náklady				
Subdodavatel (.....)				
Náklady na vstřední výkony				
Materiálové náklady				
Kooperace				
Ostatní náklady				
Celkem bez DPH:				84554,30

**7. Technická dokumentace: LR Toplx**

**8. Termín provedení dílčího plnění: 50 pracovních dní od podepsání nabídky objednatelem**

V Praze

dne: 26.6.2016 Za poskytovatele: Marek Veselý – technik servisu  
titul, jméno, příjmení, datum, razítko

Marek  
Veselý

Digitálně podepsal Marek Veselý  
Datum: 2016.06.27  
113 232 40207

V Praze

dne: 26.6.2016 Za odběratele: .....  
titul, jméno, příjmení, datum, razítko



Příloha k PL / KZ / Nabídce č.: 30/2016

Servisní sazba

640,00 Kč

P.č.	Úkon	Materiál						Práce		SUBDDÁVKA (Kč bez DPH)	CENA ZA SLUŽBU CELKEM (Kč bez DPH)
		RN	Počet jedin.	Měrná jedin.	Popis	Cena za 1ks (Kč bez DPH)	Cena celkem (Kč bez DPH)	Počet hodin	(Kč bez DPH)		
1.1	Oprava klimatizace	ERR2215	1	ks	řemen						
1.2	Oprava klimatizace	ERR7296	1	ks	kladka						
1.3	Oprava klimatizace	ERR7297	1	ks	křítka						
1.4	Oprava klimatizace	WJ110007L	1	ks	podložka						
1.5	Oprava klimatizace	FS110306	1	ks	šroub						
1.6	Oprava klimatizace	ERR7386	1	ks	držák						
1.7	Oprava klimatizace	OST20299010	4	ks	klapka klimatizace						
2.1	Výměna rozvodů	STC4096L	1	ks	sada rozvodů						
2.2	Výměna rozvodů	ERR4575	1	ks	těsnění						
2.3	Výměna rozvodů	ERR3356	1	ks	těsnění						
3.1	Výměna vodní pumpy	PEB500090	1	ks	vodní pumpa						
3.2	Výměna vodní pumpy	PET100790	1	ks	těsnění						
3.3	Výměna vodní pumpy	OSTTEK111223	6	l	kapalina chladicí						
3.4	Výměna vodní pumpy	ERR4686	2	ks	zátky						
3.5	Výměna vodní pumpy	ERR4685	2	ks	těsnění						
4.1	Oprava úniku oleje před. Nápravy	LRO59968	2	ks	těsnění						
4.2	Oprava úniku oleje před. Nápravy	FTC3276	2	ks	těsnění						
4.3	Oprava úniku oleje před. Nápravy	STC3435	3	ks	vazelína - 375g						
5.1	Oprava úniku oleje z motoru	ERR2409	1	ks	těsnění						
5.2	Oprava úniku oleje z motoru	ERR3424	3	ks	těsnění						
5.3	Oprava úniku oleje z motoru	STC4404	1	ks	tmel - 300ml						
5.4	Oprava úniku oleje z motoru	ERR3340	1	ks	filtr olejový						
5.5	Oprava úniku oleje z motoru	ALU1403L	1	ks	podložka						
5.6	Oprava úniku oleje z motoru	OST192360045	7	l	olej 10W-40						
6.1	Výměna hadice řízení	ANR2485	1	ks	hadice						
6.2	Výměna hadice řízení	OSTTEX111224	1	l	kapalina řízení						
7.1	Výměna zad. Dílu výfuku	ESR2384	1	ks	díl výfuku						
7.2	Výměna zad. Dílu výfuku	NV108041L	2	ks	matice						
7.3	Výměna zad. Dílu výfuku	ESR3172	2	ks	guma výfuku						
8.1	Oprava úniku oleje př. Diferenc.	FTC5258	1	ks	těsnění						
8.2	Oprava úniku oleje př. Diferenc.	OST171940256	1,6	l	olej EPX 80W-90						
9.1	Oprava úniku oleje zad. Diferenc.	FTC4851	1	ks	těsnění						
9.2	Oprava úniku oleje zad. Diferenc.	OST193250010	1,7	l	olej EPX 85W-140						
9.3	Oprava úniku oleje zad. Diferenc.	8901087	3	ks	odmašťovač						

P.č.	Úkon	Materiál					Práce		SUBODDÁVKA (Kč bez DPH)	CENA ZA SLUŽBU CELKEM (Kč bez DPH)
		RN	Počet jedin.	Měrná jedin.	Popis	Cena za 1ks (Kč bez DPH)	Cena celkem (Kč bez DPH)	Počet hodin		
10.1	Oprava směrových světel	PRC8877	1	ks	přerušovač					
10.2	Oprava směrových světel	XPB101290	1	ks	páčka					
11.1	Výměna opěráků zad. Sedádel	AWR5766RPI	4	ks	opěrák					
12.1	Převážení kol			ks						
13.1	Seřízení geometrie			ks						
14.1	Najetí/vyjetí/do/z servisu			ks						
15.1	Zkušební jízda			ks						
				ks				- Kč		- Kč
				ks				- Kč		- Kč
				ks				- Kč		- Kč
				ks				- Kč		- Kč
				ks				- Kč		- Kč
				ks				- Kč		- Kč
				ks				- Kč		- Kč
				ks				- Kč		- Kč
				ks				- Kč		- Kč
				ks				- Kč		- Kč
				ks				- Kč		- Kč
				ks				- Kč		- Kč
				ks				- Kč		- Kč
				ks				- Kč		- Kč
				ks				- Kč		- Kč
				ks				- Kč		- Kč
				ks				- Kč		- Kč
CELKEM									- Kč	84 554,30 Kč

Úctované DPH v zákonné sazbě 21%

Datum: 26.6.2016 Razítko:

Podpis:  
 Zpracoval:

Marek Veselý  
 Digitálně podepsal  
 Marek Veselý  
 Datum: 2016.06.28  
 11:14:25 +0200  
 Marek Veselý / Dušan Kadlec